Д.З.Бунимович Н.И.Хажинский

ТОВАРОВЕДЕНИЕ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ТОВАРОВ

ГОСТОРГИЗДАТ 1954







ТОВАРОВЕДЕНИЕ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ТОВАРОВ





ПРЕДИСЛОВИЕ

Фотография позволяет изображать действительность с непревзойденной подробностью и документальной точностью. Она дает возможность получать изображения с такой быстротой и легкостью, с какой этого нельзя достинуть никакими другими способами. Эти качества делают фотографию незаменимым средством самой точной регистрации явлений в самых различных областях науки и техники.

'На протяжения всей история фотография выдающееся место в ее развитии и усовершенствовании принадлежит русским ученым и изобретателям. Открытия в области оптики, сделанные гениальным русским ученым М. В. Ломоносовым и его современником математиком, членом Российской Академии наух Л. Эйлером, послужили основой для создания первых акроматически исправленных лина, которые быля применены впоследентвии как

первые фотографические объективы.

Русскому конструктору Д. П. Езучевскому принадлежит первенство в создании складиого портативного фотоаппарата. Идея широко применяемого сейчас шторно-щелевого фотографического затвора принадлежит русскому фотографу-изобретателю С. А. Юрковскому, когорый первый комнструировал такой затвор и применил его на практике. Благодаря изобретению русского фотографа И. В. Болдырева фотография обогатилась гибкими пленками, которые и были применены изобретателем в 1881 г., за несколько лет до появления из а границей.

В истории развития фотографии как искусства выдающаяся

роль принадлежит первым русским фотографам-художникам С. Л. Левицкому, А. О. Карелину, М. П. Дмитриеву и др. Ценный вклад в фотографическую науку внесли советские

... Ненный вклад в фотографическую науку внесли советские ученые — академик С. И. Вавилов, илены-корреспоиденты Академик и. И. Вабилович и К. В. Чибисов, профессор П. В. Коэлов и др. Советскими учеными выяснена природа светочувствительности галоидо-серебриных солей, природа скрытого фотографического изображения, сущность процесса проявления.

Советскими инженерами, математиками, оптиками и конструкторами рассчитаны первоклассные фотографические объективы и созданы совершенные конструкции фотоаппаратов. Работники отечественной оптико-механической промышленностя освоили производство таких сложных и точных фотоаппаратов, как Зоркий-3, Киев, Киев-III и Зенит. Кивопленочная, фотомакная и химическая промышленность освоила и организовала выпуск сложнейшей по своей структуре цветной пленки, цветной фотобумани, сложных химических веществ.

Советская фотопромышленность выпускает сейчас все виды

фотографических товаров.

Фотография в нашей стране с каждым годом приобретает все более широкое применение в общественной жизни, науке, тех-

нике, народном хозяйстве и в быту.

Фотографией увлекаются у нас люди самых различных возрастов и профессий. Невиданный размах приняло в нашей стране массовое фотолюбительское движение. Научной и прикладной фотографией занимаются меллноны советских людей, и число их неуклонно возрастает, что повышает спрос на фотографические товары и новейшую фотоаппаратуру.

В постановлении Совета Министров СССР и ЦК КПСС «О расширении производства промышленных товаров широкого потребления и улучшения их качества» предусмотрено дальнейшее увеличение производства фотоаппаратов. В 1954 г. наша промышленность будет выпускать до 765 тыс. штук фотоаппаратов, а в 1955 г. — до одного миллиова штук.

В условиях непрерывного расширения торговли фотоаппаратами и другими фотоговарами особенно важное значение приобретает повъзшение квалификации работников торговой сети и в

первую очередь товароведов,

Квалифицированный говаровед по фотоговарам должен облать не только знаниями торговой техники и материаловедения, но и знаниями фотографии, без которых невозможна правильная товароведческая работа. Вот почему в предлагаемой кинге освещаются не только товароведческие но и научно-технические вопросы фотографиц, оптики; излагаются свойства света и физикотимическая сущность фотографических процесских про

Поскольку книга рассчитана на читателя, знакомого с элементарной фотографией, вопросы фотографической практики в

ней не рассматриваются.

Главы I—VI книги написаны Д. Бунимовичем, глава VII— Н Хажинским

ГЛАВА І

ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ

1. Природа света

В основе фотографии лежат физические свойства и кимическое действие света. Физические свойства света позволяют изм получить на плоском экраие оптическое, т. е. световое, изображение предметов, а химическое действие света — запечатлеть это изображение. Естествению, поэтому, что поимамие фотографического процесса иевозможию без озиакомления со свойствами света.

Под словом «свет» в обиходе понимают поток лучистой энергии, восприимаемой глазом, вызывающей эрительное ощущение. К числу световых излучений относятся и такие, которые не ощущаются глазом, — это инфракрасные и ультрафиолетовые излучения.

Природа света весьма сложна. Известно, что в целом ряде явлений свет ведет себя как волиовое движение. На основе этого возникла волиовая теория, которая рассматривает свет как поперечиое колебательное движение электромагинтных воли.

Однако в целом ряде случаев свет ведет себя как поток материальных частиц, стремительно несущихся в пространстве и с

силой ударяющихся о поверхность встречающихся тел.

Примером такого поведения света может служить открытый машим соотчествеником А.Г. Столеговым фото-электрический эффект, заключающийся в том, что свет, падая иа поверхность тел, выбивает из них электроны. Этим же свойством объясивется и кимическое воздействие света на светочувствительные вещества, применяемые в фотографии, в результате которого вещества эти химически изменяются.

Научиме исследования, проведениме в последние годы, показали, что свет действительно обладает свойством стремительно несущихся частиц, которые представляют собой мельчайшие порции энергии, иззываемые фотои а м и ил и квантами.

Установлено также, что количество энергии, переносимое каждым квантом света, строго определенио и обратно пропорционально длине волны излучения. Это значит, что чем короче длина волны излучения, тем большей энергией обладают кваиты света этого излучения, при этом химическое воздействие на вещество оказывают только те кванты света, которые этим веществом поглощаются.

Основной характеристикой световых излучений является длина волны, т. е. расстояние между вершинами (или впадинами) двух



Рис. 1. Схематическое изображение световой волны

соседних волн (рис. 1), обозначаемое греческой буквой λ (ламб-

Между скоростью распространения света c, длиной волны λ и частотой колебаний γ существует следующая зависимость:

$$c = \lambda \cdot \gamma$$

Иными словами, чем короче длина волны, тем больше частота колебаний и наоборот.

Длина волны определяет качество излучения, которое выражается в цвете.

В табл. 1 показаны изменения в цвете излучения в зависимо-

Таблица 1

Длина волны в миллимикронах ¹	Цвет излучения
От 380 до 450	Фиолетовый
., 450 ,, 480	Синий
,, 480 ,, 510	Голубой
,, 510 ,, 550	Зеленый
,, 550 ,, 575	Желто-зеленый
,, 575 ,, 585	Желтый
., 585 ,, 620	Оранжевый
,, 620 ,, 780	Красный

[•] Миллимикрон равеи одной миллиониой доле миллиметра.

2. Основные свойства света

Свет распространяется со скоростью приблизительно 300 000 км в секунду. Наблюдая, как пробиваются лучи солнца сквозь облака, легко заметить, что лучи света распространяются строго прямолинейно.

Прямолинейность распространения света легко доказывается и целым рядом простейших опытов, известных читателям из

элементарного курса физики.

Интересным свойством света является независимость распространения лучей света. Два или три пучка лучей, направленных, например, прожекторами, могут пересекаться, что не мешает их дальнейшему прямолинейному распространению. Встречая на своем пути поверхности тел, лучи света отражаются от них.

Проникая из одной прозрачной среды в другую, обладающую иными физическими свойствами, лучи света преломляются, т. е. меняют свое направление. Таковы основные свойства света, ставшие известными человечеству и использованные им для создания оптических приборов задолго до того, как была раскрыта и изучена сама природа света.

Исходя из прямолинейности распространения света, многие световые явления, происходящие в оптических приборах, могут быть представлены и объяснены методами геометрической, или

лучевой, оптики.

Геометрической, или лучевой, оптикой называется наука, изучающая явления, происходящие в оптических приборах, с геометрической (математической) точки зрения. Основные положения лучевой оптики заключаются в том, что световой луч и светящаяся точка принимаются как понятия не физические, а геометрические.

Под световым лучом в лучевой оптике понимается геометрическая прямая, определяющая направление света. На рис, 1 он показан в виде прямой линии. Под светящейся точкой понимается точечный источник света бесконечно малых размеров (геометри-

ческая точка).

. Методы лучевой оптики вполне отвечают требованиям практики, вместе с тем они значительно проще, убедительнее и нагляднее всех других методов, поэтому для объяснения многих световых явлений, происходящих в оптических приборах, пользуются этими метолами.

Вместе с тем следует учесть, что геометрическая оптика не может объяснить истинную картину всех световых явлений, связанных с волновым характером света, и для объяснения таких явлений следует обращаться к физической оптике,

3. Законы распространения света

Когда на пути луча встречается поверхность какого-либо тела. то луч отражается от нее, изменив при этом свое направление. На рис. 2 показана идеально гладкая поверхность ММ. Луч

АБ, палающий на эту поверхность, называется палающим л v ч о м. а лvч БВ, отраженный



Рис. 2. Схема основного закона отражения: угол падения АБО равен углу отражения ОБВ

этой поверхностью. — отраженным лучом.

Основной закон отражения заключается в том, что угол падения равен углу отражения.

Углом падения называется угол, заключенный между падающим лучом и нормалью в точке его паления. На нашем рисунке это угол АБО, Согласно приведенному закону отраженный луч БВ составляет с нормалью БО угол ОБВ, равный углу АБО.

Второй закон отражения заключается в том, что луч падающий, луч отраженный и нормаль в точке падения лежат в одной плоскости.

Приведенные законы отражения применимы как к отдельно взятым лучам, так и к пучкам лучей; однако в зависимости от характера поверхности, на

которую падает пучок света, отражение может иметь также различный характер.

Так, если пучок параллельных лучей падает на идеально гладкую поверхность под некоторым углом, то, подчиняясь основному закону отражения, все лучи отразятся от такой поверхности под одним и тем же углом, и, следовательно, в отраженном пучке света все




Рис. 3. Правильное или зеркальное отражение

лучи сохранят свою параллельность. Такое отражение называется правильным или зеркальным (рис. 3).

Иначе происходит отражение, если вместо зеркально гладкой поверхности взять поверхность неполированную, матовую, например, лист бумаги. Хотя поверхность бумаги и кажется гладкой, тем не менее для лучей света, длина волны которых измеряется долями микрона, она будет грубо шероховатой, бугристой. От каждой отдельно взятой точки этой поверхности лучи отража-

ются согласно основному закону равенства углов, но отраженные лучи уже не будут параллельными — они рассеятся, так как отдельные участки бумаги не расположены в одной плоскости (рис. 4). Такое отражение называется рассеянным или диффузным.

Диффузное отражение является самым распространенным, так как зеркально гладкие поверхности в природе встречаются чрезвычайно



Рис. 4. Рассеянное, или диффузное, отражение

редко. Благодаря диффузному отражению мы видим окружающие нас предметы с самых различных точек, так как лучи света, отражаясь во всевозможных направлениях, всегда частично попадают в наш глаз.

Определенным законам подчиняется и преломление света при переходе луча из одной прозрачной среды в другую. Законы эти несколько сложиве законов отражения, и для случаев перехода луча в прозрачное тело из пустоты основной закон преломления формулируется так: отношение с синусу угла падения к синусу угла преломления остается постоянным при любом значении угла падения,

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = n = \text{Const},$$

где: а — угол падения,

β — угол преломления.

Приведенное отношение носит название показателя преломления вещества, в которое входит луч из пустоты, преломления послажения воздуха весьма близок к показателю преломления пустоты, принимаемому за слиницу, приведенное отношение без существенной погрешности можно применять и для случаев перехода луча в то или иное проэрачное вещество из воздуха.

Показатель преломления для всех прозрачных тел больше единицы, но в большинстве случаев не достигает двух. Так, например, показатель преломления воздуха равен 1,00029, воды — 1,334, канадского бальзама — 1,54 стекла — примерно от 1,51 до 1,92. При переходе луча/ из одного прозрачного тела в другое, например из воды в стекло, в приведенное выше отношение вводятся также абсолютные показатели преломления этих сред. Такая формула называется относительным показателем преломления. Поскольку в фотографической практике никогда не приходится иметь дело с относительным показателем преломления, в дальнейшем он упоминаться не будет.

Второй закон преломления заключается в том, что луч падающий и луч преломленный, а также нормаль к поверхности, разделяющей две среды в точке падения луча, лежат в одной плоскости. Нарис. 5 приведен случай преломения луча при переходе из возлуха в стекло. Луч AB — называется падающим лучом, а BB — преломленным лучом. Линия AB является пормалью к поверхности раздела сред в точке падения. Угол AB является угол AB — углом преломления.

Преломление света объясняется различной скоростью распространения света в различных прозрачных средах, при этом чем



Рис. 5. Схема второго закона преломления

больше оптическая плотность среды, тем большее сопротивление оказывает эта среда движению света и тем сильнее она преломляет свет, т. е. тем больше показатель преломления среды. Таким образом, показатель преломления среды, определяющий, во сколько раз скорость распространения света в данной сред меньше, чем в пустоге (или в воздухе), может служить и обычно служит мерой оптической плотности среды.

Следует, однако, учесть, что скорость распространения световых волн различной длины одинакова для всех волн в пустоте и почти одинакова в возлухе: в дригих прозрач

ных средах она неодинакова.

Это явление служит причиной дисперсии, заключающейся в том, что сложный, например белый свет, проходя сквозь призму, разлагается на составляющие его цветные лучи, образуя спектр.

Определяя показатель преломления среды при точных оптических расчетах, обычно указывают, к какой длине волны этот показатель относится. Основным показателем преломления лучей в оптических стеклах, идущих на изготовление фотографических объективов, принимается показатель желтых лучей с длиной волны 589,3 мµ.

Приведенные выше примеры преломления относятся к случаям проникновейня света из оптически менее плотной среды в более плотную, напрамер из воздуха в стехло, однако на практике, например в линзах фотографического объектива, бывают и обратные явления, когда свет, пройдя сквозь стекло линзы, спова проинжает в воздух. В таких случаях угол предомления

будет больше угла падения, и по мере увеличения угла падения преломленный луч будет все более и более удаляться от нормали и приближаться к поверхности раздела.

На рис. 6 скематически показано это явление. Из точки А, находящейся внутря стекла, к линии раздела ММ, направляется пучок лучей. Как видно из скемы, с увеличением угла падения луча угол




Рис. 6. Преломление света при переходе из более плотной среды в менее плотную

преломления также увеличивается, приближаясь к поверхности раздела МИ, и при некоторой величине угла падения наступает момент, когда луч АГ уже не выходит за пределы стекла, а начинает как бы кользить по поверхности раздела. Нанбольший угол падения, при котором еще преломляется луч, называется предельным, или критическим, утло м предом ления. При всяком дальнейшем увеличения угла падения луч уже не будет выходить за пределы более плотной среды (в данном случае стекла), а будет отражаться от поверхности раздела, подчиняясь законам отражения. Такое явление в и и довольно часто наблюдается в оптических приборах, содержащих отражающие призмы.

Изменения направления лучей на поверхности раздела смежных сред являются основой, на которой базируется вся прикладная оптика и все расчеты оптических приборов. Расчет любой оптической системы и состоит, собственно, в последовательном применении законов отражения и преломления лучей света при прохождении лучами света всех поверхностей разделов сред, которые встречает свет на своем пути внутри оптического прибора.

4. Возникновение оптического изображения

Как известно, фотографическое изображение по своим очертаниям, расположению света и тени представляет собой копию оптического изображения, создаваемого объективом фотоаппарата на светочувствительной поверхности фотографической пла-

0 2 8 8030 M, 8000 M, Cmena P, 8000 M, 8000 M,

Рис. 7. Преломление света при прохождении сквозь плоскопараллельную стеклянную пластинку

стинки или пленки. Как же возникает это оптическое изображение?

Выяснение этого процесса требует ознакомления с прохождением света через оптические детали объектива.

Прежде всего необходимо рассмотреть путь луча света через плоскопараллельную стеклянную пластинку (рис. 7).

Допустим, что на поверхности \mathcal{M}_{M} , плоскопараллельной стеклянной пластинки падает луч AB под углом α к нормали OB. Преломившись на плоскости раздела AM, луч отклонится и пойдет внутри стекла под углом β , который будет меньше α .

Достигнув противоположной поверхности стекла PP_1 , луч встретится с этой поверхностью под углом β_1 , равном углу β (поскольку ллоскости MM_1 и PP_1 , параллельны). Очевидно, что в таком случае угол преломления α_1 по выходе луча из стекла в воздух будет равен углу α , поскольку углы α и β связаны приведенным выше отношением

синусов.

Таким образом, пройдя сквозь плоскопараллельную пластинку, луч света не изменит своего направления, однако несколько сместится в сторону, причем смещение это будет тем большим, чем больше толщина стекла.

Рассмотрим теперь путь луча света через стеклянную

пластинку, ограниченную непараллельными плоскостями, т. е. сквозь призму (рис. 8).

A C 0, 0, 1

Рис. 8. Преломление света при прохождении сквозь призму

Луч AB, встретившись с поверхностью MH, преломится и, приблизившись к нормали OO_1 , несколько отклонится в сторону

основания призмы MK. Продолжая свой путь внутри призмы, луч достигнет точки B и, выходя из призмы, вновь преломится. Поскольку луч проникает из более плотной среды в менее плотную (из стекла в воздух), он несколько удалится от нормали CC, и поэтому отклонится к основанию призмы и пойдет в направлении $B\Gamma$.

Таким образом при прохождении сквозь призму лучи света

всегда отклоняются в сторону основания призмы.

Продолжив лучи $A\vec{b}$ и $B\vec{f}$ внутри призмы до их пересечения, найдем угол α , который и будет углом отклонения. Величина этого угла зависит, во-первых, от величины угла MHK, называемого прелом ляющим

углом, и во-вторых, показателя преломления стекла призмы. Чем больше преломляющий угол и показатель преломления стекла призмы, тем угол отклонения луча больше.

Перейдем теперь к рассмотрению прохождения лучей света через двояковыпуклое (увеличительное) стекло или так называемую собирательную линзу.

Возьмем двояковыпуклую линяу и, приложив к оплой из ее сторон лист белой бумаги, обратим другую сторону линзы к солнцу. После этого начнем посленению отдалять лист бумаги от линзы, наблюдая за световым кругом на бумаге. Продельная этот опыт, можно легко заметить, что сначала на бумаге позвится световой круг



Рис. 9. Лучи света, проходя сквозь двояковыпуклую линзу, сходятся коннческим пучком

с диаметром, почти равным диаметру динзы, однако по мере отдаления бумаги от динзы этот круг будет постепенно уменьшаться, пока не достигнет некоторой предельно малой величины. Опыт убедительно доказывает, что лучи солныа, которые вследствие значительной удаленности солных от земли можно принять за паралленьные, после прохождения сковоз двояковыпуклую линзу сходятся коническим пучком, образуя светящуюся точку (рис. 9). Поэтому такие линзы и получили назваиме собирательных.

Описанное свойство собирательной линзы объясняется ее формой. Отдельные участки собирательной линзы можно без боль-

шой погрешности рассматривать как призмы, обращенные своимы преломляющими углами к краям линзы, а основаниями — и се центру, и эти призмы симметрично расположены вокруг центра линзы (рис. 10). При этом, как видно из рисунка, по мере удаленных от центра линзы к краям, преломляющие углы воображаемых призм постепенно увеличиваются; вследствие этого лучи




Рис. 10. Собирательная линза

света, падающие на края линзы, преломляются сильнее, чем лучи, падающие на центральную часть линзы.

Образование оптического изображения легко уяснить, взяв в качестве предмета светящуюся точку. Лучи света, расходясь во все стороны от этой точки, образуют неограниченный пучок. Некоторая ограниченная часть лучей расходящимся пучком упадет на поверхность линам и, пройдя сквозь линзу, соберется в одну точку. И если в месте пересечения лучей поместить экран, то на нем появится световая точка, представляющая собой изображение сентящейся точки.

Поверхность любого светящегося тела представляет собой совокупность светящихся точек, каждая из которых, посылая на поверхность линзы пучок лучей, дает на экране изображение точки; совокупность же этих изображений даст, очевидно, изображение весто светящегося тела.

Аналогично происходит образование изображения и освещенных предметов. Вследствие диффузного отражения каждая точка поверхности предмета отражает упавшие на нее лучи света во всевозможных направлениях и, таким образом, сама как бы превращается в светящуюся точку. Совокупность изображений всех точек предмета образует изображение всего предмета.

Линза всегда дает перевернутое изображение. Причину этого явления можно объяснить графически. При этом нет нужды изоражать все точки и соответствующие им лучи и изображнь все полне достаточно, взяв какой-либо предмет, изобразить ход лучей из двух крайних точек этого предмета и найти места их изображений на экраие (рис. 11). Все остальные точки нзображения, очевидно, расположатся между найденными двумя точками. Как видно из рисунка, изображение верхней точки предмета образуется в нижней части экрана, а нижней точки в верхней части экрана, вследствие чего изображение и получается перевернутым.

Подобным же образом возникает оптическое изображение в фотографическом аппарате при посредстве фотографического




Рис. 11. Схема возникновения оптического изображения

объектива, который, хотя и состоит обычно из нескольких линз, но действует подобно одной собирательной линзе, т. е. представляет собой собирательную оптическую систему.

Фотохимическое действие света и получение фотографического изображения

Ознакомившись с природой и физическими свойствами света, мы имеем возможность убедиться, что при помощи собиратель ной линзы можно получить оптическое изображение предметов.

Не останавливаясь пока на вопросах качества такого изображення (к этому мы вернемся позданее), ознакомимся с механизмом получения фотографического изображения в фотоаппавлате.

Получение фотографического изображения основано на фотохимическом действии света. Примеров такого действия, повседневно наблюдаемых нами, можно привести немало, Химическим действием света объясняются выцветание (свыгорание») красок, загар человеческой кожи, беление льняных тканей лучами солнца и т. д. Химическим действием света объясняется также одно из самых важных в природе превращений — образование хлорофилла в листьях и других зеленых частях растений.

Вещества, химически изменяющиеся под действием света, называются светочувствительными. Таких веществ в природе довольно много, однако подваякощее большинство их реагирует на действие света очень медленно и поэтому для целей фотографии непригодно. В фотографии используются вещества, создаваемые искусственным путем и отличающиеся исключительно вмсокой светочувствительностью. Такими веществами являются галоядные соли серебра: бромистое серебро AgBr, хлористое серебро AgCl и иодистое серебро AgJ. Наибольшее применение получило бромистое и хлористое серебро. Иодистое серебро самостоятельно не применяется и обытию используется совместно с бромистым или хлористым. Фтористое серебро AgF в фотографии не применяется вследствие растворимости его в воде. Практически, бромистое серебро может быть получено путем

обменной реакции между бромистым калием КВг и азотно-кис-

лым серебром AgNOs.

При смешивании водных растворов этих двух веществ происходит реакция:

 $AgNO_3 + KBr = KNO_* + AgBr$

При этом бромистое серебро выпадает в виде желтоватого осадка. Заменив бромистый калий клористым или иодистым, можно таким же способом получить хлористое или иодистое серебро.

Калиевые соли галоида можно заменить натриевыми или аменить натриевыми на в виде осадка, состоящего из микроскопических кристаллов.

Если реакцию вести не в водном, а в желатиновом растворе, то образующееся галондое серебор не выпадает в осадю, а остается во въвешенном состоянии. Полученная суспензия в технике называется фотографа ческой змульсией. Пластинки или пленки, покрытые тонким слоем такой эмульсии, и применяются в фотографии для «улавливания» оптического изооражения, осздаваемого объективом в фотоаппарате.

В чем же заключается действие света на галоидные соли

серебра?

В общих чертах современные научные взгляды на природу спетопуетелительности галоидных солей серебра сводятся к следующему. При химическом взаимодействии азотножислого серебра и бромистого калапи (или другой галоидной соли) из атомов брома и серебра образуются молекулы бромистого серебра, в которых один освобожденный электрон каждого атома серебра пресоедивется к атому брома, и атомы серебра превращаются, таким образом, в положительно заряженные и он ы сере бр а, а атомы брома — в отрицательно заряженные и он ы бр ом а.

Так как разноименно заряженные электрические частицы взаимно притягиваются, то между ионами брома и серебра устанавливается электростатическое равновесие, и ионы располагаются в симметричную устойчнюую кубическую решетку.

¹ Галондами, или, галогенами, в химии называется группа химических элементов — фтор, хлор, бром и нод.

рой каждый ион серебра окружен шестью ионами брома, а каждый ион брома — шестью ионами серебра (рис. 12).

Действие света на кристаллическую решетку заключается в том, что под влиянием энергии каждого кванта света в ионах

брома освобождается один электрон, который, присоединяясь к иону серебра, превращает его в электрически нейтральный атом серебра. Чем сильнее действие света, тем больше электронов отрывается от нонов брома и возвращается к ионам серебра. Силы притяжения между атомами исчезают, кристалическая решетка ослабляется и разрушается. При этом бром поглощается желатиной или уходит в пространство в виде газа, а атомы серебра образуют частицы чистого металлического серебра.



Рис. 12. Схема кристаллической решетки бромистого серебра

При значительном количестве световой энергии кристалл галокилого серебра целиком превращается в крупицу металлического серебра, что можно видеть, наблюдая потемнение фотографической эмульски или светочувствительного слоя под действием лучей света. При незначительном действии света образование металлического серебра происходит в отдельных точках кристалла. Эти мельчайшие зародыши металлического серебра, образующиеся в первую очередь в местах посторонних вкраплений и деформации кристалла (изломов и трещин), получили название це нтр о в светочу вствитель но сти.

Долгое время считалось, что в образовании центров светочувствительности главную роль играют ультрамикроскопические вкрапления серинстого серебра, образующиеся в процессе взаимодействия содержащейся в желатине лабильной серы с бромистым (или другим галоидным) серебром и что эти вкраплеча серинстого серебра, вызывая деформацию в отдельных местах кристалла, концентрируют в этих местах начальное действие света.

Исследования советских ученых К. Чибисова, Л. Титова и А. Имхайловой, проведенные в последние годы (1946—1949), показали, что в образования центров светочувствительности сернистое серебро играет не главную, а второстепенную роль; главная же роль принадлежит небольшим скопленням атомов металлического серебра, которые и составляют центры светочувствительности:

¹ Эта работа советских ученых удостоена Сталинской премии.

² Товароведение фотогр. товаров

Такова в общих чертах природа светочувствительности галоидо-серебряных эмульсий. Изложенная здесь в всекома упрошенном виде природа светочувствительности в действительности гораздо более сложна и остается предметом дальнейшего изучения

В свете новейших исследований действие света на кристаллы галоидного серебра выражается в том, что под влиянием света число атомо металлического серебра в центрах чувствительности увеличивается. Явление это носит название ф от ол и з а. Однако под влиянием того небольного количества световой энергии, каким обычно пользуются при фотографической съемке, в кристаллах галоидного серебра образуется столь незначительное количество металлического серебра, что оно не может быть обнаружено не только невооруженным глазом, но и с помощью оптических микроскопов

Лишь с применением электронных микроскопов, дающих увеличение в 50—70 тысяч раз, удалось впервые увидеть фотолитическое действие света в центрах чувствительности. Изображение, получаемое в результате фотолиза, получило название с кр ы-

того фотографического изображения. Превращение скрытого фотографического изображения в ви-

превращение скрытого фотографического изооражения в видимое происходит путем проявления экспонированной (заснятой) пластинки или пленки с помощью химического раствора, называемого проявителем.

Сущность процесса проявления скрытого фотографического изображения заключается в том, что солержащееся в растворах проявителя проявляющее вещество, реагируя с галоилным серебром, превращает последнее в металлическое серебро. Процесс этот может происходить и без участия света, однако восстановле ние металлического серебра происходит в этом случае очень медленно. Сущность химических явлений, происходящих в процессе проявления, весьма сложна и недостаточно изучена. Процесс же проявления заключается в следующем. Проявление начинается в центрах чувствительности, которые являются, таким образом, пентрами проявления, ипостепенно распространяется на весь кристалл. По мере увеличения количества металлического серебра в кристалле процесс проявления ускоряется, при этом начавшееся в кристалле проявление протекает до превращения всего кристалла в крупицу металлического серебра. Одновременно восстановление серебра происходит и в тех кристаллах, которые сами не обладают способностью к быстрому проявлению, но соприкасаются с кристаллами, обладающими этой способно-

Скорость проявления кристалла зависит от количества серебра, образовавшегося в нем в процессе фотолиза. С увеличением количества серебов в кристалле скорость восстановления металлического серебра возрастает. Этим объясняется так называемое избирательное действие проявителя, заключапощееся в том, что проявление скрытого изображения раньше всего начинается там, где воздействие света было наибольшим.

Так как в процессе съемки свет воздействует не на всю поверхность фотопластинки (или пленки), а лишь на некоторые ее участки, то в мульсконном слое после проявления остается еще значительное количество невосстановленного галоидного серебра (в среднем около 75 % первоначального количества), которое, продолжая оставаться чувствительным к свету, со временем темнеет в результате фотолиза. Таким образом, проявленное фотографическое изображение является весьма непрочным и чтобы сделать это изображение светостойким, следует удалить из слоя оставшиеся галоидные соли серебра.

Так как галоидные соли серебра в воде почти нерастворимы удаление их из светочувствительного слоя не может быть достигнуто простой промывкой. Для этой цели фотопластику или пленку после проявления подвергают ф и к с и р о в а и и ю.

Сущность процесса фиксирования заключается в том, что фиксирующее вещество, реагируя с галоидным серебром, образует растворимые в воде комплексные соли.

В качестве фиксирующего раствора в фотографии применяется раствор тиосульфата натрия Na₂S₂O₃, называемого в обихоле гипосульфитом.

В результате проявления и фиксирования в желатиновом слое пластинки или пленки в виде мельчайших крупии (зерен) остается лишь чистое металлическое серебро, количество которого в различных участках слоя соответствует количеству воздействовающего на этот участок света, а так как серебро в таком мельораздробленном состоянии тервет свой цвет и металлический блеск и становится угольно-черным, то черные места изображения соответствуют освещавшимся во время съемки участкам пластинки (пленки), а светлые (точнее прозрачные) места — неосвещавшимся участкам.

Вследствие этого изображение, полученное на пластинке (пленке), имеет обратное расположение светлых и темных мест. Такое изображение называется негативным, а пластинка или пленка с таким изображением негативом (рис. 13).

С одного негатива можно получить любое количество правильных фотографических изображеный на бумаге, называемых позитивами или просто фотоотпечатками.

Для изготовления фотоотпечатков применяется специальная светочувствительная фотографическая бумага, покрытая с одной стороны тонким слоем светочувствительной эмульски, подобной эмульски пластинок и пленок, но менее чувствительной к свету. Негатив прикладывают вилогиую к фотобумаге и освещают. Свет, проходя беспрепятствение чераз веглые (прозрачные) участки негатива, действует на бумагу, соответствующие участки которой после проявления темпеют. Через малопрозрачимые мета негатива свет проходит частчино, т. е. ослабленным, и поэтому слабо воздействует на фотобумагу, вследствие чего эти участки бумаги только слегка темнеют в проявителе. Наконец, черев непрозрачимые участки негатива свет не проходит, и бумага в этих местах остается после полоявления белой.





Рис. 13. Негатив

Рис. 14. Позитив

В результате темные и светлые участки негатива из бумаге как бы меняются местами, и изображение получается правильным [рис. 14]. Такое изображение называется позитивом. Проявлениый фотоотпечаток, подобно негативу, фиксируют, промывают и высушивают.

Таковы в общих чертах физико-химическая сущиость фотографии и технология основного фотографического процесса.

Последним достижением фотографической науки и техники является цветная фотография, в основе которой лежит идея треккомпонентности цветового эрения, высказанная великим русским ученым М. В. Ломоносовым и подтверждениая всеми последующими исследованиями.

Согласно принятой сейчас в науке трехцветной теории зрения все неисчислимое богатство цветов природы воспринимается нами путем оптического сложения всего лишь трех основных цветов: красного, зеленого и синего. При таком понимании трехкомпонентной теории следует считать, что в светоощущающем аппарате нашего глаза, т. е. в его сетчатой оболочке. имеется три вида нервных клеток, из которых одни воспринимают преимущественно длинноволновые лучи спектра (красную область), другие — преимущественно коротковолновые лучи (синюю область), а третьи — средние лучи (зеленую область).

Обычно свет воздействует на все три вида нервных клеток или на два из них. При этом, когла свет одинаково воздействует на все три вида клеток, мы получаем ощущение белого. Во всех других случаях, т. е. когда световые волны различной длины возбуждают нервные клетки в различной степени, у нас

возникают ошушения самых различных пветов.

Трехцветная теория зрения подсказала идею практического осуществления цветного фотографирования. Изготовление цветного фотографического изображения осуществляется соелинением трех изображений, полученных с помощью лучей трех основных цветов.

Новейший способ цветной фотографии основан на применении специальных цветных фотоматериалов, которые содержат не один, а три светочувствительных слоя, нанесенных один поверх другого на одну общую подложку. Поэтому эти материалы полу-

чили название трехслойных.

Благодаря применению эмульсий, различно очувствленных к цветным лучам, а также использованию желтого светофильтрового слоя, отделяющего верхний эмульсионный слой от среднего, цветным материалом придана особая избирательная чувствительность. Верхний слой этих материалов дает изображение за счет синих лучей, средний — за счет зеленых, а нижний за счет красных.

В каждом из трех эмульсионных слоев, кроме обычных составных частей, содержится особая, так называемая цветная компонента, дающая цветное изображение: в верхнем слое желтое, в среднем — пурпурное, а в нижнем — голубое. Цвета эти являются дополнительными к трем основным (дополняют

основные пвета ло белого).

После съемки и специальной цветохимической обработки трехслойных материалов на них образуется негативное изображение в цветах, дополнительных к цветам натуры.

Сущность этой цветохимической обработки в общих чертах заключается в том, что материал проявляется в специальном цветном проявителе, продукты окисления которого, химически соединяясь с цветными ком юнентами, образуют краситель в количестве, строго пропорциональном количеству выделившегося се-

ребра.

В результате проявления в каждом эмульсионном слое возникают одновременно два идентичных изображения, из которых одно черное (за счет серебра), а другое цветное (за счет цветной компоненты).

Последующими операциями обработки черные (серебряные) изображения удаляют путем отбелки и растворения отбеленного серебра, а цветные изображения остаются, при этом они оказываются точно совмещенными по контурам.

После печати с цветных негативов на подобных же позитивных цветных материалах получается позитивное цветное изображение в цветах, соответствующих натуре.

В качестве негативных цветных материалов применяется пленка, а в качестве позитивных материалов — пленка или бумага

ГЛАВА ІІ

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТИВЫ

1. Линзы и их свойства

Линзой изавывается прозрачняя среда, ограниченная с одной или с обеих сторон сферическими (шаровыми) поверхностями. Такой средой может быть стекло, вода, воздух и т. д. и, следовательно, в принципе возможны стеклянные, водяные, воздушные и иные линзы. В оптических приборах и, в частности, в фотографических объективах применяются исключительно стеклянные линзы, поэтому в прикладной оптике под словом «динза» понымается стеклянная оптическая деталь, ограниченная с одной или с обеих сторои сферическими поверхностями. Именно такие линзы мы и будем иметь в виду в дальнейшем маложении.

Ліннзы, применяемые в фогообъективах и других фогографических приборах и системах, могут иметь самую различную форму, однако, несмотря на большое разнообразие линз, все они могут быть подразделены на две основные группы: вы пужлые и вогнутые. Выпуклыми называются линзы, у которых середина толпце, чем края. Такие линзы называются также положительным и или собирательным и. Содной из таких линз мы уже познакомильсь.

линз мы уже познакомились.

Основное свойство выпуклых линз, как мы видели, заключается в том, что они собирают падающие на них лучи света и дают на экране изображение расположенных перед инми предметов. Такое изображение называется действительным.

Выпуклые линым бывают трех типов (рис. 15) и в соответвии с их формой называются: дв оя к ов ы пуклым, еслн обе их поверхности имеют выпуклую форму (рис. 15, I), плосковы пуклыми, если одна из поверхностей выпуклам, а другая плоская (рис. 15, 2), и вогнутовы пуклыми, если одна из поверхностей вогнутая, а другая выпуклая (рис. 15, 3). Линзы последнего типа называются также положительными менисками. Вогнутыми называются линзы, у которых храя толише середины. Такие линзы называются также отридательными или рассеивающими.

В противоположность выпуклым вогнутые линзы не обладают способностью давать действительное изображение предметов,

так как они не собирают, а рассенвают падающие на них лучи света. Такие линзы применяются в фотографических объективах только совместно с собирательными линзами. Рассеивающие



вогнутые *пинзы*

Рис. 15. Типы линз: 1 - #ROSKORNITYKANS 2 — плосковыпуклия. 3 — вогнутовыпуклая, 4 — двояковогнутая, 5 — плосковогнутая 6 — выпукловогнутая

линзы находят применение и в других оптических деталях фотоаппарата, а также применяются как побавочные, надеваемые на объектив (см. стр. 152).

Вогнутые линзы также бывают трех типов (рис. 15) и в соответствии с их формой называются двояковогнутыми, если обе их поверхности имеют вогнутую форму (рис. 15,4), плосковогнутыми, если одна из поверхностей вогнутая, а другая плоская (рис. 15,5) и выпукловогнутыми, если одна из поверхностей выпуклая, а другая

вогнутая (рис. 15,6). Линзы последнего типа называются также отрицательными менисками.

Линзы фотографических объективов изготовляются из специальных оптических стекол определенного химического состава, физические свойства которых (оптические постоянные, однородность, светопоглощение, окрашенность) нормированы ГОСТом и отвечают специальным техническим условиям.

Основным сырьем для изготовления оптических стекол служит кремнезем (SiO₂). Главными добавочными компонентами служат окись бария (BaO), окись свинца (PlO), окись цинка

(ZnO), окись магния (MnO) и др.

В зависимости от химического состава оптические стекла делятся на две группы: кроны и флинты. В свою очередь кроны и флинты делятся на ряд типов, а именно: кроны, баритовые кроны, тяжелые кроны, крон-флинты, флинты, баритовые флинты, легкие флинты и тяжелые флинты.

Основными показателями оптических стекол (оптическими постоянными) являются показатель преломления и дисперсия.

Каждая линза объектива помимо своей формы характеризуется сортом стекла, из которого она изготовлена, кривизной (радиусами кривизны) и толщиной, которые в поверхностей сумме определяют оптические свойства линзы.

В каждой линзе различают следующие основные оптические элементы: главную оптическую ось и оптиче-

ский центр.

Главной оптической осью называется прямая, соединяющая центры шаровых поверхностей, ограничивающих линзу и называемых центрами кривизны (рис. 16).

Для плосковыпуклой и плосковогнутой линз главной оптической осью является прямая, проходящая через центр кривым перпендикулярно к плоской поверхности линзы. Радиусы шаровых поверхностей линзы называются радиусами кривизны.




Рис. 16. Основиые элементы лиизы: OO_1 — главная оптическая ось, O и O_1 — центры кривнзиы, R и R_1 — разлусы кривнзыы

Как видно из приведенного рисунка, все части линзы расположены симметрично относительно главной оптической оси, сама же линза по отношению к этой оси представляет собой тело вращения.

Из опыта с двояковыпуклой линзой можно убедиться, что изображение, даваемое собирательной линзой, располагается в плоскости, перпендикулярной к главной оптической оси линзы. При всяком отклонении экрана от этой плоскости изображение деформируется, растягнавается в направлении наклона экрана и становится нерезким. Перпендикулярная к оптической оси плоскость, в которой расположено изображение, называется фокать ной плоскость расположено изображение, называется фокать ной плоскость б.

Расстояние между линзой и фокальной плоскостью непостоянно и зависит от расстояния между линзой и предметом. Чем



Рис. 17. Главиый фокус и главиое фокусиое расстояние собирательной лиизы

больше расстояние между линзой и предметом, тем меньше расстояние между линзой и фокальной плоскостью и наоборот. Таким образом, оба эти расстояния взаимозависимы и называются с оп р я ж е и ны м и. Когда предмет находится очень далеко от линзы, например предметом является солние, то лучи, изущие от предмета, можно почти без всякой погрешности считать парадледывыми. Если пучок парадледывым лучей направить на линзу парадледыем с главной отической оси тлавнов в одной точке F, лежащей на главной отитической оси (рис. 17). Точка эта носит название гла в ного фокуса ли и зы, а расстояние между линзой и главным фокусом называется гла вы ны м фокусы на может в да вы мы фокусы на может в да вы мы фокусы на расстоянием.

В практике, т. е. при получении изображений предметов, главное фокусное расстояние является наименьшим из всех возможных сопряженных расстояний и постоянным для данной линзы, поэтому им пользуются как одной из главнейших опти-

ческих характеристик линзы и фотообъектива.

Главио фокусное расстояние линзы, обозначаемое буквой Г (этой же буквой обозначается и главный фокус), зависит от показателя преломления стекла, из которого изготовлена линза, и от величины радиусов кривизны. Главное фокусное расстояние тем больше, чем меньше показатель преломления и чем больше радиусы кривизны, а так как у более выпуклых линз радиусь кривизны меньше, то такие линзы имеют меньшее фокусное расстояние, чем менее выпуклые.

Величина главного фокусного расстояния линзы практически важна потому, что в прямой зависимости от нее находится масштаб даваемого линаюй изображения, т. е. при прочих равных условиях масштаб прямо пропорционален величине главного фокусного расстояния линзы. Последнее в полной мере относится и к фотографическому объективу.

Оптическим центром называется некоторая точка на главной оптической оси, расположенная внутри линзы или вне ее и замечательная тем, что лучи света, проходящие через эту точку, линзой не предомляются, а лишь несколько смещаются иными словами, лучи, проходящие через оптический центр линзи, ведут себя так, как если бы они проходили сквозь плоскопараллельную стеклянную пластинку. Такие лучи называются центральным иными проходили сквозь плоскопараллельную стеклянную пластинку. Такие лучи называются центральным и

Слемует поминъ, что главное фокусное расстояние лина отмерател от текоторой точку находящейся внутри линам, а многда в наче е (в зависимости от формы линам) и называемой глав в ю й то ч ко В линам, ч что в камой линае главных точек дв. Гочка, обращениям горемует, называется перед ней, а к изображению — з в дней. Главное фокусное расстояное отмерется от задней главной точки линам. Поскольжу, однако, расположение главных точек линам обычно неизвестно, а нахождейне их связано с довольное сложеными расчетами, на пражтиее часто пользуются расстоянием от вершины задней поверхности линам до главного фокуса, которое иззывается вер шин ны му фокус ны му расстоя линем.

Свойство центральных лучей объясняется тем, что для них линза действительно является как бы плоскопараллельной пластинкой. Если через точку B (рис. 18), в которой центральный луч падает на линзу, и через точку B, из которой луч выходит з линзы. Повести к сфевическим поверхностям линзы касатель-

ные плоскости ММ, и NN, то можно унидеть, что эти плоскости будут между собой параллельны, т. е. точки В и В лежат на параллельных плоскостах, чем и объясняется поведение центрального луча АВВГ. Таким же свойством обладают любые центральные лучи, проходящие через оптический центр линым О. Центральный луч ДЕ, идущий вдоло оптической оси, не только не преломляется линзой, по и не смещается,

Оптический центр имеется не только в' линзе, но и в любом фотографическом объективе. Именно поэтому важно знакомство с ним; поведение же центральных лучей заранее известно.




Рис. 18. Оптический центр и центральный луч

ральных лучей заранее известно. Это позволяет пользоваться ими при графических построениях в оптике.

Так, например, дана линза и предмет AB (рис. 19); требуется построить изображение предмета. Хотя в действительности из каждой точки предмета на линзу падает расходящийся пучок бесчисленного множества лучей, для построения изобра-




Рис. 19. Способ графического построения изображения

жения достаточно воспользоваться всего лишь двумя лучами — одним параллельным главной оптической оси и одним центральным, путь которых заранее известен. Луч AB, как параллельный главной оптической оси по выходе из линзы пройдет, оче-

видно, через главный фокус F, а луч AO, проходящий через оппический центр O, не преломляется, и без большой погрешности
может быть изображен в виде прямой. Пересечение этих двух
лучей даст в точке a изображение точки A. Аналогично может
быть найдено изображение точки B (B), что достаточно для построения изображения всего предмета. При известной величине
главного фокусного расстояния построенне может быть выполнено с соблюдением точного масштаба изображения.

2. Оптическая сила линзы

Оптической силой линзы называется величина оптического действия линзы, т. е. степень отклюнения ею лучей света. Оптическая сила линзы измеряется величиной, обратной главному фокусному расстоянию линзы $\frac{1}{F}$, и выражается в особых единицах — д и оп тр и я х (D). За одну диоптрию принимается оптическая сила линзы, фокусное расстояние которой равно одному метру, т. е. у которой $\frac{1}{F} = \frac{1}{1} - 1$, где F выражено

в метрах. Таким образом, чтобы определить оптическую силу линзы и выразить ее в диоптриях, следует выразить фокусное расстояние линзы в метрах и подставить его значение в дробь $\frac{1}{F}$. Но так как в фотографической практике приходится иметь дело с линзами (или объективами), фокусное расстояние которых обычно меньше метра, то вместо перевода фокусного расстояния в метры, проще в числителе приведенной дроби вместо единицы ваять 100. Тогда F можно выразить в сантиметрах. Таким образом, $D=\frac{100}{F}$.

Так линза с F=-50 см будет иметь оптическую силу, равную $\frac{100}{50}=2$ диоптриям, линза с F=10 см будет иметь оптическую силу, равную $\frac{100}{10}=10$ диоптриям, и т. д.

Приведенное выше равенство позволяет определить и фокусное расстояние (F) линзы, если известна ее оптическая сила,

$$F = \frac{100}{D}$$
.

В диоптриях выражается оптическая сила как собирательных, так и рассеивающих линз. В первом случае перед числом диоптрий ставится знак + (плюс), во втором — (минус).

3. Понятие о резком и нерезком изображении

Резяость изображения является одним из важнейших условий, определяющих качество фотографического снимка. Малейшая иерезкость мгновенно улавливается глазом и делает фотосиимок негодным. Однако, когя наш глаз и легко отличает резкое изображение от нерезкого, обичное поизтие о резкости изображения является недостаточно точным, так как не устанавливает критерия резкости. Чтобы установить этот критерий, попитаемся выяснить причины, по которым изображение, полученное с помощью лиизы или фотографического объектива, может быть нерезким.

Проделывая опыт с собирательной линзой, мы видели, что резкое изображение предметов на экране получается лишь при одном определенном расстоянии между линзой и экраном, т. е. в некоторой определенной фокальной плоскости, и что изменение этого расстояния в ту дил другую сторону приводит к уменьшению резкости. С другой стороны, мы установили, что изображение светящейся точки представляется нам резким в том случае, когда экран расположен в фокальной плоскости, т. е. в плоскости пересечения лучей, прошедших скюзь лицку, а так как эти лучи образуют конус, то точка резкого изображения представляет собой вершину конуса, основание которого опирается на линзу.

После пересечения лучи вновь расходятся, образуя новый конус, обращенный своей вершиной в противоположную сторону. Таким образом, точка резкого изображения находится как раз в том месте, где оба конуса соприкасаются своими вершинами.

При всяком перемещении экрана вдоль оптической оси линзы плоскость экрана отсекает вершину одного из конусов, и изображение точки принимает вид размытого кружка (ркс. 20). При этом, чем больше плоскость экрана будет удаляться от точки пересечения лучей, тем больше становится днаметр размытого кружка, тем большей будет нерезкость изображения.

Таким образом, степень нерезкости изображения точки определяется не чем иным, как величиной размытого кружка, откуда кружок этот и получил название кружка размытости или диска нерезкости.

Какова же должна быть величина кружка размытости, чтобы изображение точки представлялось нам резким?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует обратиться к разрешающей способности нашего глаза,

Разрешающей способностью глаза называется способность различать мелкие детали предметов. Опытом установлено, что с расстояния наилучшего зрения, которое для здорового глаза равно в среднем 25—30 см, глаз способен различить десять линий в одном миллиметре, т. е. пять штрихов толщиной в 0,1 мм каждый и пять таких же по ширине просветов между ними. Таким образом, разрешающая способность глаза ограничена




Рис. 20. Схема происхождения нерезкости изображения

ведичнюй в 0,1 мм. Это значит, что минимальный размер предметов, форму которых глаз способен различить с расстояния навлучшего зрения, составляет 0,1 мм, всякий же предмет меньшей величным, какую бы форму он ни ммел, воспринимается глазом как точка. Следовательно, дия того, чтобы изображение точки представляюсь нам также в виде гочки, достаточно, чтобы кружок имел в дивметре не более 0,1 мм. Эта величита кружок размытости и принята в фотографии (как и вообще в оптике) в качестве критерия резкости изображения. Само собой разумеется, что при всяком уменьшении диаметра кружка размытости изображение будет казаться нам попрежнему резким, хотя изменений в степени резкости, т. е. какого-либо повышения реакости, глаз в таких пределах все равно не различает.

С другой стороны, всякое увеличение кружка размытости приводит к нерезкости, ощутимой глазом. Таким образом, величина кружка размытости в 0,1 мм является не только необходимой, ио и вполне достаточной, чтобы изображение казалось нам

Это требование вполне обеспечивается любым фотографическим объективом

4. Недостатки простой линзы и способы получения высококачественного изображения

Фотографический объектив состоит из нескольких линз. В совершенных объективах число линз достигает восьми.

Возникает вопрос, почему так сложна конструкция современных объективов, если изображение может быть получено с помощью одной собирательной лиизы? Объясняется это тем, что простая линза дает изображение, которое обладает столь существенными недостатками, что совершенно неприголно лля целей фотографии.

Чтобы убедиться в этом, достаточно сделать два симика одного и того же предмета, один — простой лицзой, а другой — совершенным объективом, и сравнить их между собой. Фотосиимок, сделанный совершенным объективом, будет реаким по всему полло и геометрически точным, в то время как симок, полученный с помощью простой линзы, будет более дли менережим лицы в небольшой центральной части и совершенно нережим по краям и углам. Кроме того, прямые лиции объекта на краях симика получатся не строго прямыми, а изопну-

тыми. Столь низкое качество снимка объясняется целым рядом оп-

тических недостатков, свойственных простой линзе. Основными из этих недостатков являются следующие: 1) сферическая аберрация. 2) хроматическая аберрация. 3) астигма-

рическая аоеррация; 2) хроматическая аоеррация, 3) астигматизм, 4) кома, 5) дисторсия.

Хотя причины, вызывающие все эти недостатки, действуют в линзе одновременно, для ознакомления с сущностью этих не-

достатков, удобно рассмотреть каждый из них в отдельности. С ферическая а беррация заключается в том, что лучи света, падающие на линзу из одной светящейся точки, пересекаются не в одной точке, как это мы предполагали в теоре-

ресекаются не в одной точке, как это мы предполагали в теоретических рассуждениях, а в нескольких точках, разно удаленных от линзы. Чтобы понять это явление, необходимо более ясно предста-

чтооы понять это явление, неооходимо оолее ясно представить себе истинную картину образования изображения точки. Применяя методы геометрической оптики, мы для графиче-

ского построения изображения светящейся точки пользовались двумя крайними лучами, ограничивающими конус расколящихся из точки лучей, падавопики на линяу, и пренебрегали поведением всех других лучей. Между тем, на поверхность линзы падает бесчисленное множество лучей, и все они принимают участие в образовании изображения точки.

Исследования показали, что лучи, проходящие вблизи главной оптической оси линзы и падающие на центральную частьлинзы (такие лучи называются при осе вы ми или параксиальными), пересекаются дальше отлинзы, чем лучи, проходящие черев края линзы (крае вы елучи).

Картина этого явления показана на рис. 21.

Таким образом, в действительности получается, что одной светящейся точке соответствует не одно, а множество изображений, лежащих в разных фокальных плоскостях. Понытка получить резкое изображение точки при таких условиях будет бесстводной, так как, если поместить экран в плоскость пересечения краевых лучей линзы (плоскость K), то эта плоскость будет пересекать конус приосевых лучей, которые образуют на экране размытый кружок ab. Если же помесчить экран в плоскость пересечения приосевых лучей (плоскость Π), то краевые лучи, уже пересекшиеся, расходясь, образуют на экране размытый кружох a, b.




Рис. 21. Схема, поясняющая явление сферической аберрации

Ясно, что при таком условии изображение каждой точки и, следовательно, изображение всего предмета будет нерезким.

Явление сферической аберрации можно смягчить, заслонць какую-то часть краевых лучей и исключив этим их действие, что на практике и делается. Для этого перед линзой или за ней помещают светонепроницаемую заслонку в виде плоской шайбы с небольшим отверстнем в центре. Такое приспособление, называемое д и а ф р а г м о й, действигально уменьшает вредное заиняние сферической аберрации, однако полностью устранение е не может. Поэтому для устранения сферической аберрации применяется другой способ, заключающийся в том, что к собирательной линзе приставляют рассенающую линзу, также обладающую сферической аберрацией, но обратного знака, которая и парализует сферической аберрацией, но обратного знака, которая и парамизует сферической аберрацией, но обратного знака, которая и парамизует сферической аберрацией обратного знака дительного должного деление обратного знака дительного деление деление обратного делен

Однако если обе линзы будут изготовлены из одного и того же сорта стекла, то окажется, что для устранения сферической аберрации оптическая сила рассенвающей линым должна быть равной по своей величине оптической силе собрательной линзы и будет отличаться лицы обратным знаком. При такой комбинации полученная система потеряет оптическую силу и превратите в обладающее собирательными свойствами. В связи с этим лицы изготовляются в разных сортов стекол: собирательная — из кропа, обладающего большим коэффициентом преломления, а рассенвающая — из финита с меньшым коэффициентом преломления, и при этом рассенвающая линза, дающая необходимую величину сфермческой аберрация, будет отпически менее сильной

и в соединении с собирательной линзой даст положительную, т. е. собирательную, оптическую систему, свободную от сферической аберрации. Обе линзы обычно скленваются своими совпадающими поверхностями и составляют как бы одну линзу.

Описанный способ устранения сферической аберрации устраняет также и второй существенный недостаток простой линзы —

хроматическую аберрацию.

Хроматическая аберрация, так же, как и сферическая, приводит к нерезкости изображения, однако действующие при этом причины несколько более сложны, и, чтобы разобраться в них, следует вернуться к рассмотрению явления дис-

персии, о которой мы кратко упоминали в главе І.

Дисперсией называется явление разложения сложного света по наблюдается при прохождении света через трехтранную призму. Если через такую призму пропустить узкий шучок сложного, например белого света, а по другую сторону от призмы поместить якран, то на последнем появится многощентая по-лоса — спектр, в котором цвета располагаются всегда в следующем порядке: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, сний и фиолеговый. Явление это схематически показано на рисс. 22.

Чем больше показатель дисперсии стекла, из которого изготовлена призма, тем сильнее расходятся между собой крайние

лучи спектра и тем спектр становится более растянутым. Дисперсия и является причиной хроматической аберрации линз.

Рассматривая действие собирательной линзы, мы исходили из того, что на линзу падают лучи какойто одной длины волны (одного цвета), либо предполагали, что все лучи.




Рис. 22. Дисперсия света и возникновение спектра


входящие в состав белого света, одинаково отклоняются линзой, т. е. пренебрегали явлением дисперсии. Между тем, дисперсия свойственна не только призме, но и линзам, поскольку последние представляют собой как бы совокупность призм.

Вследствие этого, если на собирательную линзу падают лучи из светящейся точки, испускающей белый свет, то каждый луч, пройля сквозь линзу, выйдет из нее разложенным на составляющие его цветные лучи, при этом фиолетовые лучи, наиболее сильно преломляющиеся линзой, перескугся с оптической осыю на более близком расстоянии от линзы, чем красные. Между

³ Товароведение фотогр. товаров

этими двумя точками пересечения расположатся точки пересечения всех других цветных лучей (рис. 23).

Получается явление, похожее на сферическую аберрацию с той лишь разницей, что, поместив экран в фокальную плоскость фиолетовых лучей Ф, мы получим на нем фиолетовую точку, окруженную размытыми цветными кружками с красной кромкой. Переместив же экран в фокальную плоскость красных лучей К. мы получим красную точку, также окруженную размытыми цветными кружками, но с фиолетовой кромкой.



Рис, 23. Схема явления хроматической аберрации

Устранение хроматической аберрации практически достигается тем же способом, что и сферической, т. е. соединением двух линз — собирательной, изготовленной из крона, и рассеивающей - из флинта. Так как кроны имеют сравнительно не-



Рис. 24. Ахроматическая линаа

большой показатель преломления и небольшую дисперсию, а флинты — несколько больший показатель преломления и значительно большую лисперсию, то соответствующим подбором собирательной и рассеивающей динз по их оптическим показателям можно получить собирательную систему, свободную от хроматической аберрации. Такая составная линза, называемая ахроматической, и приведена на рис. 24. Еще более сложным является третий недостаток простой линзы — астигматизм.

До сих пор мы рассматривали явления, происходящие в тех случаях, когда светящаяся точка расположена на главной оптической оси. Между тем, на

практике такая точка лишь одна, в то время как все бесчисленное множество точек предмета, изображение которого желают получить с помощью линзы, расположено в стороне от главной оптической оси. Лучи света, посылаемые этими точками на линзу, идут под углом к главной оптической оси, и это обстоятельство отрицательно влияет на качество изображения.

Так как пучок лучей, испускаемых светящейся точкой А (рис. 25), идет под углом к главной оптической оси, то конус лучей, падающих на линзу, будет несимметричен по отношению к главной оптической оси линзы и поверхности линзы. Если выделить из пучка только лучи, лежащие в горизонтальной и вертикальной плоскостях, то можно обнаружить, что лучи, лежащие в вертикальной плоскости и называемые мер идиональ-

й ы м и, встречаются с участком поверхности линзы, обладающим ббльшим раднусом кривизны, чем участок поверхности линзы, с которым встречаются лучи, лежащие в горизонтальной плоскости и называемые сагитталь и ы м и. Поэтому меридиональные лучи пересекаются дальше от динзы. чем сагитальные динзы м сагиталь




Рис. 25. Схема явления астигматизма

Возинкают две точки пересечения лучей, идущих из одной спектицейся точки, в результате чего ни в одной из этих точек пересечения не удается получить изображения точки. Поместив экран в фокальную плоскость мерадиональных лучей М, мы одновременно с изображением точки получим на экране размитую горизонтальную линию, проходищую через эту точку. Поместив же экран в фокальную плоскость сагиттальных лучей С, мы одновременно с изображением точки получим на экране размитую зертикальную линию, проходищую через эту точку. Всякое промежуточное положение экрана приведет к возникновению двух накрест лежащих размитых линий.

Таким образом, получение изображения точки становится невоможным, откуда явление это и получило название а с т и г м ати з м а, что значит бесточне.

Задача устранення астигматизма сводится к возможному наиобъявлему сокращению расстояния между точками пересечения меридиональных и сагитальных лучей, т. е. к возможному выпрямлению плоскости резкого изображения, которая при налични астигматизма имеет форму не плоскости, а сферы, обращенной к линзе своей вогнутой поверхностью.

Устранение астигматизма составляет весьма сложную задачу вычислительной оптика и достигается сочетанием нескольких линз и подбором соответствующих сортов оптического стехла.

Объективы, свободные от астигматизма, называются анастигматами. Следует сказать, что полное устранение астигматизма приводит к значительному усложнению и удорожанию объектива. Однако достаточно и частичное его устранение, при котором разрешающая способность объектива на краях поля изображения оказывается вполне пригодной для практических целей. В зависимости от требований, предъявляемых к объективу, допустимая величина астигматизма может быть достигнута

сочетанием трех линз.

Следующий, четвертый, недостаток простой линзы, так называемая к ом а (в переводе комета), является частным случаем сферической аберрации для широких пучков лучей, наклонных к главной оптической оси линзы. Если сферическая аберрация для лучей, падающих на линзу параллельно оптической оси, выражается в нерезком изображении точки, то кома, кроме того, приводит к деформации точки, которая приобретает вид кометы с размытыми краями. Явление комы сказывается тем сильнее, чем больше наклон падающих на лицзу лучей.

Явление комы, схематически показанное на рис. 26, объясняется сферической аберрацией наклонных лучей, при которой




Рис. 26. Схема явления комы

кружки размытости (диски нерезкости) краевых и приосевых лучей несколько смещаются по отношению друг к другу и центры их не совпадают.

не совпадают. В зависимости от формы линзы и ее положения относительно
падающих лучей смещение дисков происходит в ту или другую
сторону от оптической оси. Если,
например, на пути лучей поместить положительный мениск, обрашенный к падающим лучам
своей вогнутой стороной, то вследствие более сильного отклонения
нижних лучей более широкая
часть комы будет обращена к оптической оси. Такая кома называется наружной. Если же обратить мениск выпуклой стороной
тить мениск выпуклой стороной
толь
тить мениск выпуклой стороной
тороном
температиры
тить мениск выпуклой стороной
тить мениск выпуклой стороной
тороном
тить мениск выпуклой стороной
тить
температиры
тить
тить
тить мениск
тить
ти

к падающим лучам, то верхние лучи отклоняются сильнее, и кома будет направлена своей широкой частью в сторону от оптической оси. Такая кома называется

в н ут р с н н с й. Частичное устранение комы, как и частичное устранение сферической аберрации, может быть достигнуто применением диафрагмы. Полное устранение комы достигается таким сочетанием двух линз, при котором внутренняя кома одной линзы нейтрализуется равной ей по величине наружной комой другой линзы. Такой результат может быть получен, например, соединением двух положительных менисков, направленных своими выпуклыми порверхностями в противоположные стороны. Наконец, последний, пятый, недостаток простой линзы — д и с то р с и я (от латинского distortio — искривление) заключается в искривлении линзой прямих линий, расположенных по краям изображения. Вследствие дисторсии прямоугольная сетка получается на экране бочкообразной, или, наоборот, подушкообразной (рис. 27).

Возникновение дисторсии связано с несколькими недостатками линзы, действующими совместно, а направление искрив-

лений линий зависит от положения диафрагмы, — если диафрагми по ходу лучей расположена перед линзой, прямые линин изтибаются к краям изображения, и дисторски получается бочкообразной; если же поместить диафрагму за



Рис. 27. Явления дисторсии: подушкообразная дисторсия, 2 — бочкообразная

линзой, то линии будут изогнуты к центру изображения, и дисторсия получится подушкообразной. Устранение дисторсии достигается расположением диафрагмы между двумя линзами.

Таковы главнейшие недостатки простой линзы.

Возникая по различным причинам, все они действуют в линзе одверженном и, как видно из описания, приводят, во-перак, к общей недостаточной резкости по всему полю изображения, причем по мере удаления от центра поля к краям нерезкость возрастает и, во-вторых, к искажению изображения.

Поскольку единственным средством устранения недостатков простой линзы является сочетание линз, конструкция фотогра-

фического объектива усложнилась.

Слокность конструкции современных объективов объекцияты, не только этим. На протяжении всей истории создания совершенного фотографического объектива одной из важнейших задач прикладной оптики являжаюсь увеличение светопропускаю, систементы объектива, что неизбежно было связано с необходимостью увеличения давметра его лина, а это влекло за собхоусиление е недостатков. Все это в начительной степени затрудняло задачу конструирования объектива и также приводило к необходимости увеличения в нем количества дина.

5. Основные характеристики фотографического объектива

Главнейшими данными, характеризующими всякий фотографический объектив, являются: главное фокусное расстояние, светосила, угол изображения и разрешаю щая способность. Наиболее важные из этих данныхсветосила и главное фокусное расстояние, как правило, наносятся на оправу объектива (объчно на наружное кольцо передней линзы объектива), а также заносятся в технический паспорт объектива или фотоаппарата. Остальные две характеристики указываются только в паспорте (угол изображения иногда в паспорте не указывают.)

Поскольку любой фотографический объектив является собирательной оптической системой, он, как и простая собирательная линза, имеет главный фокус и главное фокусное расстояние, обычно называемое просто фокусным расстоянием.

Фокусное расстояние принято обозначать $\,$ буквой $\,F\,$ и выра-

жать в сантиметрах или миллиметрах.

Точное измерение фокусного расстояния производится с помощью специальных приборов и отсчитывается от задией главной точки. Практически фокусное расстояние измеряют от плоскости диафрагмы, учитывая при этом, что такое измерение будет приобъектива.

Каково же практическое значение фокусного расстояния? Пережде всего от величины фокусного расстояния зависит масштаб дваваемого объективом изображения. Чем больше фокусные расстояние объектива, тем больше масштаб изображения, при этом, как мы уже указывали, масштаб изображения примо пропорционален величине фокусного расстояния объектива.

Подсветосилой объектива поинмают его способность давать на фотопластинке изображение большей или меньшей освещенности. Светосила является одним из главнейших факторов, определяющих качество объектива, так как от нее зависит продолжительность выдержки при фотосъемке. Чем выше светосила объектива, тем короче может быть выдержка. Кроме того, объектив с большой светосилой дает возможность фотографировать при менее благоприятных световых условиях.

Светосила объектива зависит прежде всего от величины действующего отверстия объектива, т. е. отверстия, определяющего диаметр пучка лучей света, проходящего через объектив и освещающего поверхность фотопластники лип пленки. Чем большилощадь этого отверстия, тем, естественно, большее количество лучей оно пропускает и тем больше светосила объектива.

Так как действующее отверстне объектива имеет форму круга, а площади кругов относятся, как квадраты их диаметров, то светосила объектива прямо пропорциональна квадрату диа-

метра его действующего отверстия.

Однако величина действующего отверстия сама по себе еще не дает численного выражения светосилы объектива. Степень освещенности фотопластники зависит также и от фохусного расстояния объектива. Согласию основному закону осъещенности, последияя обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника света до освещаемой поверхности (имеется в виду поверхность, перпендикулярная к направлению света).

Фотографический объектив в светомепроницаемой камере по отношению к фотопластинке (или плеике) является не чем иным, как источником света, и, следовательно, освещенность пластинки (или плеики) обратно пропорциональна фокусному расстоянию объектива.

Таким образом, зависимость светосилы от величины действующего отверстия объектива и фокусного расстояния можно выразить формулой:

$$L = \frac{d^2}{F^2} = \left(\frac{d}{F}\right)^2$$

где: L — светосила объектива;

д — диаметр действующего отверстия;

F — фокусное расстояние.
 Итак, светосила объектива прямо пропорциональна квад-

рату диаметра его действующего отверстия и обратно пропорциональна квадрату его фокусного расстояния.

Отношением $\left(\frac{d}{F}\right)^3$ и следует пользоваться при сравнении светосилы двух объективов. Однако для характеристики светосилы объектива можно пользоваться отношением диаметра действующего отверстия объектива к его фокускому расстоянию $\frac{d}{F}$, не возводя его в квадрат. Это отношение, называемое относительным отверстие объектива, обычно используется для характеристики светосилы. Но так как фокусное расстояние объектива больше даметра его действующего отверстия, то, чтобы не делить меньшую величну на большую, относительное отверстие обычно обозначают в виде дроб $\frac{d}{F}$, а числителе которой единица, а в знаменателе числю, показывающее, во сколько раз фокусное расстояние объектива больше диаметра его действующего отверстия.

Так, например, если F=13.5 см, а d=3 см, то относительное отверстие будет равно:

$$\frac{1}{F:d} = \frac{1}{13.5:3} = \frac{1}{4.5} = 1:4,5.$$

В таком виде относительное отверстие и обозначается на объективах, при этом, чтобы словесно выразить относительное отверстие объектива, обычно называют только знаменатель дроби, например, говорят: «Относительное отверстие объектива четыре и пять десятых» или проще — «четыре и пять».

Следует указать на ошибку, часто допускаемую в разговорной речи, когда вместо «относительное отверстие» говорят «светосыла», называя при этом число относительного отверстия. Относигельное отверстие характеризует светосилу, но численно его не выражает, и для сравнения истипных светосил друх объективов следует сначала возвести в квадрат их относительные отверстия, а затем разделить большее число на меньшее. Так, например, если относительное отверстие одного объектива 1:2, а другого 1:3.5. то (1.) за 1.

 $\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2}{\left(\frac{1}{3.5}\right)^2} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{12.25}} = \frac{12,25}{4} \cong 3$

т. е. первый объектив имеет светосилу приблизительно в три раза большую, чем второй.

Следующая характеристика объектива — угол изобракен ня — характеризует угол предметного пространства , охватываемый объективом.

Площадь, на которой объектив может дать изображение, ограничена. Если взять фотоаппарат большого формата и, укрепив в нем объектив, предназначенный для малоформатного фотоаппарата, сделать фотографический синмок, то на синмие получится изображение в виде круга с размытыми, сходящимися, на нет границами, за пределами, которого будет неосвещенное поле (рис. 28). Этот световой круг носит название поля зрения объектива.

Изображение, полученное в пределах поля зрения, будет в различных местах неодинаково резким. В пределах некоторого центрального круга реакость будет больше, чем на краях.

Практическую ценность для фотографии представляет не все поле эреняя, а лишь та его часть, в пределах которой изображение резко. Эта часть, ограниченная ча рис. 28 малым кругом, носит название полезного поля изображения или просто пол я изображения или Станов изображения или просто поль изображения по сравнению с полем зрения.

Размеры поля изображения обычно связаны с фокусным расстоянием объектива: чем больше фокусное расстояние, тем больше и поле изображения, однако прямой зависимости здесь нет, и практически мочут быть изготовлены объективы с одинаковыми фокусными расстояниями, но с разными по размерам полями изображения. Понятно, что чем больше поле изображения, тем больше может быть формат пластинки яли пленки, которые объектив может спокрыть» резким изображениям. Пластинки и пленки имеют форму прямоугольника или квадрата, а не круга, поэтому на практике депользуется не все поле изображения, а некоторая его часть, ограниченияя прямоугольником или квад-

³ Предметным пространством в оптяке называется пространство, которое по ходу лучей расположено перед опитческой системой, в отличне от так на зываемого пространства наображений, расположенного по ходу лучей за оптической системой.

ратом. Это может быть любой прямоугольник и любой квадрат, вписанные в круг поля изображения, что позволяет применятьодин и тот же объектив для аппаратов различных форматов.



Рис. 28. Поле зрения и поле изображения объектива

Из описания следует, что размеры поля изображения ограничивают размеры максимального формата фотопластинки, для которого может быть пригоден данный объектив. Для получения резкого изображения на всей поверхности фотопластинки необходимо, чтобы диаметр поля изображения был не менее диагонали фотопластинки.

Желательно, а в некоторых случаях и обязательно, чтобы диаметр поля изображения был несколько больше диагонали фотопластинки, т. е. чтобы за пределами фотопластинки был еще некоторый запас поля резкого изображения. Это необходимо в тех случаях, когда фотопларат имеет приспособление для смещения объектива с его центрального положения, т. е. передвижения его относительно центра фотопластинки вверх, вииз и в стороны.

Практическое использование такого приспособления возможно только при соблюдении указанного условия. В противном случае при перемещении объектива часть пластинки или пленки выйдет за пределы поли изображения, и часть снимка окажется нерезкой.

Искусственное умевышение формата фотопластинки или пленки относительно размеров поля изображения необходимо и в аппаратах с неподвижно укрепленными объективами, так как резхость изображения на утлах снимка в этом случае будет большей. Поэтому в большинстве фотоппиратов используется не все возможное поле изображения, а несколько уменьшенная его часть. Случан, когда изображение на краж фотоснимков получается недостаточно реаким, свидетельствуют отом, что в фотоппирате не соблюдено это правило и наряду с полем резкого изображения использована также часть поля нерезкого изображения использована также часть поля нерезкого изображения

Углом изображения объектива обычно называется угол, заключеный между прямыми, соединяющими оптический центр объектива с концами диаметра поля изображения при установке объектива на главном фокусном расстоянии от центра поля изображения?

Таким образом, угол изображения устанавливает связь между главным фокусным расстоянием объектива и размерами поля изображения и поэтому может служить более полной характеристикой объектива, чем одна величина поля изображения.

От величины угла изображения зависит то максимальное пространство, которое объектив может охватить при фотографировании. Чем больше угол изображения, тем большее пространство объектив охватывает.

Как уже было сказано, на практике используется обычно не все поле возоражения, а несколько меньшее, поэтому когда, характеризуя объектив, говорят об его угле изображения, то имеют в виду не дваметр поля изображения, а диагональ того кадра, для которого объектив рассчитан (расчетного кадра). В дальнейшем, говоря об угле изображения объектива, мы будем месть в виду угол, з аключенный между прямыми соединяющими оптический центр объектива с концами диагонали расчетного кадра.

На рис. 29 показан этот угол. Нетрудно видеть, что величина его зависит от диагонали формата расчетного кадра и фокусного расстояния объектива. Чем больше диагональ кадра и меньше

¹ Следует поминть, что угол изображения определяется примыми, соедиияющими компша диаметра поля изображения с заднеб главной точкой объектива, однако для практических измерений допустимо пользоваться оптическим центром объектива.

фокусное расстояние объектива, тем угол изображения больше. Используя объектив для получения сигимка формата меньшего, чем тот, на который объектив рассчитан, мы искусственно уменьшаем угол изображения объектива.

Поскольку объективы могут быть изготовлены и изготовляются с различными углами изображения, возникает вопрос, ка-

кие из них наиболее пригодны для практики.

На первый взгляд может показаться, что чем больше угол изображения объектива, тем объектив лучше или выгоднее, так как он охватывает большее пространство. На самом же деле это не так.

Чтобы правильно решить вопрос об угле изображения объектива, следует рассмотреть его в связи с передачей перспективы.

Перспективой назы-




Рис. 29. Угол изображення объектива

вается изображение предметов на плоскости так, как они представляются нам в пространстве. Известно, что предметы по мере их удаления от эрителя кажутся кое более и более уменьшающимися. По этой же причине параллельные линии, уходящие вдаль от эрителя, кажутся сходящимися.

Перспективным изображением является, такое, в котором масштаб изображения предметов уменьшается в зависимости от их удаленности. Именно так изображаются предметы на фотографическом спимке. Глядя на фотографический снимок, зритель может судить о расположении предметов в пространстве, поэтому фотографическое изображение есть изображение перспективное.

Плако в ряде случаев это суждение не совпадает с действытельностью. Помещенные здесь три снимка одного и того же сожета (рис. 30) сделаны объективами с разными углами изображения. Снимки производят на зрителя совершенно различновпечатление, котя все опи сделаны содной и той же точки. На первом из них предметы кажугся значительно более удаленными от зрителя, чем на втором; на втором — более удаленными между тем нетрудно доказать, что перспективы и между тем нетрудно доказать, что перспективы на всех трех снимках геометрически совершенно одинакова. Достаточно сравнить между собой кадры, ограниченные рамками на первых двух синиках, с третьим снимком, чтобы в этом убедиться. Если из первых двух сиников вырезать кадры, ограниченные рамками, то полученные три снимка будут огличаться один от другого только своими форматами, но будуг производить на нас совершенно одинаковое перспективное впечатление. Если же путем увеличения довести размеры вырезанных двух кадров до размеров третьего синмка, то все три снимка вообще ничем не будут отличаться один от долугого.





Рис. 30. Снимки, сделанные с одной и то — инрокоугольным, — 2 нормаль

Различное перспективное впечатление объясняется тем, что уплом изображения некоторых объективов не совпадают с углом изображения нашего глаза.

Угол изображения оптической системы нашего глаза очень мал и не превышает 6—8° (имеется в виду угол резкого изображения), но благодаря подвижности глаза угол изображения достигает 50—60°.

При съемке объективом с углом изображения, значительно превышвопиль 60° мы получаем на краях снинка изображение таких предметов, которые находятся за пределами угла охвата нашего глаза, и в натуре глазом либо видим нерезко, либо съем не видин, так как расположены почти сбоку от наблюдателя. Поскольку изображение этих предметов имеется на снимке, у наса возинкает преувеличенное представление о перспективе: преиметы кажутся более удаленными, чем в натуре. По тем же которых значительно меньше 45—60°, производят обратное в смысле перепективы епектательно розвиду предмения симок, мы исходим из положения, что на снимке изображены те предметы, какие мы могли бы наблюдать, находясь на месте съемки, поэтому предметы эти на снимке представляются нам значительно более приближенными, чем в натуре.

Следовательно, чтобы фотографический снимок производил на нас такое же впечатление, как и сама натура, необходимо на



е точки съемки различными объективами: ым. 3 — телеобъективом

синмке изобразить тот же участок пространства, какой окватывает наш глаз (с учетом подвижности глаза). Этому требованию отвечают объективы с углом изображения 45—60°. Такие объективы получили название н о р м а л ь н ы х, и именно они устанавливаются на фотоаппаратах в качестве основных. Для фотоаппаратов различных форматов нормальными будут и различные по своим фокусным расстояниям объективы.

Так, для формата 24×36 мм нормальными являются объективы с фокусным расстоянием 50 мм; для формата 6×6 см — объективы с фокусным расстоянием 7,5—8 см; для форматов 6×9 и 6×9 м 9×9 м 9

10,5-11 см и т. д.

Вообще же нормальными можно считать объективы с фоку-

сным расстоянием, примерно равным диагонали кадра.

Объективы, угол изображения которых превышает 60°, получили название широкоугольных, объективы с углом изображения меньшим, чем у нормальных, называются длинно-

фокусными.

В фотографической практике применяются объективы с различным и глами и вображения. В одних случаях удобнее применять широкоугольные объективы, в других — длиннофокусные. В отличие от нормальных объективов, которые называют также универсальными, широкоугольные и длиннофокусные объективы являются объективым специального назначения и применяются как дополнительные, сменные объективы.

Нам остается ознакомиться с последней характеристикой объектива — с разрешающей способностью.

Под разрешающей способностью объектива понимают спо-

под разрешающей спосооностью объектива понимают способность объектива раздельно передавать мельчайшие детали фотографируемого объекта.

Разрешающая способность определяется числом линий (штрихов) и таких же по ширине промежутков между ними, раздельно изображаемых объективом в одном миллиметре поля изображения.

Для определения разрешающей способности объективы испытываются путем фотографирования так называемой м и р ы — вычерченной в сравнительно большом размере таблицы из штрихов.

Фотография миры, полученная с сильным уменьшением, называется резольвограммой, которая просматривается через

сильную лупу или микроскоп.

Разрешающая способность объектива прежде всего зависит от степени коррекции объектива, т. е. от того, насколько в объективе устранены его оптические недостатки. Кроме того, она зависит от точности изготовления и сборки деталей объектива и, наконец, от качества шлифовки поверхностей ликов. Разрешающая способность хорошо коррегированных объективод достигает 250—300 лин/ми, практически же она оказывается значительно меньшей, поскольку в определении ее участвует фотографический слой, разрешающая способность объектива, ограничивает последнюю.

В различных частях поля изображения разрешающая способность объектива неодинакова. Как правило, в центре поля она

всегда выше, чем по краям.

В реальных условиях объективы с высокой степенью коррекшин дают при наибольшем отверстии диафрагым до 40—45 лин/мм в центре поля и до 20—25 лин/мм по краям поля, однако практически вполне приемлемы и объективы с меньшей разрешающей способностью. Допустимый предел разрешающей способностью стаза (10 лин/мм). Вполне понятно, что объектива обусловливается разрешающей способностью глаза такой разрешающей способностью глаза к разрешающей способностью глаза к разрешающей способностью, был бы негодным. Чаще всего к разрешающей способностью, был бы негодным. Чаще всего к разрешающей способностью объектива (и светочувствительных материалов) предъявляют более высокие требования, особенно в тех случаях, когда негативное изображение впоследствии должно быть увеличено.

6. Конструктивные элементы фотографического объектива

Основными конструктивными элементами всякого фотографического объектива являются линзы, оправа и диафрагма.

Оправа объектива обеспечивает заданное расчетом взаимное расположение линз в объективе, предохраняет линзы от смеще-

ния и защищает их от механических повреждений.

Оправа представляет собой цилиндрическую трубку (тубус) определенного профиля с закраинами для укрепления лииз или чаще всего для ввинчивания компонентов объектива, называемых блоками, состоящими из одной, двух или большего числа лииз. Обачно объективы состоят из двух компонентов, ввинчиваемых в оправу с двух ее прогивоположных сторон. Компонент, ввинчиваемых в оправу с двух ее прогивоположных сторон. Компонент, ввинчиваемых в оправу с двух ее прогивоположных сторон. Компонент, называется передины, а садм — задним.

ввинчиваемый спереди, называется передним, а сзади — задним. Задняя сторона оправы снабжается фланцем и винтовой резьбой или штыковым замком для укрепления объектива на аппа-

рате.

В зависимости от конструктивных особенностей фотоаппа-

рата оправы объективов бывают разных типов.

Все оправы по их конструктивным признакам могут быть разделены на простые и сложные. К числу первых относятся оправы жесткие, неподвижные. Такие оправы применяются в фотоаппаратах, снабженных складывающимся мехом, позволяющим изменять расстояние между объективом и фотопластицкой (или пленкой). Объективы в простых оправах предназначены для штативных фотоаппаратов, применяемых в портретных фотоателье, в репродукционных мастерских и т. п.

Среди простых оправ различают так называемые нормальные и углубленные оправы (рис. 31). У нормальных оправ фланец объектива с резьбой расположен у задиего конца



Рис. 31. Различные типы оправ: 1 — нормальная, 2 — углубленная, 3 — винтовая, 4 — червячная

объектива, и последний выдается всем своим тубусом вперед. В углубленных оправах фланец с резьбой расположен в середине тубуса или ближе к переднему концу объектива, и последний значительной своей частью углублен в фотоаппарат.

Сложными называются оправы, снабженные фокусирующим устройством, позволяющим перемещать объектив вдоль его опитической оси и производить наводку на резкость, а в некоторых случаях осуществлять механическое соединение объектива с дальномером фотоаппарата. Сложные оправы бывают двух типов — в и и т о в ы е и ч е р в я ч н ы е. В первых из них объектив при перемещении вдоль опитической соги совершает одновременно вращательное движение вокруг этой оси, во-вторых, — объектив перемещается только вдоль оси (рес. 31).

В некоторых сложных оправах сменных объективов предусмотрено устройство, компенсирующее разницу в шаге движення объектива и рычага дальномера аппарата, что позволяет пользоваться одним и тем же дальномером аппарата для различных объективов. За последние годы широкое применение получили оправы, в которых винтовая резьба фланца заменена штыковым замком, что позволяет быстрее снимать и укреплять объективы.

Особый вид имеет оправа с центральным затвором, устанавливаемая на многих современных любительских аппаратах (по-

дробнее о затворах см. стр. 72).

Третий конструктивный элемент каждого объектива — диафрагма. Диафрагма представляет собой заслонку, установленную внутри объектива между его компонентами, которая ограничивает действующее отверстие объектива.

Почти во всех современных объективах применяется так называемая ирисовая диафрагма (рис. 32), состоящая из нескольких тонких, обычно металлических, пластинок дугообразной формы, распложенных по кругу и частично налегающих одна на другую. При помощи специального устройства, состоящего из двух пло-



Рис. 32. Ирисовая днафрагма

ских колец, металлические пластинки поворачиваются к центру, и отверстие днафрагмы плавно уменьшается, оставаясь все время в центре объектива. Такое устройство позволяет плавно и на любую величину изменять диаметр действующего отверстия объектива.

При уменьшении действующего отверстия объектива Уменьшается и количество света, проходящего сквозь объектив. Это приводит к уменьшению освещенности пластики (пленки) во время съемки и тем самым вызывает увеличение выдержки.

Основное назначение диафрагмы заключается в возможности увеличивать с ее помощью глубину резкости объектива.

Глубиной резкости называется способность объектива давать в одной фокальной плоскости резкое изображение различно удаленных от него предметов.

Описывая выления, связанные с возникновением оптического изображения, мы во всех случаях имели в виду резкое изображение и установили, что при этом условии каждому расстояник от линзы до предмета соответствует строго определенное сопряженное фокусное расстояние, т. е. расстояние от линзы до плоскости изображения.

Этому закону подчиняется и фотографический объектив. Каждому расстоянию от объектива до фотографируемого предмета соответствует строго определенное расстояние от объектива до плоскости фотопластинки или пленки (при резком изображении).

⁴ Товароведение фотогр. товаров

Из сказанного вытекает, что получить на фотоснимке резкое изображение какого-либо предмета возможно лишь в том случае, если все точки этого предмета находятся в одной плоскости (перпецикулярной оптической оси объектива и параллельной плоскости фотопластинки или пленки), т. е. когда сам предмет предктавляет собой плоскость. Однако это верио только теоретически.

Если бы на практике дело обстояло действительно так, то возможности фотографии были бы ограничены съемкой только плоских предметов, между тем, как извество, на фотографическом снимке можно получить резкое изображение не только плоских, но и объемных предметов и предметов, различно удаленных от фотовпиварать.

Чем же это объясняется?


Как мы уже знаем, фотографическое изображение представляется нам резким тогда, когда диаметр каждой его точки (т. е. диска нерезкости) не превышает 0,1 мм. Однако объектив и светочувствительный фотографический слой способин давать еще более резкое изображение, отдельные точки (диски нерезкости) которого имеют значительно меньший диаметр. Даже обичные пластинки и пленки способны давать изображение точек диаметром в $V_{00} - V_{10}$ мм., а мелкозернистые — даже и в V_{10} мм. Точки способностью эмульсии. Объективы обладают еще большей разрешающей способностью обможно.

Если рассматривать фотографическое изображение с точки зрения идеальной резкости, при которой диаметр дисков нерезкости бесконечно мал, то ни на одном фотосиниме мы такой резкости не обнаружим, однако места изображения, переданные с резкостью до сотых долей миллиметра, мы найдем в изобилни на любом снимке. Наряду с такими местами какая-то часть предметов, изображенных на снимке, будет передана с резкостью большей, чем 0,1 мм, некоторая часть будет иметь резкость 0,1 мм и, наконец, на многих фотоснимках ожимно обнаружить предметы, переданные со степенью резкости, меньшей, чем 0,1 мм. Эти мета симка будут казаться нерезкими, в то время как все прочие места будут казаться нерезкими, в то время как все прочие места будут казаться нерезкими в одинаковой степени, так как глаз не различает степены резкости за пределами своей разрещающей способности. Между тем, на любом фотографическом снимке фактически мисютях различные степены резкости.

Поясним это графически. Допустим, фотографируются три точки A, B, u C, расположенные в плоскостях I, II u III (рис. 33), разно удаленных от объектива O. Допустим далее, что поверхность пластинки находится в плоскости PP, расположенной от объектива на расстоянии, сопряженном для плоскости II. Как видно из рисунка, точка B изобразится в этом случае

в виде точки B_1 , диаметр которой теоретически будет бесконечно мал, а практически при хорошем объективе и хорошей наводке на резкость не превысит $0.01\,$ мм.

Точки A и C дадут в то же время на пластинке изображение в виде кружков (дисков нерезкости) aa_1 и cc_1 . Теоретически



Рис, 33, Схема глубины резкости объектива

изображения точек A и C получатся нерезкими, практически же, если диаметры кружков aa, и cc, не превысят 0.1 мм, они будут казаться нам в виде резких точек, и тогда на одной плоскости PP_1 мы будем иметь вполне резкое изображение трех точек, расположенных на различных расстояниях от объектива

Насколько часты и обычны такие случаи, можно судить по любому фотографическому снимку.

Однако глубина резкости объектива ограничена и не всегда может обеспечить возможность получения резкого изображения всех планов фотографируемого объекта. Именно в таких случаях применяется диафрагма.

Среди прочих причин, влияющих на глубину резкости объектива, основной является величина действующего отверстия объектива. Чем меньше действующее отверстие объектива, тем глубина резкости больше \(^1\).

¹ Кроме величины действующего отверстия объектива, на глубину резкости объектива оказывает влияние фокусное расстояние объектива и заданивя степень резкости.

Глубина резкости тем больше, чем меньше фокусное расстояние объектива и чем ниже заданная спепень резкости.

Следует скласть, что на глубниту реако засоражденого объективом пространства, масто павланевчую также глубников ремости, кожаванет въписы расстояние до плана наводка. При прочак равных условнях глубния реако изображженого пространства, т. е. расстояние между переденей и задней транацами реакости, тем больше, чем дальше от аппарата расположен план наводки.

Действие диафрагмы основано на том, что, уменьшая диаметр действующего отверстия объектива, а с ним и диаметр проходящего через объектив пучка лучей, диафрагма уменьшает угол, под которым эти лучи, пройдя сквозь объектив, сходятся (рис. 34). Вследствие этого диски нерезкости уменьшаются. По-




Рис. 34. Схема действия диафрагмы

добным образом днафрагма уменьшает и те диски нерезкости, которые превышают по своим размерам допустимые пределы (0,1 мм), и доводит их до этих пределов.

Но такими дисками, как мы знаем, являются изображения тех точек, которые находятся ближе или дальше глубины резко изображаемого пространства и создают на сниме нерезкое

изображение предмета.

Миеньшая действующее отверстие объектива, диафрагма повволяет раздвинуть эти границы, т. е. увеличить глубину резкости. В этом основной смысл и назначение диафрагмы. Диафрагма действуест таким образом в отношении всех дисков нерезкости, т. е. и тех, которые по своим размерам не превышают допустимого предела (0,1 мм). Поэтому уменьшение отверстия
диафрагмы, или, как принято говорить, д на фр а г м и р о в аи и е объектива, оказывает весьма положительное влияние и на
общую резмость фотографического изображения. Наконец диафрагма исправляет и те него-чности, которые могут быть допушены при наводке на резмость.

Так как изменение величины действующего отверстия объектива влечет за собой изменение его светосилы, а с неко и изменение не осветосилы, а с неко и изменение не выдержке, возникает необходимость точного учета величины относительного отверстия объектива при том или ином отверстии диафрагмы. С этой целью диафрагма сиабжается шкалой, градуированной в денениях, показывающих величину относительного отверстия объектива при данной величине отверстия
замовлемы Шкала эта измосится на оплам объектива.

диафрагмы. Шкала эта наносится на оправу объектива. В основу расчета шкалы диафрагмы положен переходной

в основу расчета шкалы диафрагмы положен переходной коэффициент $\sqrt{2} = 1,41$, что позволяет построить шкалу так,

чтобы с переходом от одного деления шкалы к другому, рядом стоящему, светосила, а с нею и выдержка, изменялись в два раза.

Нормальный стандартный ряд таких делений имеет следующий вид: 1:1, 1:1,4; 1:2; 1:2,8; 1:4; 1:5,6; 1:8; 1:11; 1:16; 1:22; 1:32 и т. д. Для упрощения на самую шкалу наносятся только

знаменатели этих дробей.

Если зиачение максимального относительного отверстия объектива не входит в приведенный стандартный ряд и равно, например, 1:4,5 то построение шкалы производится при помощи того же переходиого коэффициента √ 2 и за начало отсчета принимается максимальное относительное отверстие. Шкала принимаетс максимальное относительное отверстие. Шкала принимает следующий вид: 1:4,5; 1:6,3; 1:9; 1:12,7; 1:18; 1:25,4 и т. д. Число 1:12,7 обычно округляется до 1:12,5 а число 1:25,4—до 1:25.

Однако часто встречаются объективы с максимальным относительным отверстием — 1:3,5. Если воспользоваться тем же переходивым коэффициентом, то получится следующий ряд: 1:3,5; 1:5; 1:7; 1:10; 1:14; и т. д., который, котя и является нормальным, тем не менее неудобен для применения, так как расходится со стандартным рядом. Чтобы устранить это неудобство, шкала диафрагмы на таких объективах строится с некоторым нарушением нормального ряда между первым и вторым делениями с тем, чтобы второе и последующие деления были приведены к стандартному ряду. В таких случаях шкала диафрагмы приобретает один из следующих видов: 3,5; 4,5 6,3; 11; 16 и т. д. или 3,5; 4,5; 6,3; 9, 12,5 и т. д.

Кроме шкалы диафрагмы, сложные оправы объективов сиабжаются шкалой расстояний. В основном эта шкала предиазначена для фокусирования объектива без визуальной или ниой наводки на резкость. В аппаратах, не имеющих матового стекла или дальномера, она является единственным приспособлением, позволяющим осуществлять фокусирование объектива.

Шкала состоит из делевий и цифр, показывающих расстояине от объектива до плоскости наводки в метрах. Одно из крайних делений шкалы обозначено знаком бесконечности (∞). При установке на это деление расстояние между объективом и поверхностью фотопластники (или пленки) равно главиому фокусному расстоянию объектива, и последий сфокуснован из предметы, расположение от него на большом расстоянии, называемом гиперфокальным или «бесконечным». В готличие от понития магематической бесконечности фоты рафическая «бесконечность» имеет определениую величину и поэтому пишется в «бесконечность» имеет определенную величину и поэтому пишется в «бескоположение передней границы реэко изображаемого объективом простракства при установке объектива на деление ∞. Практически для получения изображения со степенью резкости, равной 0,1 мм, при установке объектива на деление «, фотографическая «бесконечность» равна стократному произведению главного фокусного расстояния объектива на диаметр его действующего отверстия, т. е.

$$H = 100 \, Fd$$
.

где:

— «бесконечное» (гиперфокальное) расстояние;

главное фокусное расстояние объектива;

диаметр действующего отверстия.

Для случаев, когда степень резкости изображения должна быть выше, например для малоформатных негативов, обычно подвергаемых последующему увеличению, ебесконечность» возрастает прямо пропорционально степени резкости. Так, для получения степени резкости в 0,03 мм или округлению в ¹/зя получения степени резкости в 0,03 мм или округлению в ¹/зя получения степени резкости в 0,03 мм или округлению в ¹/зя получения степени раза большей, фотографическая «бесконечность» также увеличивается в три раза и будет равна 300 Fd.

Значение «бесконечного», или гиперфокального, расстояния

H состоит в том, что при установке объектива на это расстояние передняя граница резко изображаемого пространства сокращается наполовину, т е. располагается на расстояния, равном $\frac{H}{2}$. Так, например, если при установке объектива на ∞ , «бесконечность» начинается с расстояния 20 м, то при установке на 20 м она приближается к объективу на расстояние, равное

U M.

Следовательно, практически, при съемке далеко расположенних предметов гораздо более выгодной является установка объектива не на ∞, а на фотографическую «бесконечность».

Другое важное значение гиперфокального расстояния заключаства в том, что сего помощью может быть точно определена глубина резко изображаемого пространства для объектива с любым фокусным расстоянием, любым относительным отверстием при наводке на любое расстояние.

Для этой цели применяются формулы:

$$P_1 = \frac{H \cdot P}{H + P}$$
 и $P_2 = \frac{H \cdot P}{H - P}$,

где:

 Р₁ — расстояние от объектива до передней границы резкоизображаемого пространства;

Р₂ — расстояние от объектива до задней границы резко изображаемого пространства;

настражаемого пространетом;
 н — гиперфокальное расстояние объектива;

Р — расстояние от объектива до плоскости наводки.

На основании этих формул рассчитаны специальные таблицы глубны резкости, которые часто приводятся в руководствах, прилагаемых к фотоаппаратам

Эти же формулы положены в основу и так называемой шкалы глубины резкости, которой в настоящее время снабжаются многие фотографические объективы.

Шкала глубины резкости, или, как часто ее называют, кольцо глубины, обычно представляет собой кольцо с индексом (указателем), по обе стороны которого симметрично расположены цифры, повторяющие цифры шкалы диафрагимы.

При помощи шкалы глубины резкости можно определить границы резко изображаемого пространетав при наводке объектива на то или иное расстояние при любой днафрагме. Можно определить, на какое расстояние следует произвести наводку на резкость, чтобы при данной диафрагме получить необходимые границы резко изображаемого пространства. Наконец, можно определить, какую днафрагму следует применить, чтобы обеспечить необходимую глубину резкости.

Все эти задачи решаются по существу одням и тем же способом, основанным на том, что когда указатель шкалы глубним резмости совмещен с тем яли иным делением шкалы расстояний, то равнозначные деления шкалы глубним резмости, расположенные по обе стороны от указателя (деления эти должны соответствовать применяемой диафрагме), отсекают на шкале расстояний границы глубины резжо изображаемого пространства.

Так, например, если у нормального объектива фотоаппарата ФЭД расположить указатель шкалы глубины резкости против деления З (три мегра) шкалы расстояний, то можно заметить, что два деления шкалы глубины резкости, обозначенные к примеру цифрами 12,5, совпадают с делениями 2 и 7. Это значит, что при диафрагме 12,5 и наволке объектива на расстояние 3 м передняя граница резко изображаемого пространства будет находиться от объектива на расстоянии 2 м, задияя — на расстоянии 7 м, и все предметы, расположенные в этих пределах, будут переданы на снимке резко.

7. Просветление объективов

За последние годы широкое применение получил метод так называемого просветления оптики. Просветляются и многие фотографические объективы.

Просветление объективов заключается в нанесении на все свободиню, т. е. граничащие с воздухом, поверхности линз тончайшей прозрачной пленки с целью уменьшения света, отражаемого поверхностью стекла. Потери света, вызываемые отражением каждой поверхностью линзы, составляют от 4 до 9%. Таким образом, в объективе, состоящем всего из трех лицз, соприкасающихся с воздухом (например, в объективе Индустар), потери света вследствие отражения достигают 27—28%. Одлако основной вред, наносимый отражением лучей света от поверхностей линз, заключается не в потере света, а в том, что лучи, многократно и беспорядочно отражаясь внутри объектива (от поверхностей его линз и оправа), в конце концов, если не полностью, то частично проникают внутрь камеры, вызывая уаль, световые пятна и даже побочные изображения на негативах.

вуаль, световые пятна и даже побочные изображения на негативах. Борьба с вредным действием отраженных лучей ведется уже давно, но лишь в последние годы благодаря методу просветления оптики в этой области достигнуты большие успехи.

Чтобы понять физическую сущность просветления, необходимо ознакомиться с явлениями и н т е р ф е р е н ц и и света.



Рнс. 35. Схематическое изображение интерференции водяных воли

Интерференцией назывется взаимное усиление, ослабление или уничтожение волнового движения при совместном действии двух или нескольких групп волн.

Интерференция наблюдается во всех волновых движениях (звуковых, тепловых, зелех-грических и др.). Наиболее наглядно с этим явлением можно познакомиться, наблюдая водяные волны. Если на спокойную водную поверхность броводную поверхность броводную поверхность бро

сить одновременно два камия на некотором расстоянии друг одруга и просседить за поведением возинкцих волн, го можно увидеть, что обе группы волн пересекут друг друга, продолжая распространяться попрежнему в виде расходящикся кругов (рис. 35,) это свидетельствует о независимости распространения волн. Однако, внимательно присмотревшись к местам пересечений волн, можно заметить, что в тех местах, где встречаются гребии, волна становится сильнее, при встрече двух впадин образуется облее сильное углубление. Вспичины воли как бы складываются, и волна становится интенсивнее, т. е. приобретает большую амплитуду. Когда же гребень одной волны встречается с углублением другой, то вода в этом месте остается спокойной, т. е., где на воду действуют одновременно две силы, направленные в противоположные стороны, волны как бы уничтожают друг друга. Описанное явление называется и н ге оф е рен и и е й.

Если создать на воде такие две одинаковые группы воли, которые следуют одна за другой с интервалом в полволны, то волны будут взаимно погащены.

Полобное же явление возникает в световых волнах.

Эффект просветления достигается искусственно создаваемой интерференцией света, отражаемого поверхностью стекла и поверхностью нанесенной на него просветляющей пленки. При определенной толщине этой пленки, равной четверти длины волны света, лучи, отраженные поверхностью пленки и поверхностью стекла, следуют в одном и том же направлении с разностью в полволны, вследствие чего отраженные лучи гасятся, и оптическая деталь перестает отражать свет. Поскольку на объектив почти всегда падают одновременно лучи различной длины волны, достигнуть разности фаз в полволны одновременно для всех лучей не представляется возможным, вследствие чего полное гашение лостигается только для лучей одной длины велны. Однако волны других длин хотя и булут отражаться, но в значительно меньшей степени, так как они булут полвергаться частичной интерференции.

В зависимости от цвета и степени гашения световых лучей в отраженном от просветленной поверхности свете, некоторые цветовые лучи будут полностью отсутствовать, другие будут ослаблены, и какая-то часть лучей будет отражаться без изменений. В результате таких отражений просветленная поверхность приобретает интерференционную окраску, наблюдаемую только в отраженном свете и совершенно отсутствующую при проходящем свете, поэтому просветленные объективы при сквозном их рассматривании не обладают никакой окраской. Мнение о том. что объективы эти окрашены, является неверным, как неправильным является и название «голубые», часто применяемое к

просветленным объективам.

Процесс просветления, т. е. нанесение на поверхность линз просветляющих пленок, довольно сложен и осуществляется химическими или физическими способами. В общих чертах химический способ заключается в обработке стекла кислотой или кремне-этиловым эфиром, в результате чего на поверхности стекла образуется тончайшая пленка кремнезема. Физический способ заключается в нанесении на поверхность стекла (в определенных условиях) пленок фторидов, получаемых действием паров фтористоводородной кислоты. Применяются и другие способы.

Просветленные объективы повышают контрастность изображения, приближают его к контрастности объекта и дают яркие и чистые снимки, Фактическая светосила просветленных объективов на 10—25% выше однотипных с ними непросветленных объективов.

На оправах передних линз просветленных объективов, кроме всех прочих данных, проставляется буква Π красного цвета.

8. Классификация объективов

Современные фотографические объективы (анастигматы) классифицируются по конструктивным и по эксплуатационным признажам. Поскольку классификация по конструктявным признакам не имеет существенного практического значения, мы на ней останавливаться не будем и упомянем лишь о так называемых телеобъективах и объективах с переменным фокусным расстоянием, отличающихся некоторыми конструктивными особенностями от осталыных.

Телеобъективами называются объективы, предназначенные для съемки значительно удаленных предметов в сравии-

тельно крупном масштабе,

Как мы уже говорили, масштаб изображения зависит от главного фокусного расстояния объектива. Следовательно, съемка удаленных предметов в крупном масштабе возможна любым длиннофокусным объективом при соответственном расстоянии от объектива до главной фокальной плоскости. Телеобъективы отличаются от обычных длиннофокусных объективов тем, что при равном с ними расстоянии до главной фокальной плоскости дают изображения обладают меньшам вершинным фокусным расстоянием, или, как его еще называют, задиим отрезком (т. с. расстоянием от поверкности задией линзы до плоскости фотопластицки или пленки).

Таким образом, телеобъективы при равном масштабе изображения требуют меньшего растяжения фотоаппарата, чем эквивалентные им длиннофокусные объективы. Достигается это особой конструкцией телеобъектива, скематически показанной на рис. 36.

Объектив состоит из двух компонентов — собирательного С, называемого телепозитивом, и рассеивающего P, называе-

мого теленегативом.

Действие телеобъектива заключается в том, что лучи света, идущие из удаленной светящейся точки (т. е. параллельные), после прохождения сквозь телепозития C должны были бы пересечься в главном фокусе телепозитива, расположенном за теленетативом, т. е. в точке F. Вследствие того, что лучи еще до своего пересечения кетречают на своем пути теленетатив P, они пересекаются в более удаленной точке F, представляющей собой главный фокус всей оптической системы, бизгодаря чему изображение получается дальше от объектива и в более крупном маститабе

Однако если продолжить выходящие из теленегатива лучи в обратиом направлении до пересечения их с лучами, идущими из светящейся точки, т. е. построить обычный ход лучей, то можно увидеть, что такому ходу лучей соответствует собирательная линза (или система) C_1 , расположенная значительно дальше от точки F_{ν} .




Рис. 36. Схема устройства и действия телеобъектива

Описанное явление объясняется тем, что задияя, главная, точка, от которой производится измерение главного фокусного расстояния и которая в обычном длиниофокусном объективе расположена внутри последнего, в телеобъективе вынесена наружу, за его пределы,

Масштаб изображения, даваемый телеобъективом, зависит от расстояния между его компонентами; чем меньше это расстояние, тем больше степень увеличения:

Объективами с переменным фокусным расстояние м называются объективы особой конструкции. Передняя линза их подвижна и может несколько перемещаться вперед и назад вдоль оптической оси. С изменением расстояния между этой и следующей линзой фокусное расстояние объектива также изменяется: с увеличением расстояния — уменьшается и, наоборот, с уменьшением расстояния — уменьшается и, наоборот, с уменьшением расстояния — уменьшается и, наоборот, с уменьшением расстояния — уменьшается и, наобо-

Благодаря этому наводка на резкость, совершаемая в обычных объективах перемещением всего объектива и требующая изменения растяжения аппарата, при данном объективе не требует изменения растяжения и последнее может оставаться постоянным.

Объективы с переменным фокусным расстоянием за последнегоды получили весьма широкое распространение и применяются в ряде советских фотоаппаратов.

По эксплуатационным признакам объективы подразделяются на нормальные, широкоугольные, длиннофокусные (в число последних включаются и телеобъективы), репродукционные и проекционные.

Нормальными, как мы уже упомянули, называются объективы, фокусное расстояние которых примерно равно днаго-

нали расчетного кадра, а угол изображения находится в пределах 45—60°. Как правило, все фотографические аппараты снабжаются нормальными объективами, с которыми, как с основными, они выпускаются в продажу. Нормальные объективы часто называют у и в е р с а л ь ны м и.

Широкоугольными называются объективы, обладающие большим углом изображения, а, следовательно, малым фокусным расстоянием, отчего из часто называют корогкофокусными. Угол изображения широкоугольных объективов обычно не меньше 62—63°. Глубина резкости больше, чем у нормальных объективов

Широкоугольные объективы предназначены главным образом для съемок в условнях, когда не представляется возможности отойти от фотографируемого объекта на расстояние, достаточное для того, чтобы с помощью нормального объектива включить в када весь объект.

Широкоугольные объективы дают несколько преувеличенную перспективу, а иногда (при съемке с очень коротких расстояний) приводят к чувствительному масштабному искажению изображения.

Длинофокусным и называются объективы, фокусное расстояние которых по крайней мере в 1,5 раза больше диагонали расчетного кадра. Угол изображения длинофокусных объективов обычно не превышает $28-30^\circ$. Глубина резкости меньше, чем у нормальных объективов.

Длиннофокусные объективы применяются преимущественно

для съемки портретов крупным планом.

Репродукционными называются объективы, по своим оптическим данным относящиеся к числу нормальных, но обладающие более высокой коррекцией и разрешающей способностью, что, однако, достигается снижением светосилы объективов. Относительное отверстие репродукционных объективов обычно не превышает 1:9.

Как показывает название, эти объективы предназначены для репородукционных работ, где продолжительность выдержки не играет существенной роли. За счет уменьшения светосилы в репродукционных объективах достигается высокая режость, разрешающая способность и геометрическая точность изображения.

При изготовлении репродукционных объективов особое вни-

мание уделяется устранению хроматической аберрации.

Проекциона на миназываются объективы, предназначенные для проекции изображенняй на кран. Следует сказать, что такие объективы специально для фотографических целей не выпускаются, а предназначаются для кинопроекционных аппаратов. Под проекционным в данном случае следует понимать объективы, применяемые в фотоувеличителях. Для этой цели иногда в

продажу выпускают обычные нормальные объективы, оптические показатели которых по тем или иным причинам не отвечают техническим требованиям, т. е. нестандартны. Такие объективы, непригодные для фотоаппаратов, вместе с тем достаточно высококачественные и с успехом могут быть применены в увеличительных аппаратах, где строгая стандартность не играет существенной роли. В продажу такие объективы обычно поступают под названием увеличительных.

9. Ассортимент фотографических объективов

Ниже приводится перечень фотографических объективов, выпускаемых отемественной оптико-механической промышленностью с технической их характеристикой и оптическими схемами.

В перечень включены также объективы, выпускаемые в продажу только в сборе с фотоаппаратами.

Индустар-23 — четырехлинзовый полусклеенный анастигмат, один из объективов довольно многочисленной серии Индустаров, различных по своим оптико-техническим данным, но одинаковых по оптической схеме (рис. 37). Поэтому в дальнейшем, говоря об индустарах различных номеров, мы не будем повторять оптической схемы объективов этой серии.

Индустар-23 конструктивно отличается от других Индустаров, во-первых, тем, что монтируется в оправе с центральным затво-



Рис. 37. Оптическая схема объективов Индустар



Рис. 38. Объектив Индустар-23 в оправе с центральным затвором

ром (рис. 38), и, во-вторых, тем, что передняя линза его перемещается с помощью оправки с многозаходной резьбой. Таким образом, Индустар-23 относится к числу объективов с переменным фокусным расстоянием. Объектив устанавливается на фотоаппаратах Москва-2 формата 6 × 9 см и Москва-3 формата 6,5×9 см и выпускается только в сборе с этими аппаратами. Объектив просветлен.

Оптико-	технич	еска	Я	Х	ap	a	K	те	p	И	СТ	ика:
Фокусное	расстояние											110 мм
	ьное отверс											
	бражения											52°
Разрешаю	дая способ	ность:										
												28 лин/мм
	по краям	поля										14 ,,

Индустар-22 — основной нормальный объектив, предназначен для фотоаппарата Зоркий формата 24×36 мм. Выпускается как в сборе с аппаратом, так и отдельно от него. Индустар-22 монтируется в оправе с утапливающимся тубусом (рис. 39). Выпу-




Рис. 39. Объектив Индустар-22 в оправе с утапливающимся тубусом

скается также и в жесткой оправе. Применяется в увеличителях У-2 и Ленинград. Объектив просветлен. В качестве увеличительного (проекционного) выпускается непросветленным в жесткой оправе под маркой И-22 у.

Оптико-	техни	ческ	ая	Х	aр	ак	те	ри	стика:
Фокусное	расстоян	ие .						٠.	. 52,4 мм
Относител									
Угол изоб									. 450
Разрешаю	ицая спос	обность							
									. 32 лин/мм
	по краз	им поля	я.						. 20 ,,

ФЭД — нормальный четырехлинзовый полусклеенный анастигмат построен по той же оптической схеме, что и Индустар-22, и выпускается в такой же оправе с утапливающимся тубусом (рис. 39). Предназначен как основной нормальный объектив для фотоаппаратов ФЭД. Применяется также в увеличителях У-2 и Ленинград. Объектив не просветлен.

Оптико-техническ	а	Я	X	а	P	a .	ΚТ	е	p:	И€	тика:
Фокусное расстояние .					1				٠.		50 mm
Отиосительное отверстие		i	.1								1:35
Угол изображения			7			-	-	•			470
Dagnaulaiourag anagofyage	:	•	•	-	•	•	•	•			41

Индустар-51 — нормальный объектив, предназначен для штативых фотоаппаратов ФК формата 13 × 18 см. Смонтирован в простой нормальной оправе жесткой конструкции (рыс. 40). Выпускается как в сборе с аппаратом, так и отдельно. Объектив просветден.




Рис. 40. Объектив Иидустар-51 в нормальной оправе жесткой конструкции

Оп	тико-	те	КНИ	ч	e ¢	K	a s	1)	a	p a	K	Т	ер	Н	C 1	нка	:
q	Рокусное	pace	нвот	ие					٠.							210 M	Æ
C	тиосител	ьное	отве	pc.	тне											1:4,5	
3	гол изоб	раж	еиия	_												56°	
P	азрешаю																
			цеит													32 лин	I/M

Индустар-13 — нормальный объектив, предназначен для штативных фотоаппаратов ФК формата 18×24 см. Смонтирован в такой же оправе, что и объектив Индустар-51 (рис. 40). Выпу-

скается как в сборе с аппаратом, так и отдельно. Объектив просветлен.

Оптико-техническа					
Фокусное расстояние					300 мм
Относительное отверстне .					1:4,5
Угол нзображення					56°
Разрешающая способность:					
B HOUTE BOTH					24 лин/м

менуе може — 24 чаподам поля — 24 чаподам по краям поля — 8 на глим по краям поля — 8 на глим състементыми средням и задням компонентами (рис. 41). Предназначен как основной нормальный объектив для фотоаппаратов Зоркий, Зоркий-3, Киев и Киев-III (формат 24 × 36 мм). Выпускается как в сбове с этими аппаратами, так и отдельно.

Объектив монтируется в оправах с утапливающимся тубусом двух видов: с винговой резьбой — для аппаратов Зоркий и Зоркий-3 и со штыковым замком — для аппаратов Кнев и Кнев-III. Выпускается также в жестких оправах. Объектив просветлен.

 Й ПТИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
 52,4 мм


 Фокусное расстояние
 52,4 мм

 Относительное отверстие
 1:2

 Угол изображения
 45°

 Разрешающая способность:
 30 лин/м

 10 ковям поля
 14






Рис. 41. Объектив Юпитер-8

Рис. 42. Объектнв Юпнтер-3

Юпитер-3 — особо светосильный семилинзовый анастигмат со склеенными средним и задним компонентами (рис. 42). Предназначен как нормальный объектив для фотоаппаратов Зоркий, Зоркий-3, Киев и Киев-III. Выпускается в продажу отдельно от аппаватов. Объектив монтируется в жесткой оправе двух видов: с винтовой резьбой — для аппаратов Зоркий и Зоркий-3 и со штыковым замком — для аппаратов Киев и Киев-III. Объектив просветлен.

Оптико-техническая характеристика:
Фокуспое расстояне
Фокуспое расстояне
Фокуспое расстояне
11.5
Угол наображения
Разрешающая способность:
30 лий/км

по краям поля

— Длиннофокусный семилинзовый анастигмат со склеенными средним и задним компонентами (рис. 43). Пред-




Рис. 43. Объектив Юпитер-9

назначен в качестве сменного объектива для фотоаппаратов Зоркий, Зоркий-3, Киев и Киев-III. Выпускается в продажу отдельно от аппаратов.

Объектив монтируется в жесткой оправе двух видов: с винтовой резьбой — для аппаратов Зоркий и Зоркий-3 и со штыковым замком — для аппаратов Киев и Киев-III. Объектив просветлен.

Оптико-техническая характер:	нс	тика:
Фокусное расстояние		85 мм
Относительное отверстие		1:2
Угол изображения		28°
Разрешающая способность:		
в центре поля		
по краям поля		18 "

⁵ Товароведение фотогр. товаров

Юпитер-12 — широкоугольный шестилинзовый анастигмат с двумя склеенными средними компонентами (рис. 44). Предназначен в качестве сменного объектива для фотоаппаратов Зоркий,

Рис. 44. Объектив Юпитер-12

Зоркий-3, Киев и Киев-III. Выпускается в продажу отдельно от аппаратов.

Объектив монтируется жесткой оправе двух видов: с винтовой резьбой для аппаратов Зоркий и Зоркий-З и со штыковым замком - для аппаратов Киев и Киев-III. Объектив просветлен.

Оптико-техническая характеристика: Фокусное расстояние . . 35 мм Относительное отверстие Угол изображения . . . 630 Разрешающая способность

в центре поля . . . 34 лин/мм 12 по краям поля

Юпитер-11 — четырехлинзовый телеобъектив, анастигмат

со склеенным средним компонентом (рис. 45). Предназначен в качестве сменного объектива для аппаратов Зоркий, Зоркий-3, Киев и Киев-III. Выпускается в продажу отдельно от аппаратов.



Рис. 45. Объектив Юпитер-11

Объектив монтируется в жесткой оправе двух видов: с винтовой резьбой — для аппаратов Зоркий и Зоркий-3 и со штыковым замком — для аппаратов Кнев и Кнев-III. Объектив просветлен

OHINK	0-167	снич	160	. x c	١Я	·X	a	Jα	K	т	eр	и	CI	ик	. a :
Фокус	toe pacc	тоянне												135	MM
Относи	тельное	отвер	CTH	è.										1:4	
	зображе													18°	
Разрег	пающая														
	В	центре	по	RIV										34 :	лин/мі
	ПС	края	м п	оля							-			19	37

Т-22 — трехлинзовый несклеенный анастигмат (рис. 46). Предназначен как основной нормальный объектив для фотоаппарата

Любитель формата 6×6 см. Выпускается только в сборе с фотоаппаратом. Монтируется в оправе с центральным затвором. Передняя линза объектива перемещается с помощью оправки с многозаходной резьбой. Таким образом, Т-22 относится к числу объективов с переменным фокусным расстоянием. Объектив не просветлен.

Опосительное отверстве — 1-4,0
Угол наображення — 60
Разрешающая способность:
в центре поля — 28 лин/мм
по краям поля — 12 "



Рис. 46. Объектив Т-22

Индустар-11. Под этим названием выпускается серия, состоящая из пяти объективов, предназначенных для репродукционных работ. Все объективы Индустар-11 монтируются в простой нормаль-

ной оправе жесткого нила, такой же, как оправа объективы индуальной оправе жесткого типа, такой же, как оправа объектива Индустар-51 (рис. 40). Объективы не просветляются. Выпускаются в продажу отдельно от аппаратов.

Различие межлу объективам серии Индустар-11 заключается

газличие между ооъективами серии индустар-11 заключается только в их фокусных расстояниях. Все остальные их характеристики одинаковы. В зависимости от фокусных расстояний объективы серии Индустар-11 предназначаются для репродукционных аппаратов следующих форматов:

C	фокусным	расстоянием				для	аппаратов	формата	18×24	Ch
,,	**		450			22	**	29	24×30	
"	**	,.	600			,,	. "	21	30×40	
22	**	53	900			29	**	79	40×50	
>>	22	22	1200	29	-	22	22	33	50×60	37

Остальные оптико-технические характеристики у этих объективов следующие:

Относительное отверстие .					
Угол изображения					450
Разрешающая способность:					
в центре поля					
по краям поля					14

10. Маркировка, паспортизация и упаковка объективов

Каждый фотографический объектив, независимо от того, установен ил он на аппарате или выпускается как самостоятельный прибор, маркируется. На объектив наносятся: наименование объектива, обозначение относительного отверстия, фокусное расстояние, марка завода, порядковый номер объектива, а на просветленных объективах, кроме того, буква П красного цвета.

Все эти обозначения выгравировываются на ободке передней линзы объектива. В некоторых объективах порядковый номер

выбивается на оборотной стороне фланца.

К каждому объективу должен быть приложен технический паспорт, в который, кроме перечисленных выше данных, заносятся размеры рабочего расстояния, численные данные о разрешающей способности объектива и дата выпуска объектива заводом.

Рабочим расстоянием, или рабочим отрезком, называется расстояние от опорной плоскости фланца объектива до главной фокальной плоскости, т. е. глубина фотоаппарата, для которого

объектив предназначен.

Указание о рабочем расстоянии объектива приобретает особо важное значение для сменных объективов фотоаппаратов Зоркий, Зоркий-З, Киев и Киев-ПІ, в которых объективы должны быть взаимозаменяемы. Рабочее расстояние этих объективов указывается с точностью до 0,02 мм и показывает, пригоден ли данный объектив для данной камеры. Так, например, рабочее расстояние сменных объективов фотоаппарата Зоркий, согласно техническим условиям, должно быть 28,8 + 0,02 мм.

Для объективов, выпускаемых в сборе с фотоаппаратами, перечисленные данные заносятся в технический паспорт фотоаппарата или прилагаются к этому паспорту в виде отдельной

карточки

Для аппаратов, не рассчитанных на применение сменной оптяки, указание о рабочем расстоянии объектива не является обязательным, поскольку эти аппараты выпускаются с точно пригнанными к ним объективами.

Паспорт объектива (или фотоаппарата) должен иметь визу отдела технического контооля завода (ОТК) о годности объек-

тива.

Объективы, выпускаемые в продажу отдельно от аппаратов, должны быть снабжены защитными металлическими или пластмассовыми крышками, завернуты в папиросную бумагу и упакованы в картонные или пластмассовые коробки, выложенные внутри ватой (по одному объективу в каждой коробке).

Для транспортирования объективы, уложенные в коробки, завертывают во влагонепроницаемую бумагу и упаковывают по 10—30 штук в плотные деревянные ящики, обшитые изнутри водонепроницаемым листовым матерналом (руберойдом или другим матерналом).

Дно ящика, стенки и промежутки между коробками прокладывают технической ватой. Слой ваты кладут также сверху на коробки до закрытия ящика крышкой. Ящик обнвают проволокой или металлической лентой и пломбируют.

В каждый ящик должен быть вложен упаковочный лист с подписью упаковщика и датой упаковки,

На крышке ящика делают надписн: «Осторожно», «Не бросать», «Оптические приборы».

11. Качественная проверка объективов

Объективы проверяют на производстве в специальных лабораториях промежуточного технического контроля. Качественная техническая проверка объективов достаточно сложна и требует применения специальных контрольно-намерительных приборов.

В торговых предприятиях такую проверку объектнов осуществить трудно и чаще всего приходится ограничиваться наружным осмогром объективов и проверкой их подвижных частей. Однако и такая проверка весьма важна, так как при достаточном опыте товароведа-бракера миогне дефекты, незаметные покупателю, могут быть обнаружены. Проверке подвергается каждый объектив, поступающий в торговую сеть.

При наружном осмотре следует прежде всего обратить внимание на остояние линз объектива В линзах не допускаются дефекты стекла (значительные пузыри, камии, дымки, мошка, свили и др.) и дефекты оптических поверхностей (царапним, векрытые при шлифовке пузырьки, выколки, жировые налеты, недополировка поверхностей и т. п.). В виде неключения допускается наличие в линзах нескольких пузырей диаметром не более 0,3—0,5 мм, поскольку они практически не оказывают влияния на оптические качества объектива.

Не допускается расклейка лниз, которую можно обнаружить путем рассматривания объектива в проходящем свете. Расклейка выражается обычно в появлении радужных пятен и полос.

Линзы н прочне детали объектива должны быть тщательно вычищены. Наличие пыли, волосков, осыпки лака, металлической стружки и т. п. не допускается.

Фаскн линз должны быть ровными, гладко матированными и без треции, выколок и других изъянов. Выколки на краях, видимые без разборки объектива, не допускаются.

На просветленных поверхностях объектива не допускаются пятна и другне дефекты.

Линзы должны быть укреплены в оправе прочно и неподвижно. При обнаружении в оправе забоин, царалин вмятин и других повреждений, особенно на резьбе, объективы бракуются.

На лаковых и других антикоррозийных покрытиях оправы не допускаются пятна, подтеки, пузыри, бугры, трещины и пропуски. Внутреннее покрытие оправы должно быть угольно-черным, матовым,

Цифры, буквы и другие знаки, нанесенные на оправу, должны быть выгравированы чисто и тшательно: пветные знаки - точно заполнены краской.

Подвижные части объектива должны перемещаться плавно, без заеданий и без усилий на всем протяжении до крайних пределов.

В оправах с утапливающимся тубусом ход последнего должен быть достаточно тугим. При вертикальном положении объектива тубус не должен опускаться под действием собственного веса. Установка объектива в положении наводки на бесконечность (∞) должны фиксироваться упором или зашелкой (пружинным фиксатором).

Резьбы объектива должны быть смазаны. Рычаг управления диафрагмой (движок или рифленое кольцо) должен двигаться с некоторым небольшим сопротивлением и самопроизвольно не смещаться. Поверхность лепестков диафрагмы должна быть

черной, матовой (оксидированной).

Наружная (передняя) крышка объектива должна надеваться

плотно, и оклейка ее не должна задираться.

Все операции по осмотру деталей объектива следует производить чистыми руками на совершенно чистом столе, покрытом белой салфеткой. Ни в коем случае не следует прикасаться к поверхностям линз объектива, прилагать большие усилия при повороте подвижных частей объектива и вывинчивать его линзы. При обнаружении пыли или соринок на наружных поверхностях линз объектива их следует смахивать мягкой беличьей или корьковой кистью, чистой ваткой или сдувать резиновым баллоном, но ни в коем случае не дуть и не лышать на объектив,

Эти меры предосторожности особенно важны при осмотре просветленных объективов, просветляющая пленка которых всегда менее прочна, чем стекло. Вытирать линзы таких объективов можно только чистой гигроскопической ватой и только после удаления с них пыли. В случае необходимости вату можно слегка увлажнить эфиром или спиртом. Использованную для чистки вату нельзя применять повторно. Кисть и вата должны краниться в хорошо закрывающейся стеклянной баночке.

Осмотр линз и мелких деталей объектива рекомендуется

производить с помощью лупы,

ГЛАВА III

ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА

1. Принцип устройства и действия фотоаппарата

Несмотря на разнообразие конструкций фотоаппаратов, все они действуют по одному и тому же принципу и построены по одной и тей же схеме, приведенной на рис. 47.



Рис. 47. Прииципиальная схема фотографического аппарата

Как видио из этой схемы, фотоаппарат в простейшем виде представляет собой замкнутую со всех сторон светонепропицаемую коробку, в одной из стенок которой укреплена собирательная линза. Однако фотоаппарат, сконструированный точно по такой схеме, оказался бы прибором крайне несовершенным.

Простая собирательная линза, как это указывалось, неприодна для фотографических целей. Вследствие свойственных ейбитических недостатков такая линза не может обеспечить получения высококачественного изображения, поэтому вместо нее в фотоаппаратах применяются объективы, состоящие из нескольких линз. Для съемки разно удаленных от аппарата предметов необходимо, чтобы расстояние между объектывом и плоскостью светочувствительного материала могло в известных пределах изменяться. Для точного отмеривания выдержки почти во всех современных аппаратах применногося специальные механизмы, называемые затворами. Для наводки на резкость в фотоаппаратах применяются различные устройства и механизмы (шкала расстояний, матовое стекло, дальномеры). Для точной ориентировки аппарата относительно фотографируемых предметов и для определения границ фотографируемого поля (кадрирования) аппараты снабжаются так называемыми видоискателями. Наконец, в каждом аппарате должно быть предусмотрено устройство для смены фотогластинок или пленок.

Кроме перечисленных механизмов и приспособлений, современные фотографические аппараты оснащеные еще рядом приспособлений, механизирующих и уточняющих работу фотоаппа-

рата, либо облегчающих его применение.

К числу таких вспомогательных устройств относятся: а в тоспуски — механизмы, автоматически приводящие в действие затвор; экспонометры — приборы для определения выдержек; счетчики, отмеряющие число сделанных снимков, и др.

Таким образом, современный фотоаппарат состоит из нескольких основных конструктивных узлов: объектива, светонепроизидемой камеры, затвора, устройства для наводки на резкость, видоискателя, устройства для смены пластинок или пленок и ряда вспомогательных устройств и приспособлений.

Различное конструктивное оформление каждой отдельной детали и целых узлов и различное их сочетание обусловливают

большое разнообразие фотоаппаратов.

Ниже приводится описание главнейших механизмов и конструктивных узлов фотоаппаратов.

2. Затворы

Затвор — один из важнейших узлов фотоаппарата; совершенство затвора в значительной степени предопределяет и круг применения фотоаппарата.

Как правило, все фотографические затворы работают момен-

тально и с выдержкой, отмеряемой от руки.

Для управления затвором последний снабжается различными деталями, расположенными снаружи. Обязательными для кажлого затвора (кроме простейших) являются следующие, деталу управления: спусково с устройство (обычно, спусковой рычат), с помощью которого затвор приводится в действие, и регулятор пожет быть различной конструкции: в виде поворачи вающейся стретки, диска или кольца, опоясывающего затвора. В различных затворах встречаются и другие деталу управления: за во д но е устройство (обычно рычаг или вращаю

Затвопы

73

щаяся головка), с помощью которого затвор перед съемкой заводится, автоспуск (также обычно в форме рычага), дополнительные регуляторы и т. д. Все затворы, кроме того, имеют гнездо для установки гыбкого спускового тросика.

Для регулирования действия затвора на регулятор его нано-

сят условные обозначения.

Буква Д обозначает длигельную выдержку. При установке регулятора на это деление затвор при первом нажатии на спусковое усгройство открывается и остается в таком положении до вторичного нажатия, после которого затвор закрывается. Необходимость в таком действии затвора, т. е. возможнюсть оставить его открытым на неопределенно долгое время, связана не столько с длигельными выдержами, сколько с порцессом визуальной наводки на резмость по матовому стеклу. Поэтому селение Д (или другие заменяющие его обозначения), как правило, имеется на затворах пластиночных аппаратов, хотя встречается и на затворах аппаратов, не допускающих визуальной наводки.

Буквы К, Z или В условно обозначают короткую выдержку. При установке на это деление затвор при нажатии на спусковое устройство открывается, а с освобождением рачага закрывается. Таким действием затвора пользуются при съемке с выдержками от полсекунды и больше. Более короткие выделжки с достаточ-

ной точностью отмерить рукой невозможно.

Буква М обозначает моментальную выдержку. При установье на это деление затвор при нажатин на спусковой рычаг автоматически отмеряет ту или иную короткую (моментальную) выдержку. Большинство современных затворов автоматически отмеряет не одну, а несколько моментальных выдержке, поэтому вместо буквы М на регулятор затвора напосится ряд цифр, образивающих продолжительность выдержки в долях секунды. Так, цифра I означаети целую секунду, 2 — полсекунды, 20 — одну двадиатую секунды и т. д.

Благодаря моментальному действию затвора создается возможность фотографировать движущиеся объекты. Естественно, что чем больше скорость действия затвора, т. е. короче выдержка, тем более быстрое движение можно запечатлеть на фото-

снимке.

Простые затворы действуют с предельной скоростью в $^{1/}_{100}$ секунды, у более совершенных она достигает тысячных долей

секунды.

Основными показателями, характеризующими затвор, являются количество выдержек, автоматически отмеряемых затвором, их диапазон и степень точности работы затвора, т. с. степень совпадения выдержки, отмеряемой затвором, с соответствующим этой выдержки числом на шкале регулятора затвора. Все фотографические затворы можно разбить на две основные группы:

 Затворы, расположенные перед или за объективом или между линзами объектива.



Рис. 48. Дисковый затвор

 Затворы, расположенные непосредственно перед пластинкой или пленкой.

К первой группе относятся затворы различных конструкций, которые могут быть подразделены на дисковые, шторные и центральные.

Дисковые затворы представляют собой простейшие механизмы, применяемые в фотоаппаратах полуигрушечного типа, поэтому на описании их мы подробно не останавливаемся.

Принцип действия их чрезвачайно прост и основан на том, что перед или за объективом помещается диск или сектор с вырезом, приводимый в движение пружиной, связанной со спусовым рычагом. Один из таких затворов приведен на рис. 48, где пунктиром сбозначено рабочее отверстие объектива.

Шторные затворы чаше всего представляют собой отдельный прибор, надеваемый на объектив камеры, Один из таких затворов показан на рис. 49. Затворы эти имеют форму плоской коробки (корпус), в передней и задней стенках которой сделаны круглые вырезы по диаметру оправы объектива. Одним из этих отверстий затвор надевается на оправу объектива и с помощью прижимного винта укрепляется на ней. Деталью затвора, заслоняющей свет, служит светонепроницаемая черная шторка (обычно шелковая прорезиненная) с прямоугольным вырезом, сматывающаяся с одного валика на другой под действием пружины. Перед съемкой затвор взводится, т. е. шторка перематывается с рабочего валика на холостой, а в момент съемки



Рис. 49. Шторный затвор

она движется в обратном направлении. При установке затвора на съемку с длительной выдержкой шторка останавливается в тот момент, когда вырез в ней совпадает с рабочим отверстием объектива и остается в таком положении до освоЗатволы

бождения спускового рычага от нажима. При установке затвора на моментальное действие шторка не залерживается на своем пути и проскакивает мимо объектива, открывая его на тот или яной момент. Скорость действия шторного затвора зависит от скорости движения шторки и регулируется натяжением рабочей пружины, расположенной внутри рабочего валика. Диапазон скоростей моментального действия у шторных затворов обычно от 1/10 до 1/100 секунды. Шторный затвор устанавливают на стационарных, павильонных аппаратах, а также выпускают как самостоятельную принадлежность.

Центральные затворы составляют как бы одно целое с объективом и служат для него оправой. Само название центральных затворов указывает на их основной конструктивный признак. В отличие от всех других затворов они открывают отверстие объектива от центра к краям, а затем закрывают его в обратном направлении - от краев к центру. Частями этих затворов, заслоняющими свет, служат тонкие металлические створки (ламели), количество которых в различных затворах неодинаково (две. три, пять).

Эти затворы имеют обычно форму плоской круглой коробки (корпуса), внутри которой размещен механизм затвора,

На рис, 50 показана схема устройства и действия трехстворчатого центрального затвора.




Рис. 50. Схема действия трехстворчатого центрального затвора

Различают две группы центральных затворов: 1) самовзводные, или автоматические, затворы и 2) заволные затворы. Первые действуют автоматически, т. е. приводятся в действие нажатием на спусковое устройство; вторые требуют предварительного завода. В этой группе встречаются затворы, которые требуют завода только при моментальном лействии.

Различные модели центральных затворов отмеряют различной число моментальных выдержек. Простейшие из них отмеряют три моментальные выдержки — обычно 1 дь 1

Предельная скорость действия центральных затворов дости-

гает 1/250-1/300 секунды и изредка - 1/500 секунды,




Рис. 51. Схема шторно-шелевого затвора

Шторно-щелевые затворы, называемые иногда просто щелевыми, составляют вторую группу затворов, отличающуюся от первой тем, что они располагаются непосредственно перед фотопластинкой или пленкой. Деталью этих затворов, заслоняющей свет, как и в шторных затворов, заклюняющей свет, как и в шторных затворов халяется светомнопроницаемая шторка со щелью. Скорость действия этих затворов регулируется скоростью движения шторки и шириной щели, но чаще всего только шириной щели, но чаще всего только шириной щели.

Размещение шторки перед пленкой, а не возле объектива существенно изменяет характер действия затвора. В отличие от других затворов, при действии которых еся поверхность пластинки или пленки освещается одновременно, в шторно-щелевых затворах освещение светочуствительного материала происходит постепенно от одного края к другому.

Предельная скорость действия шторно-щелевых затворов до-

стигает тысячных долей секунды.

Конструктивно шторно-щелевые затворы бывают различными. В них применяются не только матерчатые, но и металли-

ческие шторки.

Как правило, все шторно-щелевые затворы перед съемкой заводятся, причем края шторки, ограничивающие щель при взведении затвора, смыкаются и частично накладываются один на другой, что посволяет взводить затвор, не закрывая объектива. На рис. 51 показана схема шторно-щелевого затвора фотоаппарата Зорокий.

3. Механизмы наводки на резкость

Хорошая резкость фотографического изображения обеспечивается высоким качеством объектива, точностью механизмов фотоаппарата и правильным использованием этих механизмов. В известной мере она зависит и от остроты зрения.

Наводка на режкость, т. е. точное нахождение необходимого для данной съемки расстояния между объективом и поверхностью пластніки (пленки), может быть осуществлена тремя способами: в я зу аль ны м (по матовому стеклу), гла зомер ны м (с помощью оптического дальнумера, механически сопряженного с объективом).

Первым способом наводка на резкость производится наблюдением за резкостью изображения на матовом стекле.

Второй способ — наводка на резкость с помощью шкалы расстиний — основан на том, что каждому расстоянию от объектива до фотографируемого предмета соответст-

вует строго определенное сопряженное с ним расстояние от объектива до поверхности пластинки (пленки). Это позволяет заранее рассчитать и построить шкалу для различных расстояний, которая либо наносителя на оправу объектива, либо укрепляется на фотоаппарате.

Обычно шкалы расстояний рассчитаны на диапазон от 1—1¹/₂ м до бесконечности.

Механический способ наводки на резяость основан на применении оптических дальномеров, механически связанных с оправой объектива. При той высокой точности, с какой могут быть сейчас изготовлены эти приборы, механический способ наводки является наиболее совершенным из всех применяемых способов.

Оптические дальномеры применяются преимущественно в пленочных и кинопленочных камерах, которые по своей конструкции не допускают



Рис. 52. Принцип оптического дальномера

визуальной наводки. Дальномерами вообще называются приборы, преднавначенные для определения расстояния от наблюдателя до наблюдаемого предмета. Наиболее точными являются оптические дальномеры, действие которых основано на том, что если наблюдать предмет О (рис. 52) с двух гочек А в Б, отстоящих друг от друга на некотором расстояния, то угол «, образуемый линями зрения (т. е. динями, соединяющими эти точкі с наблюдаемым предметом), изменяется с изменением расстояния до предмета: чем предмет бляже, тем угол больше. Пользуясь изменениями этого угла, можно определить расстояние до предмета и тем точнее, чем больше база наблюдения, т, е, расстояние между точками A и B.

В фотографических аппаратах применяются монокулярные дальномеры, т.е. дальномеры, предназначенные для наблюдения одним глазом. Принцип устройства и действия таких




Рис. 53. Принцип действия монокулярного дальномера

дальномеров приведен на рис. 53. Дальномер в основном состоит из двух оптических деталей — зеркала А и полупрозрачного зеркала Б¹, отстоящих один от другого на некотором расстоянии и устанавливаемых относительнонаблюдаемого предмета, как показано на писунке.

Наблюдение производится сквоза полупрозрачное зеркало. Изображение образуется двумя потоками лучей, из которых один направляется в глаз наблюдателя через полупрозрачное зеркало по линии ПБ, а второй — по линии ПА, путем двукратного отражения — спачала в зеркале А, а затем в полупрозрачном земкале Б.

При определенном положении зеркала A оба потока лучей совмещаются, изображения как бы накладываются

одно на другое и контуры их сливаются. Это служит признаком точной установки дальномера.

При всяком изменении расстояния между предметом и глазом наблюдателя контуры изображения расходятся, раздванваются и для совмещения их требуется отклонить зеркало на некоторый угол, величина которого и служит критерием для определения расстояния до предмета.

Дальномеры, применяемые в фотоаппаратах, механически связаны с движением объектива, происходящим при наводке на резкость, и служат, с одной стороны, для определения расстояния, а с другой — для осуществления наводки на резкость.

Дальномеры эти разделяются на две группы: дальномеры с отражательной призмой, заменяющей зеркало, и дальномеры с клиновым компенсатором.

¹ Полупрозрачным зеркалом называется светоделительнее зеркало, которое отражает половния прадающего на него света, а эторую половния протускает благодаря тому, что оно покрыто слоем золота или серебра определенной долицины.

На рис. 54 приведена схема механизма дальномера с отражательной призмой, устанавливаемого на фотоаппаратах ФЭД и Золкий.

Кинематическая связь дальномера с объективом аппарата основана на том, что при наводке на резкость объектив совершает поступательное движение вдоль своей оптической оси, и в зависимости от расстояния, на котором находится фотографируемый предмет, объектив передвигается вперед или назад на ту или ниую величику.

Это лаижение объектива используется для поворота призмы дальномера. Червячива оправа объектива I (рис. 54) своей торцовой частью упирается, в кулачок рычага 2 и при своем вращении (ввинчивании) отклоняет этот рычаг. Отклоняясь, рычаг давит своим противоположным концом 3 на рычаг 4, соединенный с оправой призмы; поворачиваясь, рычаг отклоняет призму 5.



Рис. 54. Схема механизма дальномера фотоаппаратов ФЭД и Зоркий

Перед зеркалом 6 имеется рамка 7 с маленьким отверстием. Это ограничитель пучка лучей, адушки из призмы; без него полное совмещение контуров двух изображений было бы невозможно, так как контуры эти вследствие параллактического смещения не вполне одинаковы. Достигнув совмещения правой части изображения, мы не смогли бы получить совмещения левой его части и наоборот; пользование прибором было бы сильно затруднено. Для точного измерения необходимо достигнуть совмещения центрального участка изображения. Так как крайнее части изображения при этом все равно не совмещаются; целесообразно их убрать из поля зрения, что и достигается установкой рамки 7 с маленьким кругліамо отверстием.

Другое весьма важное значение рамки заключается в том, что она выделяет в виде светлого кружка то изображение, которое образутся призмой. Дело в том, что изображение, видимое сквозь зеркало, благодаря зеркальному покрытию имеет дымчатую окраску; изображение же, отраженное зеркалом, этой откраски не имеет. Чтобы хорошо различить оба изображения, важно выделить одно из них на фоне другого; это и достигается при помощи





Рис. 55. Резкая и нерезкая наводка дальномера

рамки. На рис. 55 показано, что видит наблюдатель в окне дальномера при резкой и нерезкой наволке. Схема действия дальномера с клиновым компенсатором по-

казана на рис. 56.

Дальномер состоит из удлиненной стеклянной призмы 1, длина которой определяет базу дальномера. Призма склеена из двух частей, причем одна из склеенных поверхностей (на рисунке заштрихована) представляет собой полупрозрачное зеркало 2. Другой конец 3 скошен под углом в 45°. Перед этим концом помещается клиновый компенсатор 4, состоящий из двух стеклянных клиньев круглой формы. Эти клинья с помощью специального механизма могут вращаться одновременно вокруг горизонтальной оси во взаимно противоположные стороны.

Поворачиваясь, клинья образуют трехгранную призму с большим или меньшим углом преломления, т. е. с большей или меньшей степенью отклонения лучей, проходящих сквозь них. На ри-

сунке этот угол обозначен буквой а.

Если через полупрозрачное зеркало 2 смотреть на какой-либо предмет 5, то глаз будет видеть одновременно два изображения этого предмета: одно, образованное лучами, прошедшими через полупрозрачное зеркало 2, а второе — лучами, прошедшими через компенсатор, отраженными затем скошенной зеркальной поверхностью призмы и вторично отраженными полупрозрачным зеркалом,

Оба эти изображения при определенном расположении клиньев компенсатора сливаются в одно. При удалении или приближе-




Рис. 56. Схема действия дальномера с клиновым компенсатором

нии наблюдаемого предмета изображение раздванвается и чтобы вновь совместить раздвоенные контуры, следует повернуть клинья компенсатора на тот или иной угол. Это вращательное прижение клиньев.

движение клиньев, использовано, с одной стороны, для измерения расстояний до наблюдаемых предметов, а с другой, — для наводки объектива на резкость.

На рис. 57 приведена схема механизма дальномера с клиновым компенсатором, устанавливаемого на фотоаппарате Москва-2. При вращении оправы передней линаы объектива / клиныя компенсатора 2 через систему шествемом пенсатора 2 через систему шествером пенсатора привеждения пенсатора привеждения пенсатора п




Рис. 57. Схема механизма дальномера камеры Москва-2

также приводятся во вращение, строго сопряженное с выдвижением оправы: каждому положению передней линзы объектива со-

6 Товароведение фотогр. товаров

ответствует точно рассчитанное положение клиньев компенсатора. Картина, наблюдаемая в окне дальномера, аналогична той,

которая получается в дальномере с отражательной призмой

(рис. 55).

Несколько иную конструкцию имеет клиновый компенсатор, применяемый в дальномере фотоаппарата Киев, На рис. 58 приведена схема этого дальномера, Дальномер состоит из удлинен-




Рис. 58. Схема механизма дальномера камеры Киев

ной стеклянной призмы *I*, склеенной из двух частей. Место склеенных поверхностей *2* представляет собой полупрозрачное зеркало. Противоположный конец призмы скошен под углом 45°. Перед этим скошенным концом помещается клиновый компенсатор *3*, состоящий из двух линз с цилиндрическими поверхностими, причем линза с вогнутой поверхностью неподвижна, а с выпуклой поверхностью может вращаться вокруг оси. При определеном положении обенх линз плоские поверхности их располагаются параллельно одна другой. Такая система не отклоняет лучей. При вскмом же повороте выпуклой линзы система образует трехгранную призму, преломляющий угол которой тем больше, чем сильнее отклонение выпуклой линзы.

Кинематически схема действия такого дальномера заключается в следующем: вращение оправы объектива 4 через систему шісстеренок δ и δ и рычагов 7 и δ передается выпуклой линае, которая отклоняется, изменяя преломляющий угол клинового компенсатора.

Каждому положению объектива соответствует точно рассчи-

танное положение линз компенсатора.

Картина, наблюдаемая в этом дальномере, аналогична той, которая приведена на рис. 55, с той лишь разницей, что благо-

даря налично в дальномере телескопического видоискателя, состоящего из линз 9 и 10 (рис. 58), изображение в дальномере получается несколько уменьшенным по сравнению с натурой (0.7 натуральной величины), и наблюдаемые поля имеют не круглую, а прямоугольную форму.

4. Видонскатели

Все фотографические камеры снабжены видоискателями, причем часто на одном аппарате устанавливаются два видоискателя.

Видоискатели служат для правильной установки аппарата и должны показывать ограниченный кадр в точном соответствии с тем изображением, которое получится на пластинке или пленке.

Как бы гочен и совершенен не был видоискатель, он отвечает этому требованию не в полной мере. Объясняется это тем, что абсолютное совпадение показаний видоискателя и кадра на пластинке возможно лишь в том случае, если видоискатель находится на оптической сом объектива. Так как технически это невозможно, то все видоискатели работают с той или иной степенью погрешности, тем большей, чем больше расстояние между оптическими осими видоискателя и объектива аппарата.

Полная идентичность кадров достигается лишь в однообъективных зеркальных камерах, где объективом для визирования служит сам объектив камеры.

По конструктивным признакам видоискатели могут быть разбиты на две группы: рамочные и оптические.

Рамочный видонскатель состоит из двух прямоугольных рамок — малой и большой, отстоящих друг одруга на некотором определенном расстоянии (рис. 59). Стороны рамок соответственно пропорциональны сторонам получаемого кадра.

Достоинствами рамочного видонскателя являются: 1) видимость снимаемого объекта в натуральную величину с правильным (незеркальным) расположением сторон; 2) возмож-



Рис. 59. Рамочный видонскатель

ность съемки с уровня глаз, что оказывает положительное влияние на передачу перспективы и 3) простота устройства.

Оптические видоискатели бывают различных видов. Весьма распространен зеркальный видоискатель, схема которого приведена на рис. 60. Зеркальный видоискатель состоит из двух собирательных линз, установленных под прямым углом одна к другой, и зеркала, стоящего под углом 45° к обеим линзам. Лучи света, пройдя сквозь первую (меньшую) линзу, отражаются зеркалом и дают на второй (большой) линзе изображение






Рис. 60. Схема зеркального видонскателя

Рис. 61. Телескопический вилоискатель

Зеркальные видоискатели дают очень яркое, хорошо видимое изображение, но имеют следующие недостатки; 1) изображение в них зеркально обращено и 2) видоискатель требует наблюдения сверху, для чего камеру при съемке приходится опускать, а это неблагоприятно



Рис 62 Схема телескопического видонскателя жесткой конструкции

сказывается на передаче перспективы.

Распространение получил

и прямой оптический, или так называемый телескопический, вилоискатель, состояший из рассеивающей линзы прямоугольной формы и окуляра в виде собирательной линзы (рис. 61). Такой видоискатель дает уменьшенное, очень яркое изобра-

жение с правильным расположением сторон.

На рис. 62 показан видоискатель, который отличается от предыдущего только жесткостью своей конструкции (у первого видоискателя передняя и задняя линзы укреплены на складываюшихся стойках)

5. Классификация фотоаппаратов

Разнообразие областей применения фотографического аппарата привело к созданию большого числа аппаратов различных конструкций. Изучение фотографической аппаратуры вызывает потребность в установлении какой-то классификации, позволяющей подразделить всю массу фотоаппаратов на группы, каждая из которых объединяла бы ряд фотоаппаратов с общими характерными признаками.

Наиболее отвечает требованиям практики разделение фотоаппаратов на три группы: пластиночные, пленочные и кинопленочные

Такое подразделение в известной степени предусматривает и формат фотоаппаратов, поскольку киноллевочные аппараты являются в то же время и малоформатными (не более чем 24×36 мм); пленочные аппараты выпускаются сейгає форматом от 6×6 до 6×9 см включительню, а пластиночные от $6,5 \times 9$ см и больше. Формат аппарата в свою очередл предторедь известной мере и назначение аппарата, откуда можно сделать вывод и о пригодности аппарата для той или иной группы фотографов.

Пластиночные фотоаппараты предназначены в основном для съемки на пластинках. Как правыло, все пластиночные фотоаппараты снабжены матовым стеклом и позволяют, таким образом, производить наводку на резкость визуально.

Пластиночные аппараты изготовляются форматом от 6,5×9 см до 18 × 24 см и больше. Аппараты формата 6,5 × 9 и 9 × 12 см пригодны для фотолюбителей; аппараты большего формата предназначены главным образом для профессиональных портретных фотоателье и для репродукционных работ.

Как и в любой другой группе, среди пластиночных можно встретить фотоаппараты различных конструкций.

Все пластиночные фотоаппараты снабжены кассетами, от числа которых зависит количество снимков, производимых без

перезарядки.

Пленочным и называются аппараты, рассчитанные на применение так называемой катушечной, или роликовой, пленки. Огромное преимущество таких аппаратов заключается в том. что они допускают перезарядку на свету, причем не требуют применения кассет. Последние заменяет сообая упаковка катушечной пленки, описание которой приведено далыше (см. стр. 132). Кроме того, фотопленка во много раз легче стеклянных пластинок и занимает значительном оньше места.

Конструктивное разнообразие пленочных аппаратов доста-

точно велико.

Для наводки на резкость более простые пленочные аппараты снабжены шкалой расстояний, более совершенные — оптическим дальномером.

Затворы у пленочных аппаратов почти всегда центральные, видоискатели — различных конструкций. Наиболее распространенными форматами пленочных аппаратов являются 6×6 и 6×9 см. Пленочные аппараты, как правило, не имеют двойного

растяжения и для репродукционных работ почти непригодны. За редкими исключениями пленочные аппараты не допускают

применения сменных объективов.

Следует сказать, что в свое время пленочные аппараты, лишенные матового стекла и не допускавшие поэтому визуальной наводки на резкость, не могли конкурировать с пластиночными и поэтому не были широко распространены. С введением в практику сопряженных оптических дальномеров пленочные аппараты с кажлым голом приобретают все большее и большее применение и в значительной степени вытесняют пластиночные аппараты.

Кинопленочные фотоаппараты, рассчитанные на применение нормальной 35-миллиметровой перфорированной кинопленки, дают негативы весьма небольшого формата (не более 24 × 36 мм), откуда они получили название малоформатных. Существует множество конструкций малоформатных аппаратов. В подавляющем большинстве эти аппараты отлично оснащены и представляют собой приборы высшего класса точности.

Малоформатные аппараты обычно снабжены быстролействуюшими шторно-шелевыми затворами. Отличительной особенностью малоформатных аппаратов является их портативность и многозарядность, Кассеты этих аппаратов обычно вмещают отрезок кинопленки длиной в 1,6 м, на котором свободно умещается 36 негативов формата 24 × 36 мм.

Почти все малоформатные аппараты снабжены точно действующими оптическими дальномерами и допускают смену объек-

тивов. Некоторые аппараты имеют автоспуск.

Малоформатные аппараты совершенно необременительны и при наличии некоторых дополнительных принадлежностей достаточно универсальны. Они являются превосходными аппаратами для фотолюбителей, однако требуют достаточного опыта и уме лого обращения. Советская промышленность выпускает ряд первоклассных малоформатных фотоаппаратов.

В каждой из перечисленных выше групп особую конструктивную разновидность представляют собой так называемые зеркальные фотоаппараты. Принципиальное отличие этих аппаратов заключается в том, что они снабжены зеркалом, помещенным

внутри камеры.

Схема устройства и действия зеркального аппарата приведена на рис. 63. Лучи света, пройдя через объектив, отражаются зеркалом, которое в момент наводки на резкость стоит под углом 45° к оптической оси объектива. Отразившись от зеркала, лучи света направляются вверх, где строят оптическое изображение фотографируемых предметов на горизонтально расположенном матовом стекле.

С помощью специального механизма зеркало в момент съемки откидывается вверх, закрывает собой матовое стекло и освобождает доступ лучам света к задней стенке камеры, где расположена фотопластинка или пленка. В этот момент происходит съемка.

Преимущество зеркальных камер состоит в следующем: 1) при наблюдении за изображением на матовом стекле сверху фотограф видит его хотя и зеркально обращенным, но не перевернутым, что значительно облегчает решение композиционных задач и в известной мере облегчает наводку на резкость; 2) наблюдение за изображением фотографируемых предметов можно вести непосредственно до момента съемки.

Зеркала, применяемые в этих аппаратах, оптические, т. е. амальгамированы снаружи, и строго плоские.






Рис. 63, Схема зеркального фотоаппарата

Рис. 64. Схема двухобъективного зерхального фотоаппарата

Разновидностью зеркальных аппаратов являются двухобъективные зеркальные фотоаппараты, у которых основной объектив предназначен только для съемки. Для визирования и наводки на резкость служит второй объектив, расположенный над первым и действующий синхронно с ним. Схема двухобъективного зеркального аппарата приведена на рис. 64. Зеркало в таких аппаратах неподвижно.

Основное преимущество двухобъективных зеркальных аппаратов перед однообъективными в том, что объектив для визирования в них не диафрагмируется, что облегчает наводку на резкость и визирование. Изображение фотографируемых предметов в двухобъективных зеркальных аппаратах можно видеть и в момент съемки.

Недостатком двухобъективных зеркальных аппаратов является некоторо несовпадение между кадром, получаемым на спимке, и кадром, видимым в видоискателе. Объясняется это тем, что оптические оси объективов аппарата и видоискателя находятся на значительном расстоянии одна от дриготь.

6. Современный ассортимент фотоаппаратов

Советская оптико-механическая промышленность выпускает в настоящее время фотографические аппараты десяти марок, не считая фотоаппаратов специального назначения, которые не поступают в торговую сеть и поэтому здесь не рассматриваются.

В соответствии с приведенной классификацией фотоаппараты рассматриваются нами в следующей последовательности:

1) пластиночные аппараты ФК и Москва-3;

2) пленочные аппараты Любитель и Москва-2;

 кинопленочные аппараты — ФЭД, Зоркий, Зоркий-З, Киев, Киев-III и Зенит.

Фотоаппараты ФК (рис. 65) — павильонные аппараты, предназначенные для съемок в портретных ателье. Аппараты ФК вы-



Рис. 65. Фотоаппарат ФК

пускаются двух форматов: 13 × 18 × 18 × 24 см, но совершенно одинаковы по конструкции. Аппараты рассчитаны на пластинки, но, как и все пластиночные аппараты, допускают съемку на плоской форматной пленуе.

Фотоаппарат ФК формата 13×18 см снабжается объективом Индустар.51 с F=210 мм и относительным отверстате ФК формата 18×24 см устанавливается объектив Индустар.13 с F=300 мм и тем же относительным отверстием.

Аппараты ФК не имеют ни затворов, ни видоискателей и

съемка с рук ими невозможна, однако на объективы аппаратов могут быть надеты шторные затворы, выпускаемые отдельно от заппаратов.

В аппаратах ФК имеется устройство для смещения объектива вверх, вниз и в стороны. Кроме того, задняя стенка аппарата с матовым стеклом может быть наклонена по отношению к передней. Уклоны этой доски позволяют устранять некоторые перспективные искажения при съемке.

Наводка на резкость в аппаратах ФК производится визуально по матовому стеклу. Последнее служит и для визирования.

Оба аппарата имеют двойное растяжение меха, что делает их весьма удобными для репродукционных работ.

Аппараты ФК в сложенном виде удобны для переноски.

В комплект аппарата входят: три двойные кассеты, брезентовый футляр с наплечным ремнем, леревянный трехколенный штатив в брезентовом футляре, пластмассовый футляр для объектива и руководство к пользованию.

Фотоаппарат Москва-3 (рис. 66) представляет собой склад-

ной пластиночный аппарат формата 6,5 × 9 см.

Объектив аппарата — Инлустар-23 с F = 110 мм и относительным отверстием 1: 4,5. Аппарат снабжен центральным заводным затвором Момент-5, который работает с выдержкой и со скоростями 1, ¹/₂, ¹/₅, ¹/₁₀, ¹/₂₅, ¹/₅₀, ¹/₁₀₀ и ¹/₂₅₀ секунды. Регулирование скорости лействия затвора производится большим рифленым кольцом, на обод которого нанесена шкала скоростей. Эту операцию следует производить только при спущенном затворе. Для взведения затвора служит заводной рычаг, а для приведения затвора в действие — спусковая кнопка, расположенная на боковой стенке корпуса аппарата. Шкала диафраг-



Рис. 66. Фотоаппарат Москва-3

мы находится на корпусе затвора, шкала глубины резкости нанесена на оправу объектива.

Наводка на резкость достигается поворотом передней линзы объектива и произволится визуально по матовому стеклу, дибо по шкале расстояний, нанесенной на оправу передней линзы объектива.

Для визирования аппарат снабжен складным телескопическим вилоискателем.

Аппарат Москва-3 не имеет двойного растяжения меха и приголен для съемки с расстояния от 1.5 м до бесконечности. Это лелает аппарат неприменимым для репродукционных работ и съемки мелких леталей. В остальном аппарат пригоден как для начинающих, так и для опытных фотолюбителей.

В комплект аппарата входит гибкий спусковой тросик, четыре приставные кассеты и руководство к пользованию. Аппарат упа-

кован в плотную картонную коробку и опломбирован.

Фотоаппарат Любитель (рис. 67) представляет собой пленочную двухобъективную зеркальную камеру жесткой конструкции, формата 6 × 6 см.

Съемочный объектив камеры — T-22 с F = 75 мм и относительным отверстием 1:4,5. Визирный объектив — ахроматическая линза с F = 60 мм и с относительным отверстием 1:2.8.



Рис. 67. Фотоаппарат Любитель

Центральный заводной затвор аппарата работает с выдержкой и со скоростью ¹/₁₀, ¹/₂₅, ¹/₅₀, ¹/₁₀₀ и ¹/₂₀₀ секунды. Регулирование скорости действия затвора производится поворотом поводка. Шкала скоростей нанесена на боковую стенку корпуса затвора. На этой стенке размещена и шкала диафрагмы.

Наводка на резкость производится поворотом передней линзы. Вращение этой линзы через пару зубчатых колец передается визирному видоискателю, который, будучи укреплен в червячной оправе, совершает при этом поступательное дви-

жение вдоль своей оси,

Обычно в зеркальных камерах матируется вся плоская поверхность горизонтальной (верхней) линзы видоискателя. В видоискателе аппарата Любитель за-

матирован только небольшой кружок в центре. Это объясняется тем, что для повышения яркости изображения в видоискателе объектив последнего сделан более светосильным, чем съемочный объектив, и с фокусным расстоянием на 1,5 см короче, чем у съемочного объектива. Чтобы не повышать стоимости аппарата, визирный объектив сделан по типу ахроматической линзы, которая значительно дешевле анастигмата. Так как ахроматическая линза при таком большом относительном отверстии не может дать резкого изображения на всей поверхности верхней линзы видоискателя, целесообразно воспользоваться для наводки на резкость только центральной, т. е. наиболее резкой частью изображения. В остальном видонскатель аппарата Любитель действует, как обычный зеркальный вилоискатель.

Для повышения точности наводки на резкость внутри шахты, заслоняющей верхнюю линзу видоискателя, имеется небольшая круглая лупа, укрепленияя на откидывающейся стойке.

Аппарат Любитель рассчитан на съемку с расстояний от 1,3 м до беконечности. Шкала, расстояний напнесна на оправу изирного объектива. В одной из боковых стенок корпуса аппарата имеется гнездо, прикрывающееся заслонкой для хранения двух светофильтров. В задней стенке имеется окно (глазок) для наблюдения за переводом пленки. Окно защищиено заслонкой.

Корпус аппарата Любитель изготовлен из черной пластмассы, что обеспечивает точность, весьма приятный внешний вид и долговечность аппарата при сравнительно небольшой стоимости.

Аппарат рассчитан на широкие круги фотолюбителей. В комплект аппарата входит приемная катушка для ролико-

вой пленки, гибкий спусковой тросик, крышка (общая для двух объективов), кожаный наплечный ремень, прикрепленный к двум кольцам на корпусе аппарата, и руководство к пользованию. Аппарат с принадлежностями упаковывается в плотную картонную корбоку и пломбируется.

Фотоаппарат Москва-2 (рис. 68) представляет собой склад-

ной пленочный аппарат формата 6 × 9 см.

Аппарат снабжен объективом Индустар-23 с F=110 мм и с относительным отверстием 1:4,5. Объектив смонтирован в

Для взведения затвора служит заводной рычаг, а для приведения затвора в действие спусковая кнопка, расположенная на боковой стенке корпуса аппарата и сблокированная с ме-



Рис. 68. Фотоаппарат Москва-2

аппарата и солокированиям с месзанизмом подачи пленки так, что затвор не может быть приведен в действие прежде, чем пленка не будет передвинута на одни мадр. Это исключает возможность двукратной съемки на одном и том же участке пленки. Для наблюдения за переводом пленки в задней стенке корпуса аппарата имеется ожно (глазом), закрытое красным целлулодом и снабоженное засложной. Шкала диафрагмы расположена на корпусе затвора; шкала

глубины резкости нанесена на оправу объектива.

Наводка на резкость осуществляется с помощью дальномера с клиновым компенсатором (с вращающимися клиными). Механиям компенсатора смонтирован в специальной рукомтек, которая для приведения дальномера в рабочее положение должна быть поверитта на 180°.

Аппарат снабжен складным телескопическим видонскателем.

укрепленным на боковой стенке корпуса.

Аппарат Москва-2 не имеет двойного растяжения меха и для репродукционных работ непригоден. Аппарат рассчитан на съемку с расстояния от 1,5 м до бесконечности и предназначен для опытных фотолюбителей и фоторепортеров. В комплект фотовппарате входит приемная катупика для

 комплект фотоаппарата входит приемная катушка для пленки, гибкий спусковой тросик и руководство к пользованию.
 Комплект упаковывается в плотную картонную коробку и плом-

бируется,

Фотоаппараты ФЭД и Зоркий (рис. 69) конструктивно почти ничем не отличаются один от другого, если не считать мелких различий в конфигурации некоторых деталей, поэтому описание их целесообразно объединить.





Рис. 69. Фотоаппараты ФЭД и Зоркий

Оба аппарата рассчитаны на применение нормальной (35миллиметровов) перфоррованной кинопленки и дают негативы формата 24×36 мм. Кассета аппаратов ФЭД и Зоркий вмещает отрезок пленки длиной 1,6 м, на котором умещается 36 кадров.

При наличии запасных кассет аппараты можно перезаряжать на свету, т. е. производить неограниченное количество снимков, не возвращаясь в темное помещение.

Основным нормальным объективом у аппарата ФЭД служит объектив ФЭД с F = 50 мм и относительным отверстием 1:3,5,

а у аппарата Зоркий — объектив Индустар-22 такого же типа и с такими же отгическими данными. Одинаково и внешнее конструктивное оформ_ение обоих объективов.

Аппарат Зоркий выпускается также с объективом повышенной светосилы Юпитер-8 с относительным отверстием 1:2, с особо высокосветосильным объективом Юпитер-3 с относительным

отверстием 1:1,5.

Шкала диафрагмы у основных объективов расположена на переднем кольце оправы объектива. Регулирование диафрагмы производится движком, расположенным рядом с передней линзой.

У светосильных объективов шкала днафрагмы расположена на самой оправе и регулируется рифленым кольцом. Шкала глубины реакости расположена у всех этих объективов на фланце оправы. Рядом с ней на неподвижном кольце расположена шкала расстояний, градуированная для расстояний от 1 м до «».

Аппараты ФЭД й Зоркий снабжены шторио-щелевым затвором. Регулирование скоростей моментального действия затвора достигается изменением ширины шели. Затвор автоматически отмеряет семь моментальных выдержкг 12 00, 1 50, 1 60, 1 60, 1 60, 1 60, 1 60, 1 70, 1 60, 1 70,

Регулирование скорости действия затвора производится поворотом диска-регулятора. Перестановку диска-регулятора следует производить только при взведенном затворе. Наводка на резкость

осуществляется с помощью оптического дальномера.

Видоискатель у обоих аппаратов прямой телескопический, жесткой конструкции, рассчитанный на объективы с фокусным

расстоянием в 50 мм.

Ниживя крышка корпуса съемная. Со стороны этой крышки производится зарядка аппарата. Верхияя крышка жестко связана с корпусом. На ней находятся видоискатель, дальномер, а также основные органы управления аппаратом: 1) головка перевода пленки, которая одновременно служит заводной головкой заткора; 2) лимб счетчика кадров, автоматически отмечающий количество деланиких симмов, что в любую минуту позволяет определить как число сделаниких симмков, так и число кадров, имеющикся в запасе; 3) спусковая кнопка затвора; 4) выключатель механизма, транспортирующего пленку, применяемый при обратной перемотке пленки в кассету и в ряде других случаев; 5) диск-регулятор скоростей; 6) головка для обратной перемотки пленки в кассету.

Отмеривание пленки при ее передвижении производится автоматически. После перемещения пленки на один кадр головка перевода останавливается. Для дальнейшего перевода пленки необходимо спустить затвор, т. е. произвести съемку. Такая блокировка исключает возможность двукратной съемки на одном и том же участке пленки.

Съемку можно производить и не вынимая камеры из футляра, а лишь откинув переднюю его стенку. Переходная штативная гайка футляра позволяет привинтить аппарат к штативу.

Специально для аппарата Зоркий выпускается три сменных объектива: Юпитер-3, Юпитер-11 и Юпитер-12, подробное описание которых приведень в главе II (см. стр. 65 и 66). Смена объективов производится вывинчиванием одного объектива и ввинчиванием на его место другого. Благодаря специальным устройствам в этих объективах, компенсирующих разницу в шате при наводке на резусств., дальномерное устройство аппарата продолжает действовать при установке любого объектива, но видонекатель аппарата для этих объективов непригоден, поэтому
для применения сменных объективов непригоден, поэтому
для применения сменных объективов необходим специальный,
так называемый универсальный видоискатель, описание которого приведено в главе V (см. стр. 151).

При подборе сменных объективов к аппарату Зоркий следует руководствоваться величиной рабочего расстояния объектива, указанного в его техническом паспорте. Необходимо, чтобы рабочее расстояние объектива совпадало с рабочим расстоянием аппарата, указанным в техническом паспорте аппарата. Раскождение в ту мли другую сторону допискается в пределах 0,02 мм.

Установочная резьба и диаметр оправ объективов Зоркий и ФЭД одинаковы, однако рабочие расстояния у этих аппаратов разные, поэтому сменные объективы аппарата Зоркий хотя по резьбе и подходят к аппаратам ФЭД, но непригодны для по-

следних и требуют специальной юстировки.

Аппаратъ ФЭД и Зоркий оснащены дальномерами с отражающей призмой, описание которых было приведено выше (
стр. 79). Оба аппарата являются высокопрецизионными приборами и рассчитаны на весьма опытных, фотолюбителей и фоторепортеров. В комплект этих аппаратов входит: кассста, гибкий
спусковой тросик, переходная муфточка для него, кожаный
футияр с наплечным ремием и руководство к пользованию.
Весь комплект упаковывается в плотную картонную коробку и
пломбируется.

Аппарат Зоркий-З (рис. 70) представляет собой более усо-

вершенствованную модель аппарата Зоркий.

Отличительными особенностями этого аппарата являются сле-

дующие:

1) затвор аппарата дополнен механизмом для автоматического отмеривания выдержки в 1, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{5}$ и $\frac{1}{10}$ секунды, для чего на передней стенке корпуса установлен добавочный регулятор в

виде поворачивающегося диска с делениями. Скорости моментального действии затвора дополнены скоростью в 1 /1000 сметри и изменены в соответствии со стандартной шкалой 1 ГОСТа, т. е. осготи из следующего ряда: 1 /25, 1 /50, 1 /100, 1 /250, 1 /500 и 1 /100 сехульны;

 сварной корпус аппарата заменен литым с профилирующими ребрами жесткости и со съемной задней стенкой, что зна-



Рис. 70. Фотоаппарат Зоркий-3

чительно упрощает процесс зарядки аппарата и проверку точности юстирования сменных объективов;

 дальномер аппарата объединен с видонскателем в одном общем окуляре, что позволяет объединить две операции —, наводку на резкость и визирование — в одну и тем ускорить подготовку аппарата к съемке;

 для фокусирования дальномера применительно к различному зрению аппарат снабжен устройством, позволяющим компенсировать недостатки зрения в пределах около±3 дионтрив. Аппарат Зоркий-3 укомплектовывается и упаковывается так же, как аппалаты ФЭП и Зоркий.

Фотоаппарат Ќиев (рис. 71) — один из лучших 'советских моформатных аппаратов. Аппарат рассчитан на применение нормальной кинопленки и дает негативы формать 24×36 мм.

Основным нормальным объективом аппарата является Onterp-8 с F=50 мм относительным отверстием 1:2, который может быть заменея другим нормальным объективом повышенной светосилы — Юпитер-3 с F=50 мм и относительным отверстием 1:1,5. Оптические схемы этих объективов приведены на рис. 41 и 42 (см. стр. 64). Конструктивно эти объективы отличаются от объективов аппарата Зоркий своими оправами и способом укреп-

ления на камере. Они укрепляются в кольце штыковым замком и могут быть быстро сняты для замены другим объективом.

Шкала расстояний основного объектива расположена на фланце объективного кольца. Рядом с ней находится шкала глубины резулсти.



Рис. 71. Фотоаппарат Киев

Камера снабжена шторно-щелевым затвором, шторка которосс во отличие от шторки затворов аппаратов ФЭД и Зоркий перемещается сверху вниз и состоит из узких металлических полосок, щариирно екрепленных друг с другом. Затвор работает с продолжительной выдержкой, а также отмеряет автоматически следующие моментальные выдержки: 1/2, 1/5, 1/10, 1/25, 1/50, 1/125, 1/20,

Регулирование скорости действия затвора производится с помощью заводной головки, которая одновременно служит и для перевода пленки. В центре заводной головки помещается спусковая кнопка затвора.

Для съемки с помощью автопуска следует взвести затвор, а затем повернуть рычаг автоспуска влево (против часовой стрелки) доотказа. Чтобы привести в действие автоспуск, надо отвести спусковую кнопку в сторону, указанную на ней стрелкой.

отвести спусковую кнопку в сторону, указанную на неи стрелков. Холостой ход автопуска длится 15 секунд. Рычаг автопуска медленно возвращается в исходное положение. Это позволяет

следить за наступлением момента съемки.

При установке затвора на деление В и применении автопуска затвор работает с выдержкой, которая у различных экземпляров аппаратов колеблется от 1 до 3 секунд. Перевод пленки и взведение затвора сблокированы, благодаря чему исключается возможность двукратной съемки на одном участке пленки. Обе операции (перевод пленки и взведение затвора) осуществляются одновременно поворотом заводной головки. Рядом с головкой перевода пленки находится дугообразное окие, под которым помещается днос счетчика кадров.

Наводка на резкость осуществляется с помощью оптического даномера, сопряженного с объективом, и достигается вращеным рифленого колеса, автоматически запирающегося рычажком

при установке объектива на бесконечность.

База дальномера, т. е. расстояние между осями эрения у аппарата Киев равна 90 мм (у аппаратов ФЭД и Зоркий она равна 38 мм), что эначительно повышает точность действия даль-

номера и наводки на резкость.

Футляр аппарата сконструнрован так, что при желании можно производить съемку, не выннмая аппарата из футляра. Видо-искатель и дальномер объединены в одном окуляре. Корпус аппарата снабжен съемной задней стенкой. Для аппарата Киев выпускаются такие же сменные объективы, как и для аппаратов Зоркий, т. е. Юпитер-12 и Юпитер-11.

Чтобы сменять в аппарате Киев основной объектяв, надо привести его в положение наводки на бесконечность, затем нажать на защелку объектива так, чтобы она освободила маленький выступ красного цвета, а затем повернуть объектив вправо до совпадения этого выступа с красной точкой на защелке.

После этого объектив может быть вынут.

Установка основного объектива пронзводится в обратном порядке: объектнв вставляют в аппарат так, чтобы указанные красные точки совпали, после чего поворачнавают его влево до укрепления на защелке. Для укрепления основного объектива служит штаковое кольцо, расположенное в глубине; для установки сменных объективов служит наружное кольцо. Установка сменных объективов производится так же, как установка основного.

При работе со сменными объективами наводка на реакость производится вращением самих объективов, так как колесо наводки основного объектива при этом автоматически выключается. При работе со сменными объективами необходимо применение уннаверсального видоискателя (см. стр. 151),

Аппарат Кнев является весьма точным, прецизионным прибором. Аппарат можно рекомендовать только опытным фото-

графам.

В комплект аппарата входят кассета, кожаный футляр с наплечным ремнем, гибкий спусковой тросик и руководство к пользованию. Комплект упаковывается в коробку из плотного картона и пломбируется.

⁷ Товароведение фотогр. товаров

Фотоаппарат Киев-III (рис. 72) представляет собой новейшую модель аппарата Киев, отличающуюся от предыдущей наличием фотоэлектрического экспонометра (прибора для определения выдержки), смонтированного на верхней крышке аппарата.







Рис. 73. Шкала фотоэлектрического экспонометра аппарата Киев-III

Поскольку сам аппарат конструктивно не отличается от обычной модели и снабжен тем же объективом, на описании его мы останавливаться не будем.

Экспонометр состоит из фотоэлемента, весьма чувствительного гальванометра, реостата и калькулятора. В нерабочем состоянии окво фотоэлемента закрыто заслонкой.

В крышке экспонометра имеется окно, сквозь которое видна шкала гальванометра с условными числами 40, 20, 10, 5, 2 и значком в виде маленького ромба (рис. 73). Вдоль шкалы скблзит стрелка гальванометра, которая при закрытой заслонке фотоэкмента расположена за делением 40.

Калькулятор, состоящий из трех шкал, расположен рядом с корпусом экспонометра. Рифленая головка, расположенная в верхней части калькулятора, служит для обратной перемотки пленки.

Для определения выдержки следует, вращая рифленое кольцо шкалы чувствительности пленки, установить в вырезе цифру, соответствующую чувствительности применяемой пленки.

После этого надо открыть заслонку фотоэлемента и направить аппарат на фотографируемый предмет. Стрелка гальванометра при этом отклонится и займет определенное положение. Тогда, вращая рифленое колью реостата, подводят острие стрелки гальванометра к значку >. После совпадения стрелки с этим значком можно прочесть искомую выдержку на шкале выдержек калькулятора. Цифра, показывающая выдержку, расвыдержек калькулятора. Цифра, показывающая выдержку, расположена под числом шкалы диафрагм, соответствующим применяемой лиафрагме.

При недостаточно ярком освещении стрелка гальванометра не доходит до значка Ф. В этом случае кольцо реостата следует доотказа повернуть против часовой стрелки. Цифра шкалы, против которой остановится стрелка гальванометра, явитея множителем, показывающим, во сколько раз следует увеличить выдержку, полученную на шкаль калькулитора. Так, если на шкаль калькулитора получиваеть выдержка 1/250 секулды, а стрелка гальванометра остановилась против цифры 10, то искомая выдержка будет равна 1/25 секулды.

Для быстрого расчета выдержки к аппарату прилагается расчетная табличка.

Фотоэлектрический экспонометр чувствителен к толчкам и сотрясениям, поэтому обращаться с ним следует осторожно. Аппарат Киев-III рассчитан на тот же круг покупателей, что и аппарат Киев. Комплекты обеих моделей и упаковка также одинаковы

Фотоаппарат Зенит (рис. 74) — особый тип зеркального фотоаппарата. Важным преимуществом зеркальных аппаратов,



Рис. 74. Фотоаппарат Зенит

является то, что фотограф видит изображение фотографируемых предметов не в отдельном приборе — видоискателе, а с помощью основного объектива аппарата. Этим достигается совершению точное визирование, чего нельзя достигнуть обычными видоискателями.

 Другое преимущество зеркальных аппаратов заключается в том, что изображение на матовом стекле получается не перевернутым, а прямым, что значительно облегчает решение композиционных задач. Однако наряду с этими достоинствами зеркальные аппараты обладают и двумя существенными недостатками. Первый из них заключается в том, что изображение на матовом стекле хотя и получается прямым, т. е. неперевернутым, однако оно зеркально обращено, что сильно затрудняет съемку движушихся объектов. Второй недостаток состоит в том, что для наблюдения за изображением на матовом стекле сверху, камеру




Рис. 75. Схема оптической системы фотоаппарата Зенит

приходится спускать до уровня груди, что весьма неблагоприятно сказывается на перелаче перспективы.

Оба эти недостатка устранены в аппарате Зенит. Схема оптической системы этого аппарата приведена на рис. 75.

Кроме элементов обычной зеркальной камеры—зеркала 1 и матового стекла с увеличивающей лупой 2 — в аппарате Зенит установлена так называемая крышеобразная призма 3 и двухлинзовый окуляр 4. При опущенном зеркале изобра-

жение получается на матовой поверхности плосковыпуклой линзы 2, заменяющей собой матовое стекло и лупу. С помощью зеркала это изображение перевертывается в одной плоскости, т. е., как было сказано, становится прямым; с помощью же крышеобразной призмы 3 изображение перевертывается во второй, взаимно перпендикулярной плоскости; одновременно плоскость изображения поворачивается на 90° из горизонтального положения в вертикальное и может рассматриваться не сверху, а сзади, Таким образом, видимое в окуляр изображение становится прямым во всех направлениях и может рассматриваться с уровня глаза.

В остальном техническое оснащение аппарата Зенит аналогично аппарату Зоркий, на базе которого он и сконструирован. Оптико-фотографические данные аппаратов Зенит и Зоркий и формат даваемых ими снимков одинаковы. На аппарате Зенит могут быть установлены те же объективы, какие предназначены для аппаратов Зоркий и Зоркий-3, причем точность юстирования объективов в аппарате Зенит уже не имеет существенного значения, так как наводка на резкость осуществляется с помощью самого объектива. В качестве основного объектива на аппарате Зенит установлен Индустар-22 с фокусным расстоянием в 50 мм и относительным отверстием 1:3,5.

В комплект аппарата входят: кассета, гибкий спусковой тросик, переходная муфточка к нему, кожаный футляр с наплеч-

ным ремнем и руководство к пользованию.

7. Маркировка, паспортизация и упаковка фотоаппаратов

На каждом фотоаппарате должны быть обозначены порядковый номер, наименование и марка завода. К каждому аппарату прилагается технический паспорт, в котором, кроме наименования аппарата и предметов, входящих в комплект аппарата, указаны: его формат, род негативного фотографического материала, на который аппарат рассчитан, дата выпуска аппарата, наименование и основные характеристики объектива, установленного на аппарата (относительное отверстие, фокусное расстояние, рабочее расстояние, численые данные о разрешающей способности объектива и порядковый помер объектива). Кроме того, к паспорту прилагается талон с указанием ОТК завода о годности аппарата.

Полный комплект, т. е. аппарат и все принадлежности к наму, упаковывается в плотную картонную коробку и пломбируется. В коробке полжен быть талон с подписью или номером

упаковшика и датой упаковки.

Для транспортирования запломбированные коробки по нескольку штук обертываются влагонепроницаемой бузнатой, затемцлотной буматой и укладываются в деревянные ящики, выложенные изнутри водонепроницаемым листовым материалом. Количество аппаратов в ящиже не нормируется.

Ящики обиваются проволокой или металлической лентой и пломбируются. На ящиках должны быть несмываемые надписи:

«Осторожно», «Оптические приборы», «Не бросать».

8. Качественная проверка фотоаппаратов

Проверка качества фотографических аппаратов требует от бракера достаточного знакомства с конструкцией аппаратов и с правилями обращения. Если бракер не обладает этими знаниями, он должен предварительно ознакомиться с устройством аппарата. Необходимые для этого сведения приведены в руководстве к пользованию, прилагаемом к аппарату. Проверке подвергается каждый аппарат, поступиваний в торговую сеть.

Проверка начинается с наружного осмотра аппарата. Объектив аппарата подвергается осмотру согласно указаниям, приведенным в главе II (стр. 69). Затем осматриваются другие оптические детали аппарата: видоискатель, дальномер, лупа для наводки и т. п. На этих деталях не должно быть пыли, слам честки, подтехов, частиц замазки и жировых налетов, видимых невооруженным глазом. В пределах, допускаемых конструкцией этих деталей, они просматриваются на просвет.

В аппаратах, снабженных дальномерами, зеркало дальномера должно именьс светоделительное покрытие, обеспечивающее одинаковую яркость обому изображений. Все просметриваемые детали дальномера должны быть чистыми, без пятен, щарапин, пожелтений и притук лефектов.

После осмотра оптических деталей тщательно осматривают все прочие детали. Оклейка корпуса и других деталей аппарата дожна быть ровной, без царапин, складок, вздугий и других дефектов. Антикоррозийные покрытия металлических деталей должны быть прочными по всей поверхности покрытия, без пятеи, царапин и пропусков. Окрашенные детали должны быть ровный слой краски одного цвета, без подтеков, пузырей, бугров и трещин. На наружных поверхностях металлических деталей не должно быть следов коррозии, раковин и других повреждений.

Все надписи, указательные стрелки и деления шкал должны быть четкими с равномерным штрихом. Детали аппарата не должны иметь вмятин, забоин, выступов, заусениц, острых граней и других дефектов.

После осмотра аппарата производят проверку точности его сборки и взаимодействия его частей.

Все установочные и крепежные винты должны быть завер-

нуты доотказа. Шлицы винтов должны быть ровными, без повреждений (сорванные резьбы и шлицы совершенно не допускакогея). Фотованирает должнее быть собрав чисто и аккуратно. Внутри аппарата не должно быть пыли, частиц лака, стружки и т. п.

Все трущиеся части механизмов аппарата должны быть смазаны. Рычаги и другие детали управления механизмами аппа-

рата должны двигаться плавно, без заеданий.

Затем проверяется правильность юстировки объектива с камерой и с дальномером (если таковой имеется). На заводах эта операция производится с помощью специального прибора, однако с достаточной точностью можно проделать это и без прибора. В пластиночных аппаратах правильность юстировки проверяется следующим способом: объектив аппарата открывают и, направив его на какой-либо далекий предмет (не ближе 40-50 мм), производят наводку на резкость по матовому стежду (лучше с помощью лупы). При точной наводке указатель наводки должен совпасть с делением ∞ шкалы расстояний. Затем объектив направляют на предмет, расположенный на расстоянии. соответствующем противоположному крайнему делению шкалы расстояний, т. е. на предельно малое расстояние, на которое рассчитан объектив, и снова производят наводку на резкость. Указатель наводки должен при этом совпасть с соответствующим данному расстоянию делением.

Такой проверки по лвум крайним пределам шкалы расстояний обычно бывает вполне лостаточно для проверки юстировки. В аппаратах снабженных дальномером, наводка на резкость

производится с помощью дальномера. Этим устанавливается и

точность юстировки объектива с дальномером.

После этого проверяется правильность действия затвора аппарата, для чего действие затвора пробуют на различных скоростях. Само собой разумеется, что такая проверка позводяет лишь убедиться в том, что механизм затвора исправен, однако не дает возможности судить о степени точности действия затвора; без специальных приборов или приспособлений определить точность лействия затвора невозможно. Приближенно же можно это проделать на слух, руководствуясь тем, что при моментальном действин затвора на скоростях от 1/10 до 1/20 секунды ухо должно различать два раздельных щелчка, а при более коротких моментах (от 1/100 секунды и меньше) оба щелчка должны слиться в олин

Проверив затем плавность хода и исправность оправы объектива, днафрагмы, кремальеры и других подвижных частей аппарата, складывают его (если аппарат складной); складывают и пругие летали (стенки шахты, рамки видонскателя и др.) и проверяют надежность запирающих их устройств.

THARA IV

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ФОТОМАТЕРИАЛЫ

1. Краткая технология изготовления светочувствительных материалов

Светочувствительными фотографическими материалами называются материалы, покрытые светочувствительным слоем и предназначенные для получения на них фотографических изображений. Различают фотографические материалы на прозрачной и непрозорачной подложкае.

В зависимости от подложки фотографические материалы подразделяются на фотопластии ки (на стеклянной подложке), фотопленки (на целулондной подложке и фото-

бумагу (на бумажной подложке).

Фотографические материалы, предназначенные для получения негативных изображений, называются не г а т и в н м и и и изготомляются только на прозрачной подложке (негативные фотографические пластинки и пленки). Материалы, предназначенные для получения помтивных изображений, называются п оз ит и в н ы м и и изотовъянотся как на прозрачной подложке (диапозитивные фотографические пластинки и позитивные фотографические пленки), так и на непрозрачной подложке (фотографические бумаги).

В зависимости от назначения различают фотографические материалы для черно-белой и цветной фотографии.

Основными компонентами для изготовления светочувствительных эмульсий являются желатина и галоидные соли серебра. Кроме этих основных компонентов, в различные эмульсии вводят различные дополнительные компоненты с тем, чтобы придать эмульсиям заданные химические и физические свойства,

Желатина является отличным связующим веществом, весьма удобным для нанесения вмудьсин на подложку. Кроме того, она хорошо удерживает зерна галоидных солей серебра, не давая им слипаться в комки, отлично сохраняется в течение длительного времени, не изменяя ни своих свойств, ни фотографических свойств эмульсии и не оказывая вредного элияния на эти собіства. В размоченном состоянии она произидема для фотографичества. В размоченном состоянии она произидема для фотографических растворов, а после обработки и сушки возвращается в свое первоначальное состояние прочного, отлично сохраняющегося слоя.

Наряду с указанными физическими свойствами желатина обладает и рядом весьма ценных для фотографии химических свойств.

Среди веществ, содержащихся в желатине, имеются в небольших количествах сернистые соединения, обладающие так называемой сенсибилизирующей способностью, т. е. способностью повышать светочувствительность эмульсии.

В общих чертах процесс изготовления бромосеребряных фотографических эмульсий состоит в следующем: желатину заливают водой и оставляют до полного набухания, после чего разжижают подогреванием. В полученный раствор желатины вводят бромистый калий или бромистый аммоний и небольшое количество иодистого калия. После этого с определенной скоростью при тшательном перемешивании вливают раствор азотнокислого серебра, иногла аммиачной окиси серебра (для аммиачного метода). В результате этого процесса, называемого эмульсификацией, происходит выпадение бромистого серебра. Введение в эмульсию раствора азотнокислого серебра и все дальнейшие операции проводятся при соответствующем, неактиничном, т. е. действующем на эмульсию, освещении.

Полученный раствор подвергается подогреванию, во время которого происходит перекристаллизация зерен бромистого серебра (увеличение их размерсв за счет растворения мелких зерен). Процесс этот носит название первого, или физического

созревания.

После окончания этого процесса к раствору добавляют такое количество желатины, чтобы эмульсия, охлаждаясь, превратилась в прочный студень. Далее эмульсию путем продавливания через специальную режушую решетку измельчают на «червяки» и в таком виде тщательно промывают для удаления остатков избыточно взятых солей и аммиака (если последний был введен в эм ульсию).

Промытая эмульсия вновь подвергается подогреванию. Происходит второе, так называемое химическое, созревание эмульсии. Если до промывки эмульсия обладает еще малой светочувствительностью и контрастностью, то в процессе второго созревания кристаллы бромистого серебра соединяются с сенсибилизирующими веществами желатины, и светочувствительность эмульсии значительно возрастает. Увеличивается также и контрастность.

По истечении необходимого времени повышение светочувствительности прекращается и операцию заканчивают, так как дальнейшее ведение процесса приводит к значительному увеличению вуали. Эмульсию охлаждают, измельчают и до момента по-

лива хранят в холодильниках,

Кроме перечисленных основных веществ в эмульсию в тех или иных сталиях ее изготовления вводится ряд дополнительных веществ, а именно: лубители (обычно хромовые квасцы или УКСУСНО-КИСЛЫЙ XDOM) — ДЛЯ ПВИДАНИЯ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОМУ слою большей прочности и температурной стойкости; пластификаторы — вещества понижающие поверхностное натяжение эмульсии и облегчающие ее полив (для этой цели применяется обычно глицерин); антисептики — вещества, предохраняющие эмульсию от заражения бактериями и разложения (например, хлоркрезол и др.) и, наконец, оптические сенс и б и л и з а т о р ы - вещества, сообщающие эмульсии светочувствительность к длинноволновой зоне спектра (в качестве оптических сенсибилизаторов применяются некоторые органические красители в весьма небольших дозах). При изготовлении эмульсии для цветных фотоматериалов в нее вводят соответствующую цветную компоненту.

Изготовленная описанным способом эмульсия применяется в производстве высокочувствительных негативных фотоматериалов. Для изготовления позитивных материалов применяются малочувствительные бромосеребряные, либо хлоробромосеребряные эмульсии, солержащие смесь хлористых и бромистых солей, либо клоросеребряные эмульсии, содержащие клористые соли.

Готовая эмульсия солержит обычно по весу около 6% сухой желатины и 4% галоидного серебра. Толщина слоя при поливе на подложку у негативных эмульсий примерно 0,3 мм, у позитивных — 0,1 мм. После высыхания слоя толщина его значи-

тельно уменьшается,

В каждом квадратном метре готовых негативных материалов солержится от 12 ло 15 г серебра, а в позитивных - от 1,5 до 8 г. Полив эмульсии на ту или иную подложку совершается с по-

мошью специальных поливных машин при соответствующем

неактиничном ссвещении, либо в полной темноте.

Перед поливом эмульсию разжижают подогреванием. После полива ее высушивают на подложке с соблюдением специального температурного режима.

Толшина сухого светочувствительного слоя равна примерно 0.025 мм на пленках, 0.015 мм на пластинках и 0.008 мм на бумагах.


В этом тончайшем слое зерна-кристаллы галоидного серебра распределяются в 20-40 слоев. В каждом квадратном миллиметре слоя содержится от полумиллиона до пяти миллионов зерен-кристаллов.

Величина зерна-кристалла колеблется от долей микрона до 5 микронов.

Для придания негативным матерналам более универсальных свойств часто наносят не один, а два змульсконных слоя — сначала менее чувствительный н мелкозеринстый, а поверх него более чувствительный. Кроме того, для защиты змульснонного слоя от внешних воздействий поверх эмульсин часто наносят еще один тонкий защитный слой желатины, улучшающий некоторые фотографические свойства светочувствительных слоев.

Так как целлулондная подложка пленок не проводит электрического тока, то во время перемотки пленок на подложке вследствие трения накапливается электрический заряд, который при разряде дает искру. Последияя вызывает своеобразную засевтку эмульснонного слоя, по форме напомннающую разряд моляни.

Для предупреждения возникновения таких разрядов на обротную сторому целяумодилой подложки обычно наносят еще один протняю сторому сто



Рис, 76. Строение негативной пленки

обработки в проявителе или фиксаже, либо вымывается во время промывки негативов.

У пленок противоореольным слоем обычно служит задний, противоразрядный, слой, который окрашивается специальным красителем и обесцвечивается в процессе проявления и фиксирования.

На рис. 76 схематически показано строение современной негатняной пленки в сильно увеличенном виде.

2. Свойства фотографических материалов

Кроме светочувствительности, фотографические материалы облагают еще рядом других свойств. Показателями таких свойств являются: максимальная оптическая длогность, контрастность, фотографическая широта, зернистость и связанная с нею разрешающая способность, оптическая плотность вуали и цветочувствительность.

Определением количественных показателей этих свойств занимается специальная наука—сенситометрия, сущность и

методы которой будут рассмотрены дальше (см. стр. 114). Светочувствительность Светочувствительностью фотографических материалов называется способность светочувствительного слоя в большей или меньшей степени реагировать на действие света. Действие это, как известно, выражжается в почернении

освещенного светочувствительного слоя в проявителе.

Практическое значение светочувствительности заключается в том, что при прочих равных условиях съемки более светочувствительные негативные материалы позволяют получить удовлетворительный негатив при меньшей выдержке, чем менее светочувствительные, а также производить съемку при таких неблагоприятных условиях освещения, при которых съемка на материалах низкой чувствительности может оказаться невозможной.

Аналогично практическое значение светочувствительности и позитивных материалов. Чем выше светочувствительность фотографической бумаги, тем меньшей выдержки она требует при печати.

Степень светочувствительности фотографических материалов зависит от состава эмульсии и метода ее изготовления.

Наибольшей светочувствительностью обладают бромосеребряные эмульсии, затем следуют хлоробромосеребряные и, наконец хлоросеребряные эмульсии.

Изменением состава и метода приготовления эмульсии могут быть получены светочувствительные материалы самой различной

степени светочувствительности.

Максимальная оптическая влотность. Степень почернения освещенного светочувствительного слоя в проявителе характеризуется его прозрачностью, т. е. светопропускиой способностью. Если слой поглощает половину падающего на него света, то прозрачность его равия ½. Если слой поглощает у₁, света и только у₁, пропускает, то прозрачность такого слоя будет равиа у₁, в т. т. д.

Можно характеризовать степень почернения и величиной обратной прозрачности, т. е. непрозрачностью. Например, если прозрачность слоя равна 1/10, то непрозрачность его равна $\frac{10}{1}$

= 10, при прозрачности в ¹/₁₀₀ непрозрачность будет равна 100. Степень непрозрачности фотографического слоя характеризует оптическую плотность слоя.

Максимальной оптической плотностью является та наибольшая возможная оптическая плотность, которую способен образовать светочувствительный слой фотографического материала.

Максимальная оптическая плотность определяется тем наибольшим количеством металлического серебра, которое может отложиться в фотографическом слое в результате воздействия света и проявителя, и зависит от количества воздействовавшего света, степени проявленности слоя, а также и от количества галоидного серебра, содержащегося в светочувствительном слое. Однако она зависит и от структурных особенностей светочувствительного слоя: величины зерен-кристаллов галоидного серебра, их расположения в слое и т. д. Чем меньше величина зерен-тем больщую оптическую плотность может дать светочувствительный слой. Закономерно поэтому, что менее светочувствительные фототрафические материалы, отличающиеся меньшей величиной зерен-кристаллов, обладают большей максимальной оптической плотностью.

Максимальная оптическая плотность негативных материалов характеризует способность их правильно воспроизводить наиболее яркие части фотографируемого объекта.

Фотографическая вуаль. Если на некоторое время в полной темноте погрузить в проявитель не подвергавшуюся освещению фотопластинку или пленку, то можно обнаружить некоторое потемнение светочувствительного слоя.

Это доказывает, что под действием проявителя происходит восстановление металлического серебра не только в освещеных кристаллах галоидного серебра, но и в кристаллах, не подвергавшихся действию серета. Процесс этот прогежает весьма медленню, олнако некоторое почернение слоя обнаруживается и в течение нормального времени проявления. Почернение это носит название ф от ографической в уали.

Вуаль, покрывая фотографическое изображение, лишает его чистоты и контрастности или, как говорят фотографы, «сочности». Вредное влияние вуали особенно сильно сказывается в наиболее светлых местах изображения.

Вуаль — явление неизбежное. В большей или меньшей степени вуаль свойствения всем фотографическим материалам; но если она не превышает допустимых норм, то материал годен для употребления.

Возникновение вуали обусловливается качеством исходных химических веществ, идущих на изготовление эмульсии, режимом изготовления эмульсии, влиянием посторонних примесей, могущих попасть в эмульсию в процессе ее изготовления, и рядом других причин.

Плотность вуали свежих фотографических материалов обычно связана со степенью их светочувствительности; чем выше свето-

чувствительность, тем обычно сильнее и вуаль.

Наибольшая вуаль свойственна высокочувствительным негативным пластинкам и пленкам. У диапозитивных пластинок и позитивных пленок она значительно меньше, а у фотографических бумаг вуаль настолько незначительна, что может считаться практически отсутствующей (во всех случаях имеются в виду свежие фотографические материалы).

Существенное вливіние на величину вудли оказывают условия и этим материалов. При хранении этих материалов в неблагоприятных условиях вудль быстро возрастает. Возрастает она и при слишком длительном хранении материалов даже и при строгом соблюденни условий и правыл хранения 1, поэтому на упаковке фотографических материалов всегда проставляется дата выпуска их в свет, либо дата предельного срока их годности.

В негативных фотографических материалах вуаль, таким образом, определяет степень предельной прозрачности негативов, а в фотобумаге — степень белизны наиболее светлых частей

отпечатка.

Контрастность. Одной из технических задач фотографии является такое воспроизведение объекта съемки, при котором фотографический снимок правильно передает соотношение различных яркостей объекта съемки.

Однако не все фотографические дластинки и пленки в одинаковой степени отвечают этому требованию. Одни из них способны передавать яркости объекта точно, или нормально, другие — с той или иной степенью отклонения от нормальной перелачи.

Способность фотографического материала передавать разницу в яркостях различных частей фотографируемого объекта с большей или меньшей степенью различия называется контрастностью.

В зависимости от состава светочувствительной эмульсии и метода ее изготовления могут быть получены светочувствительные материалы различной степени контрастности, причем степень контрастности связана со степенью светочувствительности: чем выше светочувствительность материала, тем обычно ниже его контрастность.

¹ Условия и правила хранения фотографических материалов см. на стр. 178.

Применением материалов различной контрастности можно в широкой степени изменять характер изображения сфотографированных объектов, достигам необходимого эффекта.

В зависимости от степени контрастности светочувствительные материалы подразделяются на особо мягкие, мягкие, нормальчые, контрастные, особо контрастные и сверхконтрастные. Соответствующие обозначения делаются на упаковке этих материалом.

Фотографическая широта. Разница между наиболее светлым и наиболее темным участками фотографируемого объекта определяет так называемый интервал иркостей объекта, который можно-выразить отношением яркости наиболее темной части объекта (принимаемой за сдиницу) к яркости наиболее светлой его части или наоборот. Это отношение называют также широтой или контрасто м объекта.

Так, если наиболее светлый элемент объекта в 100 раз ярче наиболее темного его элемента, то интервал яркостей выразится отношеннем 1:100 или просто числом 100.

Существенно важной является способность фотографического материала правывыю передавать весь интервал яркостей фотографируемого объекта. Способность эта характеризуется так называемой фотографическая широтоя материала, тем больший интервал яркостей объекта такой материал может правильно воспроизвести.

Современные негативные материалы (особенно кинопленки) обладают фотографической широтой, достаточной для правильного воспроизведения большинства объектов, встречающихся в практике.

Фотографическая широта обычно связана со степенью светочувствительности и контрастности материала. Чем выше светочувствительность и меньше контрастность, тем фотографическая широта больше.

Позитивные материалы, отличающиеся меньшей светочувствительностью и более высокой контрастностью, чем негативные, обладают меньшей фотографической широтой.

Разрешающая способность и зеринстость. Разрешающей способностью фотографического слоя называется способность слоя к воспроизведению мельчайших деталей фотографируемого объекта. Чем выше разрешающая способность фотографирческого слоя, тем меньшие по размерам и тем большее количество деталей фотографируемого объекта такой слой может воспроизвести резяко.

Разрешающая способность слоя в основном зависит от степени зернистости фотографического изображения, которая обусловлена зернистым строением самой фотографической эмульсии и светочувствительного слоя, соединением отдельных эмульсковных зерен в комки в процессе проявления и возникновения вследствие этого более крупных, неопределенной формы крупиц серебра. Существенное значение имеет также многослойное расположение зерен в эмульскомном слое, вследствие чего зерна перекрывают одно другое, образуя в проекции большие скопления.

В отдельных случаях зернистость негативного изображения спистигает такой степени, что становится заметной даже для невооруженного глаза. Еще более ощутимой она становится по

мере увеличения фотографических снимков.

Проблема уменьшения зерпистости фотографического изображения приобрела сосбо важное значение с широким внедрением в практику малоформатных аппаратов (ФЭД, Киев и др.), негативы которых, как правило, требуют значительных увеличений.

С уменьшением зернистости эмульсии по существу решлается также задача повышения ее разрешающей способности. Более высокочувствительным эмульсиям свойствения вообще ббльшая зернистость, однако благодаря применению особых методов изготовления фотографических материалов удалось получить высокочувствительные и вместе с тем весьма мелкозернистые негативные пленки.

Следует сказать, что на все перечисленные выше свойства материалов — светочувствительность, максимальную оптческую плотность, фотографическую вуаль, контрастность, фотографическую широгу, разрешающую способность и зернистость — весьма существенное влияние оказывают методы проявления и применение различных проявителей.

Цвегочувствительность. Говоря о воздействии света на светочувствительный фотографический слой, обычно имеют в виду белый дневной свет, т. е. воздействие всех цветных излучений,

из которых состоит дневной свет.

Однако в практической съемке почти всегда приходится иметь дело с объектами, имеющими самую разнообразную окраску, а это значит, что на светочувствительный слой воздействует не

только белый свет, но и отдельные цветные излучения.

Характер возлействия этих излучений на фотографический слой имеет весьма важное практическое значение, так как в прямой зависимости от этого находится воспроизведение яркости различных цветов на черно-белом фотоснимсе. Все огромное богатетов цветов и красок природы прерадется на таком снимке черно-белой шкалой тонов. Эрительное ввечатление, производимее фотографическим симком, существенно зависит от того, насколько эти тома совпадают с визуальным впечатлением, производимым цветами самой натури.

Физиологические исследования показывают, что наиболее ярким нашему глазу представляется зелено-желтый цвет; менее яркими такие цвета, как красный и синий, причем при соответствующем подборе эти два цвета могут оказаться эрительно одинаково яркими. Из числа цветов видимого спектра наименее ярким представляется фиолеговый цвет.

Совсем не так реагирует на действие цветных лучей фотографический слой.

Если на обыкновенной фотографической пластинке или пленке сфотографировать спектра, а затем с полученного негатива сцелать итванных цветов спектра, а затем с полученного негатива сцелать фотографический отпечаток и сравнить его с оригиналом, то можно обнаружить, что различия в яркости цветов, наблюдаемые нами в натуре, значительно расходится с различием тонов, воспроизводящих эти цвета на фотоснимке. Так, окажется, что визуально наиболее яркие желтые цвета переданы на синмке как достаточно темный филоговый цвет окажется на снимке весьма светлым. Визуально одитаково яркие синий и красный цвета на фотоснимке окажутся переданными с огромным различием: синий будет передан как очень светлый, а красный — как черный.

Такое несовпадение восприятия яркости цветов в натуре с передачей их на черно-белом фотосинмке приводит зрителя к неправильному, искаженному представлению о шветах сфотогра-

фированного объекта.

Цветочувствительность фотографических эмульсий обусловлена их природным избирательным поглощением световых излучений. Так, бесцветное хлористое серебро чувствительно только к коротковолновым фиолетовым и еще более коротковолновым невидимым ультрафиолетовым лучам спектра и нечувствительно ко всем остальным. Бромистое серебро, имеющее бледножелтую окраску, чувствительно, кроме того, к синим излучениям, но также нечувствительно ко всем остальным.

На рис. 77 графически показана относительная спектральная чувствительность бромосеребряного фотографического слоя по сравнению с цветовосприятием глаза. Из этого графика можно видеть, что максимум чувствительности такого слоя якодлится в ультрафиолетовой части спектра, соответствующей излучению с длициой волны приблизительно 350 мд., в то время как максимальная визуальная яркость расположена в женто-зеленой части спектра и соответствует излучению с длиной волны приблизительно 560 мм.

Устранение этого недостатка фотографической эмульсии достигается искусственным очувствлением ее к длинноволновой части спектра. Процесс этот носит название оптической сенсибил изации.

⁸ Товароведение фотогр. товаров

Способ оптической сенсибилизации эмульсий основан на введени в состав вмульсии в всемы небольших количествах некоторых органических красителей, сообщающих эмульсии чувствительность к тем цветным излучениям, которые эти красители поглощают. Применяемые для этой цели красители называются




Рис. 77. Сравиение спектральной чувствительности фотослоя с цветовосприятием глаза

оптическими сенсибилизаторами, а эмульсни, содержащие эти красители, — сенсибилизированными эмульсиями.

Известен ряд оптических сенсибилизаторов, введением которых в состав бромосеребряной эмульсии можно придать ей тот

или иной характер и степень сенсибилизации.

В настоящее время все негативные материалы для чернобелой фотографии, за исключением некоторых репродукционных материалов, сенеибилизируются; что касается позитивных материалов, то, поскольку объектом, подлежащим воспроизведению, является негатив, в котором цвета отсутствуют, оптическая сенсибилизация утрачивает свое значение, поэтому материалы эти не сенсибилизируются.

3. Сенситометрические испытания фотографических материалов на прозрачной подложке

Успешное и уверенное применение фотографических материалов невозможно без точных данных об их светочувствительности, контрастности и других основных свойствах. Метод измерения этих свойств носит название сенситометрического.

Сущность сенситометрического метода испытания фотографических материалов на прозрачной подложке заключается в сле-

дующем: испытуемую фотопластинку или пленку помещают в специальный прибор сенситометр, в котором с помощью особого приспособления - модулятора экспозиций, точно дозирующего количество света, сообщают нескольким рядом стоящим участкам испытуемого материала различные экспозиции, т. е. различные количества света, закономерно увеличивающиеся от одного участка к другому (например, вдвое).

Экспонированную пластинку (пленку) проявляют определенное время в строго термостатических условиях (т. е. в условиях постоянной температуры). для чего применяют специальные проявочные приборы.

Проявление ведется в свежем проявителе при непрерывном перемешивании раствора.

В результате экспонирования и проявления испытуемой пластинки или пленки получается полоска, состоящая из ряда участков с различной степенью почернения и называемая сенситограммой (рис. 78).

Далее с помощью специального прибора — денситометра измеряют оптическую плотность кажлого участка сенситограммы. За единицу оптической плотности принимается плотность слоя с коэффициентом пропускания 0,1, т. е. пропускающего 1/10 часть падающего на него света.



Рис. 78. Сенситограмма

Для удобства расчетов оптическая плотность выражается десятичным логарифмом величины, обратной коэффициенту пропускания.

Так, например, если коэффициент пропускания равен 1/100, то оптическая плотность равна lg 100 = 2.

Полученные в денситометре величины оптических плотностей в виде точек наносят на специальный сенситометрический график, на котором по горизонтальной оси через равные отрезки отложены экспозиции, сообщенные каждому участку сенситограммы, а по вертикальной оси — величины оптических плотностей. Нанесенные на график точки соединяют плавной кривой, которая носит название карактеристической кривой (рис. 79).

Участок АБ характеристической кривой, соответствующий малым экспозициям, носит название области недодержек; прямолинейный участок БВ, соответствующий средним экспозициям, называется областью нормальных экспозиций или областью пропорциональной передачи; участок $B\Gamma$, соответствующий наибольшим экспозициям, называется областью передержек.



Рис, 79. Характеристическая кривая

Таким образом, влево от точки А расположены малые экспозиции, по величине своей недостаточные, чтобы вызвать во от точки Г расположены экспозиции большие, чем необ- ходимо для получения максимальной оптической плотности.

Характеристическая кривая позволяет определить степень светочувствительности (общей и эффективной) испытуемого

материала, степень или коэффициент его контрастности, величину максимальной оптической плотности, величину оптической плотности вуали и величину фотографической широты.

4. Сенситометрическая система ГОСТа

В конце 1951 г. в СССР был введен в действие повый метол общесемситометрического испытания фотографических материалов на прозрачной подложке — ГОСТ 2817—50. Испытание производится с помощью сенситометра ФСР-4, схематически показанного на рис. 80.

Поскольку фотографирование в большинстве случаев производится при дневием освещения, всемыя важию солдать в сенситометре освещение, подобное по своему спектральному состау дневному свету. Для этой пели в сенситометре применяется специальная дампа накаливания / с определенной цветовой температурой (2850 ± 20К) и специальный светофильтр искусственного солечаем с оставу, процедиий через светофильтр по своему спектральному составу, продобляется дневному светуральному составу, продобляется дневному светуральному составу, подобляется дневному светуральному составу, подобляется дневному светуральному св

¹ Цветовой температурой называется температура абсолютию черкого тела, при которой цвет излучения совпадает с цветом излучения данного температурного источники язлучения. Таким образом цветовая температура характеризует излучение с качественной сторомы и не предусматривает истиниум температуры температуры температуры сточнивается от абсольтиного укогорый по температуры температуры температуры температуры температуры температуры температуры компературы по температуры выражеем в горауска Кельвина (К⁵).

В случае испытания фотографических материалов, применяемых на практике при искусственном освещении (например, позитивных или репродукционных пластинок и пленок) светофильтр вынимают из своего гнезда и испытание проводят без него.




Рис. 80. Схема сенситометра ФСР-4

Сила света лампы должна быль достаточной для получения необходимого количества освещения и строго постоянной, для чего режим питания лампы непрерывно контролируется с помощью точных электроизмерительных приборов (вольтметра и амперметра).

Испытуемый материал экспонируется с помощью затвора 3 (со свободно падающей шторкой), расположенного строго вертикально между лампой и светофыльтром. Время освещения, даваемое затвором, равно ½, секунды, ± 1%. Для испытания низкочувствительных материалов затвор снабжен тормозящим устройством, увеличивающим время освещения до 10 и более секунл.

В качестве модулятора экспозиций в сенситометре ФСР-4 применен нейтрально серый ступенчатый оптический клин 4, состоящий из 21 ступени.

Оптический клин представляет собой плоскопараллельную прозрачную пластинку, покрытую окрашенным слоем, например, желатиной, окрашенной коллождиным графитом, с постепенно убывающей (от одного конца к другому) плотностью окрасжи (рик. 81,а). Ступенчатый оптический клин (рис. 81,6) отличается от непрерывного тем, что изменение оптических плотностей происходитиренты в нем не непрерывно, а ступенями, при этом в закономерно возрастающем (от одного конца к другому) порядке.



Рис. 81. Оптический клин: а) непрерывный, б) ступенчатый

Постоя и на я клина, применяемого в сенситометре ФСР-4 г. е. разность оптических плотностей каждых двух соседних полей клина, составляет 0,15. Таким образом, общий интервал количества освещения, получаемого с помощью такого клина, составляет более 1: 1000.

Позади оптического клина (по ходу лучей лампы) в специальной кассе помещается испытуемый материал, который во время экспонирования приводится в полный контакт с поверхностью оптического клина.

Корпус сенситометра состоит из двух концентрических труб, плотно вдвигающихся одна в другую, что позволяет изменять расстояние между лампой и испытуемым матерналом в пределах от 45 до 55 см. Благодаря этому в приборе можно получить определенную, заранее заданную абсолютную шкалу количества освещения.

Испытуемый фотографический материал, предварительно помещенный в кассету, устанавливают в сенситометре. В зависимести от характера материала светофильтр искусственного сонечного света либо оставляют в приборе, либо удаляют из него. После этого включают лампу и постепенно водят еся надлежащай режим питания. Затем открывают шторку кассеты, приводят ступенчатый оптический клин із соприкосновение с испытуемым материал проввляют.

Время проявления сенситограмм играет весьма существенную роль, так как по мере проявления все характеристики фотографических материалов изменяются.

Обычно материалы проявляют до получения определенной степени контрастности. Желаемый контраст достигается време-

нем проявления. Поэтому при сенситометрическом испытании материалов необходимо проявлять их до получения такого значения коэффициента контрастности, которое является наиболее типичным для данного материала (этот коэффициент контрастности называется рекомендуемым»), и определять все прочие характеристики в зависимости от найденного времени проявления.

С этой целью испытуемую пластинку или пленку до или после экспонирования разрезают в темноте на несколько полосок, которые проявляют различное время. По полученным сенситограммам строят на одном бланке несколько (обычно четыре) характеристических кривых (так называемое «семейство кривых») и выбирают из них ту, которая соответствует «рекомендуемому» коэффициенту контрастности.

По выбранной характеристической кривой определяют все прочие характеристики испытуемого материала и, в частности,

светочувствительность.

Время проявления, необходимое для получения «рекомендуемого» коэффициента контрастности и отвечающее значению светочувствительности и прочим сенситометрическим характеристикам материала, проставляется на этикетке. Этим временем и следует руководствоваться при использовании материала на практике.

Проявление сенситограмм производится в специальных проявляющих растворах, нормализованных для различных вирофотографических материалов. Ниже приводится рецептура сенситометрических проявителей, применяемых в промышленности. Проявитель № 1 (для фотогластнико кесх видов)

	Метол .											1	г	(FOCT	24-40)	,
	Гилрохин	HOH .										5	г	(FOCT	2549-44)	,
	Сульфит	натри	я б	езв	ол	иы	гñ					26	г	(ΓΟCT	195-41)	,
	Сола без														8341)	
															4160-48)	
	Вода дис	тилли	DOB	аия	ая		÷	÷	÷	÷	÷	до 1	л	,		
***														4		,
111	оявител	Ь №2	2	(д.	ля	H	rer.	ат.	ИΒ	нь	ΙX	кинс)-	и фот	опленок	J
•	Метол .											8	г	(FOCT	24-40	Ì
	Сульфит	иатр	ия (безі	вод	HE	ЯŘ					125	Γ	(FOCT	195-41))
	Сола бе	зволи	RE									5.75	г	(FOCT	83-41)	j
	Бромист	ый ка	лий									2.5	г	(FOCT	4160-48	5)
	Вода дис	стилли	DOB	ані	іая	Ĺ	į.	i	ċ	Ċ	i	до 1	л			
TT.														vr door		
111												КИН	0-	и фо	гопленов	٨
	Метол .														24-40)	
	Гидрохин	HOH .													2549-44)	
	Сульфит	натр:	Я	без	вод	(H)	ый								195-41)	
	Сода без	волиа	Я									26	г	(FOCT	83-41)	,
	Бромисти											4.5	г	(FOCT	4160-48)	1
	Вода дис															

На каждый квадратный дециметр проявляемого материала берется 100 см^в проявляющего раствора. Проявление сенситограмм производится при температуре $20\pm0.5^\circ$ и при непрерывном перемешивании проявителя. Для такого проявления применяется специальный прибор ФКЦ-12, схематически показанный на рис. 82. Прибор состоит из нетеплопроводного резервувара I.




Рис. 82. Проявочный прибор ФКЦ-12

закрывающегося крышкой 2. В резервуар вливают примерно литр проявителя, после чего включают мотор 3 и в резервуар опускают стойку с укрепленными на ней полосками испытуемых материалов. При этом шкивы 4 и 5 приходят во фрикционное соприкосновение, и стойка начинает вращаться.

По истечении заданного времени проявления сенситограммы для миновенной остановки проявления погружают в 1—2%-ный раствор уксусной кислоты, после чего фиксируют в свежем кислом фиксаже следующего состава:

Тиосульфат натрия (гипосульфит)					250	г
Сульфит натрия безводный					20	г
Сериой кислоты (уд. в. 1,835) .					2	CM2
Вола					an 1	77

Для приготовления такого фиксажа следует растворить входищие в него вещества порознь в некотором количестве воды, а затем смещать растворы серной кислоты и сульфита натрия и полученный раствор влить в раствор тносульфата натрия.

Температура фиксажного раствора должна быть 20 ± 0,5°. Отфиксированные сенситограммы промывают и высушивают,

после чего их помещают в денситометр.

Определив с помощью денситометра оптические плотносты затем оптические плотности всех полей сенситограмм, (плотность вудли), затем оптические плотностей на специальный, заражее заготовленный значение этих плотностей на специальный, заражее заготовленный сенситометрический бланк, приведенный на рис. 83, и вымерчивают семейство характеризующих кривых. По одной выбранной кривой определяют сенситометрические величины испытуемого материала; на рисунке (для упрощения) приведена одна характеристическая кривая.




Рис. 83. Стандартный сенситометрический бланк ГОСТа

 H_{A} верхней горизонтальной линии графика обозначены экспозиции (H) в люкс-секупдах. На нижней горизонтальной оси обозначены соответствующие этим экспозициям логарифмы экспозиций ($\lg H$). H_{A} левой вертикальной оси отмечены оптиче-

ские плотности (D); на правой вертикальной линии обозначены коэффициенты контрастности (γ) .

5. Определение сенситометрических величин

Определение величины светочувствительности S. Светочувствительность выражается величиной, обратно пропорциональной количеству освещения H_1 создающему на данном фотографическом слое в результате его проявления заданный фотографический эффект

В качестве критерия светочувствительности в системе ГОСТа принята точка на характеристической кривой, соответствующая оптической плотности D, превышающей плотность вуали D_0 на $0.2~(D=0.2+D_a)$.

Общая светочувствительная вычисляется, таким образом, по формуле:

$$S_{0,2} = \frac{1}{H}$$
,

где: H — экспозиция, выраженная в люкс-секундах, а $S_{0,2}$ — светочувствительность, выраженная в единицах Γ OCT $a_{0,2}$.

Под единицей ГОСТа $_{^{9}2}$ понямают светочувствительность такого фотографического материала, на котором указанная выше оптическая плотность почернения $0.2 + D_{_{0}}$ возникает в результате действия количества освещения в люкс-секунду.

Так, если H = 0.04, то

$$S_{0,2} = \frac{1}{0.04} = 25$$
 (единиц ГОСТа)

Числовые значения светочувствительности, проставляемые на фабрячной упаковке, округляются до следующих чисел: 1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,5; 8; 11; 16; 22; 32; 45; 65; 90; 130; 180; 250; 350; 500; 700; 1000 и т. д.

Числа выражают светочувствительность в единицах, прямо пропорциональных степени светочувствительности и, следовательно, обратно пропорциональных выдержке при съемке.

Так, из двух фотопластинок (или пленок), из которых одна имеет светочувствительность 65 единиц ГОСТа, а другая — 130, при прочих равных условиях первая потребует при съемке вдвое большую выдержку, чем вторая.

Для упрощения расчета на сенситометрических бланках имеется уже готовая шкала абсолютных чисел светочувствительности (рис. 83).

Определение величины контрастности у. В зависимости от степени контрастности испытуемого материала приращение опти-

ческих плотностей при одинаковых изменениях в экспозиции у различных материалов происходит различно. Более контрастные материалы при равных условиях сенентометрических испытаний дают большие приращения оптических плотностей, чем менее контрастные, вследствие чего прямолниейный участок характеристической кривой у первых получается круче вторых.

Таким образом, угол наклона прямолинейного участка характеристической кривой к горизонтальной оси графика может служить критерием для определения степени или коэффи-

циента контрастности.

Пля определения величины коэффициента контрастности пользуются следующим приемом: с помощью чертежного треугольника и линейки смещают прямолинейный участок карактеристической кривой в правую часть сенеигометрического графика до момента пересечения смещаемой линии с точкой, заранее нанесенной на горизонтальную ось графика (рис. 83). Пересечение этой линии с правой вертикальной осью графика (осью коэффициентов контрастности у) дает значение коэффициента контрастности испытуемого материала.

Определение величины фотографической вуали D_0 . Оптическая плотность вуали, т. е. почернения фотографического слоя, не подвергавшегося воздействию света, определяется по неэкспониро-

ванному участку сенситограммы.

Определение величины максимальной оптической плотности D_{\max} . Максимальная оптическая плотность, т. е. наибольшая возможная оптическая плотность (при данных условиях проявления), определяется по высшей точке характеристической кривой.

Определение величины фотографической широты L. Фотографическая широта определяется интервалом экспозиций, ограниченным точками начала и конца примолниейного участка характеристической кривой, и выражается отношением этих экспозиций. Так, например, если концу прямолниейного участка характеристической кривой соответствует экспозиция в 10 люке-секунд, ($H_s = 10$ люке-секундам), а началу — экспозиция 0,08 люке-секунды ($H_s = 0,08$ люке-секунды), то

$$L = \frac{H_2}{H_1} = \frac{10}{0.08} = 125:1.$$

Обычно фотографическая широта выражается в логарифмической форме, т. е. логарифмом приведенного отношения или разностью логарифмов указанных чисел. В данном случае будем иметь:

$$L = \lg \frac{125}{1} \cong 2$$
.

Определение цветочувствительности. Для определения спектранной, или монохроматической, светочувствительности, т. е. светочувствительности фотографического слоя к монохроматическом у излучению, применяется специальный прибор спектрограф, представляющий собой соединение спектроскопа с фотографическим аппаратом, в котором спектр, получаемый с помощью дифракционной решетки или приямы, непосредственно фотографируется на испытуемом материале.



Рис. 84. Спектрограмма фотоматериала

Испытуемая пластинка или пленка экспонируется несколько раз, постепенно перемещаясь на ширину полосы спектра, при этом с постепенно уменьшающимися экспозициями. Одновременно в кассету прибора помещают пластинку со шкалой длин воли излучений спектра получается и эта шкала.

Полученный таким способом фотоснимок спектра, показанный на рис. 84, называется

спектрограммой. Спектрограмма позволяет более или менее точно вычертить и кривую спектральной светочувствительности материала, дающую наглядную картину распределения светочувствительности испытуемого материала по стектру.


Однако вполне достаточным для практики является знание не спектральной, а так называемой э ф фект и в но й с в ето ч у в ств итель но сти к той сравнительно широкой зоне спектра, к которой очувствлен испытуемый материал. Так, ортохроматический, или воортохроматический, материал светочувствитель к желто-зеленой зоне спектра, изохроматический — к желто-оранжевой зоне спектра, панхроматический, или изоланхроматический, материал — к оранжево-красной зоне спектра.

Эффективная светочувствительность определяется с помощью карактеристической кривой, полученной при установке в сенситометре того вли иного светофильтра — желтого, оранжевого или красного, в зависимости от характера сенсибилизации испытуемого материала. Соответственно получают значения светочувствительности к желтым, оранжевым или к красным излучениям, которые выражаются в процентах по отношению к общей светочувствительности, принимаемой за 100%. Так, если общая светочувствительность, например, оргохроматического материала равна 90 сдиницым, а светочувствительность ото же материала

под желтым светофильтром равна 22 единицам, то эффективная светочувствительность составляет приблизительно 25%.

Определение разрешающей способности. Полная характеристика свойств фотографических материалов предусматривает также определение разрешающей способности.

Разрешающая способность фотографического материала определяется с помощью специального прибора — резольвометра, путем фотографирования на испытуемом материале в сильно уменьшенном виде специальных таблиц, называемых тестами или мирами (рис. 85).



Полученный снимок миры, называемый ре-

зольвограм мой, рассматривают с помощью микроскопа, увеличивающего в 50—70 раз.

Разрешающая способность определяется числом штрихов в одном миллиметре.

6. Сенситометрическое испытание фотографических бумаг

Важнейшей характеристикой фотографических бумаг является контраст, мерой которого может служить коэффициент контрастности у. Необходимо учесть, что при получении изображения на фотобумаге путем печати с негатива практически используется почти весь интервал оптических плотностей бумаги, т. е. вся характеристическая кривая, а не только прямолинейный ее участок, как в случае применения негативных материалов. Поэтому контраст бумаги характеризуется не углом наклона прямолинейного участка характеристической кривой, как в негативных материалах, а углом наклона так называемого среднего градиента кривой g, представляющего собой на сенситометрическом графике прямую, соединяющую некоторые две точки, расположенные у начала и конца характеристической кривой и отвечающие оптическим плотностям, используемым на практике, так называемые м инимальные полезные градиенты (рис. 86).

Это тем более рационально, что в характеристических кривых фотографических бумаг прямолинейный участок почти отсутствует, либо выражен настолько слабо, что им практически невозможно воспользоваться. По той же причине в качестве критерия при определении светочувствительности фотобумаги используют точку, лежащую на середине среднего градиента кривой, а не в начале кривой, как в случае испытания негативных материалов.

Вообще точное измерение светочувствительности бумаги лишено смысла, поскольку эта величина не имеет большого значения в практической работе, однако если требуется определить




Рис. 86. Минимальные полезные градиенты и средний градиент

светочувствительность, то здесь может быть применен тот же метод и та же общая формула, что и для негативных материалов.

Существует и более простой способ сенситометрического испытания фотобумаг, позволяющий обойтись без измерения плотностей сенситограммы и без построения характеристических кривых. Метод такого сенситометрирования разработан в ГОИ (Государственном

оптическом институте) и в общих чертах заключается в следующем: лист испытуемой фотобумаги экспонируется под так называемым те с то м ГОИ. Последний представляет собой стеклянную пластинку, на которой размещены три негатива одного и того же сюжета, имеющие различную контрастность и обозначенные буквами Н, К и ОК, соответственно означающими: Н — нормальная, К — контрастная и ОК — особо контрастная. Комотого, на пластинке имеется нейтрально серый ступенчатый клинсстоящий из 30 ступеней с константой 0,1 и с интервалмо итческих плотностей от 0,3 до 3,3. Ступени клина перенумерованы порядковыми номерами.

*Наконец, на тесте помещены два цветных светофильтра, предлазначенных для определения цветочувствительности бумаги.

Экспонирование бумаги не требует специальных источников света и может производиться в фотокопировальном станке или с помощью копировальной рамки при обычных электрических дампах. Важно лишь, чтобы свет был рассемными и достаточно равномерным на всей поверхности теста и чтобы экспозиция была такой, при которой изображение одного из трех негативов получилось удовлетворительным.

В промышленных условиях для этой цели применяется сенситометр с лампой такой силы, при которой необходимые данные получаются при выдержке 20 секунд, отмеряемой специальным затвором. После экспонирования отпечаток проявляют в течение времени, гарантирующего от появления вуали, но не более 2 минут при темпелатуре 20° в проявителе следующего состава:

Метод Гидрохинои Сульфит натрия безводный Сода безводная Бромистый калий	5 г	
Сульфит натрия безводный		
Сода безводная		
	26 г	
Бромистый калий	20 r	
	1 r	
Вода дистиллированная	по 1 л	

и фиксируют в неистощенном кислом фиксаже.

Полученный отпечаток с теста дает возможность прежде всего определить тип фотобумаги по контрасту.

В зависимости от того, какой из негативов дал наилучший отпечаток, определяют принадлежность бумаги к типу нормальной, если наилучший отпечаток получен с негатива с букой Н, контрастной или особо контрастной, если наилучший отпечаток получен с какого-либо из двух других негативов (К или ОК). Светочувствительность S определяется по среднему арифмети-

веточувствительность определяется по средневу аридистическому из экспозиций, соответствующих крайним, хорошо различимым ступеням изображения клина. Вычисление экспозиций не составляет труда, поскольку известны освещенности и оптические плотности ступеней клина.

Так, например, если одна из этих экспозиций равна 8 секунда-метр-свечам, а вторая — 32 секунда-метр-свечам, то чувствительность будет равна:

$$S = 100: \frac{8+32}{2} = 5$$

где 100-условный коэффициент.

Наконец, цветные светофильтры служат для определения цветочувствительности бумаги с целью установить, при каком лабораторном освещении данный сорт бумаги можно обрабатывать.

7. Сенситометрическое испытание цветных фотоматериалов

Всесторонняя сенситометрическая оценка цветных материалов является весьма сложным и еще не разрешенным до конца вопросом.

Современные цветные фотоматериалы содержат не один, а три светочувствительных слоя, а также один промежуточный (нечувствительный) фильтровый слой. Расположение этих слоев на подложке и характер их спектральной чувствительности схематически показаны на рис. 87.

Сенситометрические испытания цветных материалов включают в себя не только количественное измерение фотографических

свойсть каждого светочувствительного слоя (светочувствительности, контрастности и т. д.), но и взаимное соответствие этих свойств, обусловливающее так называемый цвето в ой баланс, т. е. оптимальную дать испытучный материал.




Рис. 87. Строение цветной пленки

Методы цветной сенситометрии еще не могут считаться достаточно разработанными и пока позволяют оценивать только градационные характеристики, которые определяются с помощьюсенситометрической аппаратуры, применяемой для испытания черно-белых материалов.

8. Классификация и современный ассортимент фотопластинок

Фотографические пластинки классифицируются по следующим основным признакам: 1) по общей светочувствительности; 2) по спектральной чувствительности; и 3) по величине коэффициента контрастности.

По общей светочувствительности, определяемой по ГОСТу 2817-50, фотографические пластинки разлеляются на:

Пластиики	иизкой	чувствительности	 11 и	16	единиц	ГОСТ'а
**	малой		 22 и	32	единицы	**
**	средией	**	 45 и	65	единиц	"
**	высокой	**	 90 и	130	**	,,
17	высшей	11	 180 и	250	**	"

..... 350 и более ...

По спектральной чувствительности фотопластинки делятся на: несенсибилизированные, ортохроматические, изоортохроматические, изохроматические, панхроматические и изопанхроматические.

нанвысшей

В табл. 2 показаны границы и характер сенсибилизации перечисленных пластинок.

Таблица 2 Граница сенсибилизапни Тип светочувствительного слоя (длина волны Примечание HRAVYERRS n mm1 Несенсибилизипованный 500 Естественная чувствительность бромистого серебра. Ортохроматический 580-600 С понижениой чувствительностью в области около 500 ми Изоортохроматический 580-600 620-650 Изохроматический 660-730 Паихроматический С поинжениой чувствительностью в области 490-540 ми Изопаихроматический 660-730

По величине коэффициента контрастности фотографические пластинки подразделяются на особо мяткие, мягкие, нормальные, контрастные, особо контрастные и сверхконтрастные.

В табл. 3 приведено значение рекомендуемого ГОСТом коэффициента контрастности для фотопластинок.

 Таблица 3

 Тип пластинок
 Рекомендуемый комфациент контрастности

Тип пластинок	Рекомендуемый коэффициент контрастности
Особо мягкие	0,65
Мягкие	0,8
Нормальные	1,2
Контрастные	1,7
Особо контрастиме	2,5
Сверхконтрастные	60,ree 3,0

В соответствии с приведенной классификацией наша промышленность выпускает в настоящее время фотопластинки следующих наименований: Изоорго, Изохром, Панхром, Диапозитивные, Репродукционные, различной степени контрастности.

Пластинки Изоорто, Изохром и Панхром представляют собой негативный материал общего назначения и широкого применения. Пластинки выпускаются пяти степеней общей чувствительности и трех степеней контрастности.

В табл. 4 даны сенситометрические показатели этих пластинок, предусмотренные техническими условиями госпромышленности.

⁹ Товароведение фотогр. товаров

0		Таблица 4
Степень контрастностн	Макси- мальный коэффи- циент ком-	Фотогра- фическая широта

Степень общей	Светочув- ствитель-	(не выше		Степень	Макси- мальный	Фотогра-	
светочув- ствитель - ности	ность веди- ницах ГОСТа	Изоор- то	Изо- хром	Пан- хром	контрастностн	тр-стинсти тр-стинсти	фическая широта	
Низкая Малая	11 и 16 22 " 32	0,12 0,12	0,12 0,12	0,15 0.15	Мягкая	0,9—1,15	1,5	
Средняя	45 ,, 65 90 ., 130	0,12	0,15	0,18	Нормальная	1,2-1,6	1,2	
Высокая Высшая	180 ,, 250		0,18	0,22	Контрастная	1,22,0	0,9	

Под названием «Репродукционные» выпускаются пластинки. предназначенные специально для целей репродукции. Они отличаются высокой разрешающей способностью, которая достигнута снижением их общей светочувствительности. Применительно к различным по характеру выполнения репродуцируемым оригиналам репродукционные пластинки выпускаются под названиями: полутоновые — для полутоновых оригиналов и штриховые - для штриховых оригиналов. Применительно к пветности оригиналов пластинки выпускают несенсибилизированными, изоортохроматическими (Изоорто) и панхроматическими (Панхром). При этом полутоновые репродукционные пластинки выпускают нормальными и контрастными, а штриховые — особо контрастными и сверхконтрастными.

В табл. 5 приведены сенситометрические показатели репродукционных пластинок, предусмотренные техническими условиями.

Таблица 5

Степень контрастности	Светочувстви- тельность в единицах ГОСТа	Плотность - вузли не выше	Максимальная оптическая плотность	Максимальный коэффициент контрастиости
Нормальная Контрастная Особо контрастная Сверхконтрастная	2,8 2,8 1,4 1,0	0,12 0,12 0,12 0,12 0,12	2,5 2,8 3,0 3,0	1,2—1,6 1,7—2,0 2,4—3,0 3,6 и выше

Под названием «Диапозитивные» выпускаются несенсибилизированные пластинки невысокой светочувствительности, трех степеней контрастности, предназначенные для изготовления диапозитивов. Их сенситометрические показатели согласно ТУ даны в табл. 6.

Таблина 6

Степень контрастиости	Светочувстви- тельность в единицах ГОСТа	Плотность вуали не выше	Максимадьная оптическая плотность	Максимальный коэффициент контрастности
Контрастные	0,18—0,7	0,08	2,8	1,7—2,0
Особо контрастные	0,18—0,7	0,08	3,0	2,4—3,0
Сверхконтрастные	0,18—0,7	0,08	3,0	3,6 и выше

Все перечисленные типы и виды фотографических пластинок, за исключением диапозитивных, выпускаются обыкновенными и противоореольными.

Форматы фотопластинок, выпускаемых госпромышленностью:

6 × 9	CM	12×16.5	CM	30×40	CM
6.5× 9	CM	13×18	CM	40×50	CM
9 ×12	CM	18×24	CM	50×60	CM
10 \(\sqrt{15}	CM	94 × 30	CM		

Пластинки крупных форматов (от 24×30 см и больше) не имеют массового потребительского спроса, поэтому их изготовляют по специальным заказам и в широкую торговую сеть они поступают весьма редко.

9. Упаковка и маркировка фотопластинок

Фотографические пластинки укладывают попарно слой к слою, завертывают во влагонепроницаемую бумагу, затем в черную, светонепроницаемую бумагу, затем в черточные коробки. Пластинки формата до 13×18 см включительно укладываются по 12 штук в коробку, формата 18×24 см — по 6 штук в коробку, а большего формата — по 4 штуки в коробку, в большего формата — по 4 штуки в коробку. В каждую коробку вкладывают контрольный талон с номером соотноровщицы.

Коробки оканговывают плотной бумагой, после чего на крышку и на доньшко коробки накленвают этикетки. На верхней этикетке указывают сорт фотопластинок, номер фабрики и ее адрес, фабричную марку, характер освещения, при котором пластники можно вскрывать и обрабатывать. На нижней этикетке указывают: количество пластинок, формат, номер эмульсии, величину светочувствительности, степецы контрастности, дату выпуска пластинок (или предельный срок годности) и рецент рекомециуемого проявителя.

Для быстрого распознавания сорта пластинок каждому сорту присвоен свой цвет этикстки или полоски, наклеиваемой на боковую стенку коробки, а именно: для несенсибилизированных пластинок — синий, для Диапозитивных — желтый, для Изоорто — красный, для Изохром — малиновый, для Панхром — зеленый.

Для транспортирования коробки с пластинками упаковывают в корие деревянные вицики, выложенные виутри влагонепроинцаемой бумагой. Коробки устанавливают в ящик на ребро и вплотную одиа к другой, чтобы исключить самопроизвольное перемещение пластинок при их перевозке.

10. Сроки хранения фотопластинок

Гарантийный срок годности фотографических пластинок оригинальной упаковке при соблюдении нормальных условий хранения для всех видов пластинок установлен 12 месяцев. В течение этого срока согласно техническим условиям госпромышленности допускается возрастание оптической плотности вуали на 30% и синжение всех других фотографических показателей из 25%. (Условия хранения см. на стр. 178).

11. Классификация и современный ассортимент фотопленок

Фотографические пленки классифицируются по следующим основным признакам: 1) по общей светочувствительности; 2) по спектральной светочувствительности; 3) по величине коэффициента контрастности и 4) по потребительским форматам.

По первым трем показателям классификация пленок анало-

гична классификации пластинок (см. стр. 128).

По потребительским форматам фотографические пленки подразделяются на плоскую форматную, катушечную неперфорированную и катушечную перфорированную.

Плоская форматная пленка. Эта пленка, нарезанная на перечисленные ниже стандартные форматы (в см.), применяется в иластиночных фотоаппаратах в налогично фотопластинкам.

4,5×6*	9×12	18×24
6 ×9	6×13*	24×30
6,5×9	 10×15	30×40
4 5 \ / 10 7 +	123/10	

* Данные форматы промышленность в на стоящее время не выпускает

Катушечная неперфорированная пленка. Эта пленка, нарезанная на ленты длиной 815 мм и шириной 61,5 мм, предназначена для пленочных фотоаппаратов. Зарядка аппаратов такой пленкой производится на свету.

Катушечная пленка состоит из трех частей: катушки, собственно пленки и длинной бумажной ленты (ракорда), окрашенной с одной стороны в черный цвет, а с другой — в красный (рис. 88). Пленку приклеивают одним концом к черной стороне ракорда и вместе с ими длогно наматывают на катушку.

Так как ракорд значительно длиннее пленки, свободные его концы (длиной по 40 см. каждый) при намотке служат защитой пленки от света. Один из концов (наружный) служит также для зарядки аппаратов.

На каждой пленке помещаются 8 снимков формата 6×9 см, 12 снимков формата 6×6 см и 16 снимков формата 4,5×6 см.

Соответственно этому на красной стороне ракорда имеется три ряда цифр. Первый из инх (от 1 до 8) расположен вдоль одной кромки ракорда и служит для использования пленки в пленочных аппаратах формата 6×9 см. Второй ряд цифр (от 1 до 12) расположен посередние ракорда и обслуживает аппараты формата 6×6 см. а третий ряд (от 1 до 16), расположенный вдоль второй кромки ракорда, предназначен для аппаратов формата 4,5×6 см. Таким образом, одив и та же



Рис. 88. Катушечная пленка

пленка пригодна для аппаратов трех форматов.

Кроме цифр, на ракорде имеются сигнальные значки в виде указывающей руки и треугольников, расположенных перед каждой цифрой и предупреждающих во время перемотки пленки в аппарате о приближении очередной цифры. Для укрепления катушки в аппарате в торцах ее высерелены углубления, причем одно из этих утлублений имеет форму, показанную на рис. 88, и предназначено для ключа, посредством которого катушку можно вращать.

Для закрепления ракорда в оси катушки имеется узкая сквозная щель, в которую вставляется подрезанный конец ракорда.

На фабрике перед намоткой пленки на катушку к концу ракорда прикладывают узкую гуммированную бумажную наклейку, которая предназначена для заклейки ракорда после использования пленки. Закончив намотку всего ракорда, катушку оклеивают такой же бумажной полоской.

Катушечная перфорированная пленка. Это отрезок нормальной кинопленки шириной 35 мм, длиной 165 см, включая зарядный и заправочный концы. Нерфорированная катушечная пленка предназначена для применения ее в малоформатных аппаратах (ФЭД, Зоркий, Киев и т. п.). Эту же пленку выпускають в отрезака длиной по 17 м. Каждый отрезок рассчитан на 10 зарядов.

В настоящее время госпромышленность выпускает фотопленки следующих наименований: Ортохром, Панхром, Изохром, Изопанхром, позитивная и пветная. Фотопленки первых четырех наименований представляют собме нетативный материал общего назначения и широкого применения. Пленки Ортохром и Изохром выпускают малой, средней и высокой светочувствительности, а пленки Панхром и Изопанхром — оредней, высокой и высшей чувствительности.

Позитивная пленка обладает низкой чувствительностью и предназначена для изготовления диапозитивов и некоторых ре-

продукционных работ.

В табл. 7 и 8 приведены основные сенситометрические характеристики фотопленки общего назначения, предусмотренные техническими условиями госпромышленности. Сенситометрические характеристики претной пленки пока не нормируются.

Таблица 7

Степень общей свето-	Светочувстви-		Плотиость в	/али (не выше)	
чувствительности	в единицах ГОСТа	Ортохром	Изохром	Изопанхром	Панхром
Низкая Малая Средняя Высокая Высшая	e 11 н 16 22 и 32 45 н 65 90 и 130 180 н 250	0,10 0,10 0,12 0,15 0,18	0,10 0,10 0,12 0,15 0,20	0,12 0,12 0,15 0,15 0,18 0,24	0,15 0,15 0,18 0,22 0,30

Таблица 8

Степень контрастности	Максимальный коэффициент контрастиости	Фотографическая широта
Мягкая	0,7—0,88	2,1—1,8
Нормальная	0,9—1,15	1,8—1,5
Контрастная	1,2—1,8	1,5—1,1

Разрешающая способность перечисленных пленок характеризуется следующими показателями:

Пленки	чувствительностью	11	Н	16	единиц	ΓΟCΤ'a	-	90	лин/мм
,,	,,	22	H	32	еднинцы	,,	-	80	,,
		45	н	65	единиц		_	70	,,
		90	н	130			_	60	.,
**		IRN		250			_	50	

Фотографическую пленку выпускают на бесцветной или претивоореольной нитроцеллулоидной подложке.

12. Упаковка и маркировка фотопленок

Плоскую форматную пленку упаковывают в пакеты или коробки по 12 листов, при этом пленку вкладывают в конверт из черной бумаги или завертывают сначала в парафинированную бумагу, а затем в черную, после чего закладывают в наружный конверт с этиксткой.

На этикетке п.ленки, кроме номера фабрики и фабричной марки, указывают: наименование типа пленки, вил. формат пленки, количество листов в упаковке, степень светочувствительности, степень контрастности, характер освещения, при котором пленку можно вскрывать и обрабатывать, время провяления пленки, номер эмульсии, дату выпуска или предельный срок годиости пленки.

Катушечиме неперфорированные и перфорированные пленки завертывают во влагонепроницаемую бумагу, затем в станиоль или в черную бумагу, после чего вкладывают в плотную коробку, на этикетке которой помечают все приведенные выше обозначения.

Для транспортирования фотопленку упаковывают так же, как и пластинки (см. стр. 131).

13. Сроки хранения фотопленок

Гарантийные сроки годности фотографических пленок в оригинальной упаковке при соблюдении нормальных условий хранения следующие:

 Для	пленок	малой	чувствительности	_	18	месяцев
,,	,,	средней	,,		15	,,
,,		высокой			12	**
		DY LOTTION			0	

Отклонения в показателях фотографических свойств пленок в течение гарантийного срока согласно техническим условиям госпромышленности допускаются в пределах 25% от первоначальных.

Условия хранения фотопленок аналогичны условиям хранения фотопластинок (см. стр. 178).

14. Назначение негативных материалов

Назначение негативных материалов определяется следующими их главнейшими фотографическими свойствами:

- 1) общей светочувствительностью;
- 2) степенью контрастности;
- 3) спектральной чувствительностью.

Материалы низкой и малой светочувствительности (до 32 единиц ГОСТ) предназначены для съемки при благоприятных световых условиях, а также для съемки неподвижных или малоподвижных объектов, т. е. для случаев, когда условия съемки допускают применение сравнительно продолжительных выдержек.

Матерналы средней и высокой чувствительности (от 45 до 130 единиц ГОСТа) предназначены для съемки при менее благоприятных световых условиях, а также для съемки быстродвижущихся объектов, не допускающих приме-

нения продолжительных выдержек.

Материалы высшей и наивысшей светочувствительности (свыше 180 единиц ГОСТа) предназначены для съемки в неблагоприятных световых условиях, а также для съемки весьма быстродвижущихся объектов, требующих применения весьма коротких выдержек.

Практическое значение степени контрастности негативных материалов заключается в возможности изменять характер фотографического изображения в соответствии с техническими или

творческими требованиями.

Особо мягкие негативные материалы (с у от 0,6 до 0,65) предназначены для значительного смятчения контраста объекта. В повседневной практике такие материалы не находят себе применения, поэтому на широкий рынок не выпускаются.

Мягкие негативные материалы (с γ от 0,7 до 1,0) предназначены для смягчения контраста объекта в случаях,

когда этот контраст слишком велик.

Нормальные негативные материалы (с у от 1,1 до 1,4) предназначены для нормальной передачи контраста

объекта и находят наибольшее применение в практике.

Контрастные негативные материалы (с у от 1,5 до 1,9) используются для некоторого увеличения контраста объекта и также находят широкое применение в практике.

Особо контрастные негативные материалы (су от 2,0 до 3,0) пригодны для значительного увеличения контраста объекта и в практике применяются для целей штриховой репродукции.

Сверхконтрастные негативные материалы (с у более 3,0) для целей натурной съемки не применяются и слу-

жат только для штриховой репродукции.

Практическое значение спектральной чувствительности негативных материалов заключается в возможности изменять харак-

тер цветопередачи на снимке.

Следует сказать, что вопрос цветопередачи связан также с применением компенсационных светофильтров (см. стр. 149), безкоторых эффект цветопередачи на сенсибилизированных материалах почти неощутим, т. е. сенсибилизированные материалы действуют почти как несенсибилизированные.

Приведенные ниже указания о назначении негативных мате-

риалов даны с учетом применения светофильтров.

Несенсибилизированные материалы чувствительны только фидолетовой, снией и сине-зепеной зонам спекгра и нечувствительны ко всем остальным, вследствие чего желтые, оразжевые и красные цвета передаются ими как черные. Несенсибилизированные материалы не допускают применения компенсационных светофильтров и предназначены главным образом для репродукцирования одноцестных штриховых оригиналов.

Обработку несенсибилизированных материалов можно произ-

водить при оранжевом освещении.

Ортохроматические материалы чувствительны к сине-фиолеговой и зелено-желтой зонам спектра с провалом в зеленой зоне и нечувствительны к оранжево-красной, вследствие чего оранжевые и красные цвета передаются ими как черные.

Ортохроматические материалы следует применять совместно с желтыми светофильтрами; оранжевые и красные светофильтры неприменимы. Круг применения оргохроматических материалов определяется требованиями, которые предъявляются к цветопередаче. Вообще же ортохроматические материалы для всех видов съемки.

Преимущество ортохроматических материалов заключается главным образом в том, что они допускают обработку при красном освещении и позволяют, таким образом, вести визуальное

наблюдение за ходом проявления.

И зоортохроматические материалы обладают том же спектральной чувствительностью, что и ортохроматические, но равномернее очувствлены к различным зонам спектра (отсутствует провал в зеленой зоне). По существу изоортохроматические материалы представляют собой более совершенный тип ортохроматических материалов.

Благодаря более высокой чувствительности к зеленой зонеспектра изооргохроматические материалы более пригодны для съемки сожетов, богатых зелеными цветами (например, летний пейзаж), чем оргохроматические. В остальных случаях круг их применения раздолических круг применения оргохроматических

материалов.

Изоортохроматические материалы следует применять совместно с желтыми светофильтрами. Возможно применение и светлооранжевых светофильтров, однахо последине вызывают значительное увеличение выдержки. Оранжевые и особенно красные светофильтры исприменямы.

Обработку изоортохроматических материалов можно производить только при темнокрасном освещении

И зо хром атические материалы чувствительны к сине-фиолетовой, зелено-желтой и оранжевой зонам спектра с провалом в зеленой зоне и нечувствительны к темнокрасной зоне, веледствие чего красные цвета передаются ими как слишком темные.

Изохроматические материалы следует применять совместно с желтыми или оранжевыми светофильтрами. Возможно применение и темнооранжевых светофильтрами. Возможно применение и темнооранжевых светофильтров, однако последние вызывают значительное увеличение выдержки. Красные светофильтры неприменимы. Изохроматические материалы вполне пригодны для всех вилов съемки.

Преимуществом изохроматических материалов является то, что они дают удовлетворительную цветопередачу при средних желтых светофильтрах, причем последиие вызывают сравнитель-

но небольшое увеличение выдержки.

Обработку изохроматических материалов можно производить при очень темном красном освещении, однако рекомендуется делать это в полной темноте.

Панхроматические материалы чувствительны ко всей видимой зоне спектра, однако имеют чувствительный про-

вал в зеленой зоне.

Панкроматические материалы применяются совместно с желтыми или оранжевыми светофильтрами (актючая темнооранжевые). Возможно применение и красных светофильтров, однако последние вызывают значительное увеличение выдержки. Темнокрасные светофильтры ие примениму.

Панхроматические материалы дают вполне удовлетворительную цветопередачу уже при светложелтом светофильтре, причем последный почти не оказывает влияния на пополжительность

выдержки.

При применении оранжевых и особенно красных светофильтров происходит переисправление цветонередачи. Красные цвета могут при этом получиться значительно светлее, чем равные им по визуальной яркости синие, что не согласуется с истинным

представлением о натуре.

Преимущество пакхроматических материалов заключается в том, что они имеют высожую эффективную светочувствительность и позволяют производить съемку при искусственном освещении с относительно коротками выдержками. При таком освещении удовлетворительная цветопередача получается и без применения светофильтров. Обработку пакхроматических материалов можно вести при тщательно проверенном специальном темноваленом освещении, но лучше производить обработку в темноте.

Изопанхроматические материалы по своей спектральной чувствительности представляют собой более совершен-

ный тип панхроматических материалов и отличаются от последних тем что свободны от провала в зеленой зоне спектра и очувствлены к более далекой красной зоне. Назначение и круг применения изопанхроматических материалов аналогичны панхроматическим. Обработку их следует производить в полной темноте.

15. Назначение репродукционных материалов

В качестве репродукционных материалов советская фотопромышленность выпускает на широкий рынок только фотопластинки

В зависимости от характера исполнения и цветности оригиналов репродукционные пластинки имеют следующие назначения (табл. 9).

Ταδειμία 9

Тип и наименование пластинок	Назначенне		
I. Штриховые	•		
есенсибилизирован-	Репродукция черно-белых штриховых оригина- лов (чертежей, планов, печатного текста, рисун- ков черной тушью и т. п.)		
Изоорто	Репродукция цветных штриховых оригиналов (синек, чертежей, рясунков цветной тушью или на цветном фоне). Обязательно применение желтых светофильтров.		
Панхром	Репродукция многощветных штриховых оригина- лов (плакатов, географических карт, диаграмм и других оригивалов, содержащих одиовременно желтые, оранжевые и красные цвета). Обязатель- но применение желтых или оранжевых свето- фильтров.		
. Полутоновые			
есенсибилизирован-	Репродукция черно-белых полутоновых оригина- лов (фотоснимков, карандашных рисунков, ри- сунков черной тушью с размывкой и т. п.).		
Изоорто	Репродукция цветных полутоновых оригиналов (картин, исполненных акварельной краской, па- стелью, цветной тушью с размыкой на белом али цветном фоне). Обязательно применение желтых светофильтров.		
Панхром	Репродукция многоцветных полутоновых ориги- налов (картин масляной краской и т. п.), содер- жащих одновременно желтые, оразижевые и крас- ные цвета. Обязательно применение желтых или оразижевых светофальтров.		

II. He

Классификация и современный ассортимент фотобумаг

Выпускаемые отечественной промышленностью для широкого потребления фотографические бумаги классифицируются по слелующим основным признакам:

- 1) по составу эмульсии;
- 2) по характеру поверхности эмульсионного слоя;
- 3) по контрастности;
- 4) по плотности подложки;
- 5) по цвету подложки.

В зависимости от светочувствительного компонента эмульсии (бромистое, хлористое или хлоробромистое серебро), оказывающего решающее влияние на степень светочувствительности бумаги, предопределяющей назначение фотобумаг, последние подразделяются на следующие типки.

Светочувствительный компонент	• Наименование сорта	Название бумаги	
Бромистое серебро	Бромосеребряная	Унибром	
Хлоробромистое серебро	Хлоробромосеребряная	Қонтабром	
То же	То же	Бромпортрет	
Хлористое серебро	Хлоросеребряная	Фотоконт	
22 69	"	Аристотипная	
Бромистое серебро	Цветная	Фотоцвет	

Бромосеребряную бумагу выпускают также и без названия «Уннбром». Бумага с названием «Унибром» отличается повышенным качеством: особой чистотой слоя, хорошей подложкой и лучшей сохраняемостью.

По характеру поверхности эмульсионного слоя фотографические бумаги подразделяются на гладкие и структурные.

Гладкие бумаги	Структурные бумага
Особоглянцевая	Бархатнстая
Глянцевая	Мелкозеринстая
Полуматовая	Крупиозеринстая
Матовая	Сатинированиая

По характеру контрастности фотобумаги подразделяются на семь номеров (степеней) контрастности, которые для бумаг с различной поверхностью имеют различное значение. В табл. 10 даны эти значения.

Таблица 10

	Коэффициент контрастностн			
Степень контрастносты	Особо глян- цевая	Гаянцевая *	Матовая, полу- матовая структурные	
Мягкая № 1 Нормальная № 2 Нормальная № 3 Контрастная № 4 Контрастная № 5 Особоконтрастная № 6 Сверхконтрастная № 7	1,3—1,5 1,6—1,9 2,0—2,4 2,5—2,9 3,0—3,9 4,0—4,9 5,0—6,0	1,0—1,2 1,3—1,5 1,6—1,9 2,0—2,4 2,5—2,9 3,0—3,9 4,0—5,0	0,8—1,0 1,1—1,3 1,4—1,6 1,7—2,0 2,1—2,4 2,5—2,9 3,0—4,0	

Бромосеребряные и хлоросеребряные бумаги выпускают всех степеней контрастности, а хлоробромосеребряные — с контрастностью 1, 2, 3 и 4.

По плотности подложки фотографическую бумагу подразделяют на тонкую (с нормальной подложкой) и картон (с плотной подложкой); по цвету подложки — на белую, «слоновая кость» и кремовую.

Для сокращенного шифрованного обозначения бумаг применяются условные числа (индексы), указанные в табл. 11.

Таблица 11

Различия по поверхиости	Индекс	Различия по плотности	Индекс	Различия по цвету	Индекс
Особоглянцевая Глянцевая Полуматовая Матовая Мелкозернистая Крупнозернистая Бархатистая Сатичированная	0 1 2 3 4 5 6 7	Тонкая Плотная (картон)	1 2	Белая Слоновая кость Кремовая	1 2 3

Приведенные условные числа (нидексы) позволяют трехзначным число выразить все три характеристики фотобумаги. Так, например, бумага под шифром 111 представляет собой гляпцевую тонкую белую бумагу, под шифром 423— мелкозернистую, плотную кремовую бумагу и т. д.

Для широкого применения фотографические бумаги выпускаются следующих форматов (в см):

6× 9	10×15	18×24	40×50
9×12	13×18	24×30	50×60
9×14		30×40	

17. Упаковка и маркировка фотобумаг

Фотографические бумаги выпускают в пакетах по 20 листов или в коробках по 100 листов. Бумаги формата 30×40 см и больше выпускают в пакетах по 10 листов.

Фотографическую бумагу сначала упаковывают в пакеты или бумагу черного цвета, а затем вкладывают в наружный пакет или коробку. Пакеты закленвают, коробки окантовывают.

При маркировке фотобумаг на упаковке указывают наиболее важную для практики сенситометрическую ее характеристику — степень контрастности — в словесном выражении и в виде номера, например: «Контрастная № 4» или «Нормальная № 2». Кроме того, указывают наименование сорта (например, бромосе-ребряная), название (например, «Унибром»), характер поверхности (например, маговая), цвет подложки (например, белая), плотность подложки (например, карагон), номер партии (полива), характер совещения, при котором бумату можно вскрывать и обрабатывать, количество листов в лакете или в коробке формат и дату изготовления бумаги, а также условный шифе.

Для транспортирования пакеты и коробки с фотобумагой укладывают в сухие деревянные ящики, выложенные влагоне-

проницаемым материалом.

18. Сроки хранения фотобумаг

Гарантийный ерок годности фотобумаг в оригинальной упаковке при соблюдении нормальных условий хранения установлен:

Для фотобумаг Унибром 18 месяцев

" " аристотипных . . . 6

" всех остальных фотобумаг . 12 В течение этого срока допускается изменение фотографических свойств фотобумаги не более чем на 20% по сравнению с

первоначальными.

Условия хранения фотографических бумаг в основном аналогичны условиям хранения фотопластннок и фотопленок (см. стр. 178). Наиболее благоприятной температурой в помещении для хранения фотобумаг является 10—18°.

19. Назначение фотографических бумаг

Назначение фотографических бумаг определяется следую-

1) степенью светочувствительности;

2) степенью контрастности;

3) характером поверхности.

В зависимости от степени светочувствительности, определяемой главным образом составом эмульсии, фотобумага имеет следующее назначение (табл. 12).

Таблица 12°

Нанменованне сорта и название	Сравнительная светочувстви- тельность	Назначение
Бромосеребряная	Высокая	Для одиночной и массовой контакт- ной и проекционной печати
Бромосеребряная Унибром	"	То же
Хлоробромосеребря- ная Бромпортрет	,,	Для одиночной контактной и про- екционной печати
Хлоробромосеребря- ная Контабром	Средняя	Для одиночной контактной печати
Хлоросеребряная Фотоконт	Низкая	То же
Хлоросеребряная Арнстотипная	Весьма ннзкая	Для видимой контактной печати при дневном свете (не требует прояв- ления)

В зависимости от степени контрастности фотографические бумаги имеют следующее назначение (табл. 13).

Таблица 13

Степень контрастности	Ne.Ne	Назначение
Мягкая	1	Для весьма контрастных негативов
Нормальная	2	" контрастных негатнвов
	3	,, нормальных негатнвов
Контрастная	4	" негативов поннженной контрастностн
,,,	5	" вялых негатнвов
Особоконтра- стная	6	" очень вялых негативов
Сверхконтра- стная	7	" чрезмерно вялых негативов

В зависимости от характера поверхности фотобумаги имеютследующее назначение (табл. 14).

Тα				

Характер поверхности	Назиачение	
Особоглянцевая Гляицевая	Для технических снимков, штриховых репро- дукций, для синмков, направляемых в печать для полиграфического воспроизводства	
Полуматовая Матовая Бархатистая Сатинированиая	Для художественных работ (портретов, пейзажей, архитектуры и т. п.) при небольших увеличениях симмков	
. Мелкозернистая . Крупиозериистая	Для крупных увеличений художественных фоторабот. Для фотооформительских работ (панио, витрии и т. п.)	

Фотобумага на тонкой подложке предназначается для небольших по размерам снимков, а на плотной - для крупноформатных снимков или же открыток.

20. Ассортимент и характеристика цветных фотографических материалов

Выпускаемый в настоящее время ассортимент цветных фотоматериалов включает в себя негативную катушечную кинопленку двух видов и фотобумагу двух видов.

Ассортимент и характеристика цветных пленок ланы в табл. 15.

			1 иолици 15
Наименование	Светочувстви- тельность	Контрастиость	Назчачение
Негативная цвет- ная плеика ДС	Средияя и высокая (от 32 до 90 еди-	Нормальная	Для съемки при диевном освещении
Негативиая цвет- иая пленка ПС	ниц ГОСТа) То же	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Для съемки при электрическом осве- щении

Плотность вуали для обоих сортов не выше 0.35. Разрешающая способность 30-35 лин/мм.

Цветную фотобумагу выпускают такого же формата, как и фотобумагу для черно-белой фотографии, но только нормальной контрастности. Она бывает двух видов: глянцевая и тисненая. Светочувствительность цветной бумаги примерно равна светочувствительности бумаги Унибром.

21. Качественная проверка фотографических материалов

Для самой элементарной проверки качества светочувствительных материалов необходима фотолаборатория, организация и оборудованне которой рассмотрены в главе VII (см. стр. 175). Согласно действующим нормам разбраковки от каждого номера эмульсии проверке подвергаются: одна корсобка фотопластинок, одна коробка или пакет фотопленок и сдин пакет фотобумаги.

Проверка качества негативных фотопластинок и пленок общего назначения произволится путем фотографической съемки на испытуемом материале и последующей обработки его, при строгом соблюдения режима лабораторной обработки, соответствующего данному виду и сорту материала. Зарядку кассет испытуемым материалом следует производить при надежном, хорошо проверённом лабораторном освещении, а еще лучше — в полной темногое.

Фотографировать следует днем и лучше всего на открытом воздуже. При этом съемку одного и того же объекта следует произвести три раза подряд. Выдержки при этом должны увеличиваться в 2 раза, с тем, чтобы один из негативов был экспонивован более или менее правильно.

Все три пластинки или пленки должны быть проявлены в свемем профильтрованном проявителе, составленном из добро-качественных химических веществ по рецепту сенситометрического проявителя № 1 — для фотопластинок и № 2 — для фотопленок (см. стр. 119). Время проявления и температура проявителя для всех трех пластипок или пленок должны быть одинаковы и соответствовать указаниям на этикстках испытуемых материалов. Проявление должно вестись при постоянном перемециавании проявителя.

По окончании проявления пластники и пленки следует ополоснуть водой и отфиксировать в свежем кислом фиксаже. Применение кислой восстанавливающей ванны необязательно. Отфиксированные пластинки и пленки следует тщательно промыть и высушить в чистом помещении при температуре 18—20°.

Полученные три негатива от каждого номера эмульсии подвергаются внимательному осмотру.

Такая проверка позволяет не только вскрыть дефекты материала, но и установить с достаточным приближением соответствие светочувствительности и контрастности испытуемого материала тем данным, которые обозначены на его этикетке.

Испытание репродукционных фотопластинок производится тем же методом, но в качестве объекта съемки берется оригинал, по характеру исполнения соответствующий тому, для которого пластинки предназначены.

¹⁰ Товароведение фотогр, товаров

Диапозитивные пластинки и позитивные пленки испытываются пижем контактной печати на них с высоковачественного во всех отношениях негатива, который подбирается из числа имеющихся или изготовляется специально для этого. Такой негатив хранится как эталон.

Кроме описанных операций проверки, фотографические материалы испытывают на показатели их физических свойств, Эти

свойства должны отвечать следующим требованиям:

температура плавления эмульсионного слоя фотографическим пластинок для всех соргов должна быть не инже 32°. Пря кимературе 25° эмульсионный слой не должен отставать от стекла: при обработке фотографическими растворами — в течение 20 минут, а при промывке водой — в течение 30 минут;

температура плавления эмульсионного слоя фотографических

пленок должна быть не ниже 32°;

при температуре рабочих растворов до 21° или промывной воды до 18° эмульсионный слой не должен отслаиваться от подложки в продолжение 25 минут (для всех сортов пленки).

Виды производственного брака фотографических пластинок и пласки на готовом негативе следующие: неправильная форма; слишком голстое стекло; дефекты стекла: пузыри, свили, раковины, царапины, волнистость, щербины и зазубрины на кромке; пониженная плотность эмульсии: царапины, пятна от пальев, кусочки рази или пыль на поверхности эмульсии; грязь с оборотной стороны; отслаивание эмульсконного слоя; вуаль краевая, общая серая и цветная; мелкие черные точки; прозрачные точки в виде булавочных уколов с приподнятым краем (пик-пик); белые пятна с размытыми краями и полосы различной ширины (от 1 до 15 мм).

Качество фотографической бумаги проверяется печатью на ней с высококачественного негатива. Печать можно производить

как контактным, так и проекционным способом.

Испытание аристотипных бумаг производится днем; печать ведется при достаточно ярком дневном свете, а обработка — в

затемненном помещении или в глубокой тени.

Как и при проверке негативных материалов, растворы для обработки испытуемой фотобумаги должны быть свежими, составленными из доброкачественных химических веществ и профильтрованными.

На каждом испытуемом сорте бумаги следует сделать несколько отпечатков, варынруя выдержки и время проявления с тем, чтобы получить оптимальный для эталонного негатива результат.

Плотность, цвет и характер поверхности подложки устанавливают простым осмотоом. После изложенных испытаний производят проверку физических свойств фотобумаги.

Темнература плавления эмульсионного слоя бумаги для всех сортов должна быть не ниже 50°. Эмульсионный слой не должен отслаиваться от подложки или пузыриться. При обработке фото-

бумага не должна свертываться в трубку.

Виды производственного брака бумаги, которые дают основания для их забраковки, следующие: сильная размокаемость в растворах; белье, черные точки и пятна; недостаточная плотность изображения; царапины, изломы, неправильная резка; параллельные черные полосы; на отпечатках видна структура подложки; при обработке бумага свертывается в трубку; общая руаль; плавление и сползание эмульсоинного слоя; потеки эмульсии на оборотную сторону подложки; сухие отпечатки при распрямлении трескаются. LOBERRY CHARLES

толь глава v фотографические приналлежности

1. Классификация фотопринадлежностей

Классификацию фотопринадлежностей удобнее всего произвести по признаку их практического применения: 1) принадлежности для фотографической съемки, 2) фотолабораторные принадлежности и 3) принадлежности для отделки фотосним ков.

Внутри каждой группы ассортимент некоторых предметов все время меняется и поэтому не поддается точному учету. В приводимом далее перечне принадлежностей предусмотрены предметы постоянного ассортимента и те виды изделий непостоянного ассортимента, которые в настоящее время выпускает промышленность.

2. Принадлежности для фотографической съемки

Принадлежности для фотографической съемки имеют целью объек его стадиях. К этой группе приваллежностей относядся следующие изделяя: штативы, штативные головки, съемочные светофильтры, водоискатели, насадочные линзы, солнечные бленды, гибкие спусковые тросики, экспонометры и расчетые таблицы, фотолампы, кассеть, вкладыши для кассет, светомепроницаемые мешки, футляры для аппаратов, матовые стекла.

Приводим краткое описание этих принадлежностей и их назначение с указанием требований, которым они должны отвечать.

Штатив (деревянный и металлический) представляет собой треножную інодставку, снабженную стандартным штативным винтом. Для удобства переноски штатива ножки его делают обычно трехколенными складными или выдвижными. Для усгойчивости концы ножек заострены.

Основные требования, предъявляемые к штативам, — прочноть и устойчивость. Резьба винта должна выступать над поверхностью площадки на 1,5—2 витка. На деревянных штативах плошадка для фотоаппарата должна быть оклеена мягкой материей (например, фланелью). Закрепление ножек должно быть прочным и надежным.

Кроме треножных штативов, выпускают так называемые карманные металлические штативы типа струбцинки. Благодаря особой конструкции и наличию специального шурупа, карманные штативы могут быть укреплены на столе, студе, столбе, стволе дерева и т. д.

Карманные штативы снабжены шаровыми штативными головками, позволяющими придать аппарату тот или иной наклон.

Штативная головка (металлическая) является добавочным приспособлением к треножным штативам, состоит из стойки, шарового шарнира, штативного винта с контргайкой я стопорного винта с ключом. Служит для изменения наклона аппавата без перемещения штатива.

Съемочный светофильтр — окрашенное стекло в специальной оправе, с помощью которой он надевается на оправу объектива

Съемочные светофильтры предназначены в основном для получения на снимках правильной тональной цветопередачи. Такие светофильтры называются компексационными.

Сенсибилизированные фотографические материалы, вследствене их относительно высокой чувствительности к сине-фиолетовым лучам спектра, сами по себе еще не дают на сниже правильной цветопередачи. Последняя может быть получена путем ослабления действия сине-фиолеговых лучей. Это достигается тем, что на объектив фотоаппарата надевают светофильтр, поглощающий сине-фиолеговую зону спектра.

С точки зрения правильной цветопередачи компенсационными являются такие светофильтры, которые частично пропускают сине-фиолетовые лучи, но не поглощают их полностью. Такими

являются некоторые желтые светофильтры.

6 На практике, однако, пряменяют и такие светофильтры, которые полностью поглошают сине-фиолетовые лучи (плотные желтые, оранжевые, красные). Строго говоря, они не ввляются компенсационными, поскольку они не компенсаруют, т. е. не уравнявают действия различных лучей, а полностью исключают действие сине-фиолетовых. Такое действие светофильтров также приводит к нарушению баланса цветных лучей, но в направлении, противоположном тому, которое получается при съемке без светофильтра.

Вопрос о том, какой из светофильтров дает правильную пветопередачу, не может быть решен названием какого-либо одного конкретного светофильтра, так как эффект правильной цветопередачи зависит также и от характера и степени сенсибылизации негативного материала, от спектрального состава, применяемого при съемке освещения, и, наконец, от цветности са-

Точная спектральная характеристика светофильтров может быть получена путем измерения их избирательного поглощения (или пропускания) с помощью специальной измерительной ап-

Наибольшее применение имеют желтые светофильтры различной плотности. Различают светлые, средние и плотные желтые

светофильтры.

В зависимости от цвета светофильтры применимы для следующих негативных материалов.

Цвет светофильтра	Применение
Желтый	Для всех сенсибилизированных материалов
Оранжевый	Для изохроматических, паихроматических и изопаихроматических материалов
Зеленый	Для изоортохроматических, изохроматических и изопаихроматических материалов
Красный	Для паихроматических и изопаихроматических материалов.

Частично или полностью поглощая сине-фиолетовые лучи, всякий светофильтр, естественно, вызывает увеличение выдержки.

Число, показывающее, во сколько раз, пользуясь светофильтром, следует увеличить выдержку для получения на том же материале того же результата, что и при съемке без светофильтра. называется кратностью (или фактором) светофильтра.

Кратность не является величиной постоянной для данного светофильтра. Она зависит от степени сенсибилизации светочувствительного слоя: чем выше светочуветсвительность слоя, например, к желтым лучам, тем меньше увеличение выдержки потребует для него желтый светофильтр, тем меньше будет кратность такого светофильтра.

Очень часто, желая дать характеристику светофильтру, называют его кратность. Многие покупатели также пользуются этой характеристикой и, обращаясь к продавцу фотоговаров, просят отпустить им двукратный или трежкратный светофильть.

Однако такая характеристика светофильтра, без учета всех остальных условий, является весьма неопределенной.

Не следует также отожествлять номер светофильтра с его кратностью, что часто делают малоопытные товароведы, считая, что светофильтр № 2 является двукратным, № 3 — трехкратным н т. л.

Номера, присванваемые иногда светофильтрам, являются условными, не имеющими прямой связи с его кратиостью, равно как и всякие другие условные обозначения (например, ЖС-12 или ОС-12), которые также не имеют ничего общего с кратностью светофильтра.

Кратиость светофильтра ие может быть выражена одним числом, поэтому к светофильтру обычно прилагается паспорт, в котором дакотся указания о кратности данного светофильтра применительно к различно сенсибилизированиым фотографическим материалам. Указания эти также являются приближенными и орнентировочными.

Советская промышленность выпускает в настоящее время четыре компенсационных светофильтра:

Светофильтр ЖС-12 — светложелтый

" ЖС-17 — желтый средней плотности " ЖС-18 — желтый плотный

" OC-12 — оранжевый

В табл. 16 приведена средияя кратность светофильтров для отечественных негативных фотоматериалов применительно к полуденирму освещению.

Таблица 16

		Плас	тинки		
	_	Изоорто	Изохром	Панхром	
Марка светофильтра и границы спектрального	Пленкн				
поглощения	Ортохром	-	Изохром	Изопанхром и Плихром	
	Кратность				
ЖС—12 (450 мµ) ЖС—17 (490 мµ) ЖС—18 (510 мµ) ОС—12 (550 мµ)	3 4 6 неприменим	2 3 4 6	1,5 2 3 5	1,5 1,5 2 2,5	

Светофильтры поступают в продажу упакованными в плотные коробки. К каждому светофильтру прилагается руководство к пользованию.

В и до и с к а т е л ь служит для наведения объектива на фотографируемый объект. В качестве фотографических принадлежностей отдельно от фотоаппаратов в продажу выпускаются только специальные видоискатели, предназначенные для сменных объективов. В настоящее время выпускают универсальный видонскатель для сменных объективов фотоаппаратов Зоркий и Киев. Видоискатель подкодит также и к аппаратам ФЭД.

Универсальный видоискатель рассчитан на объективы с F = 28, 35, 50, 85 и 135 мм. Для устранения параллакса, вызванного

довольно большим расстоянием между оптическими осями объективов фотоаппарата и универсального видоискателя, последний снабжен устройством, позволяющим вносить соответствующую поправку в поле зрения видоискателя смещением его кадровой рамки. Для пользования этим устройством на ободке револьверного диска видоискателя имеются значки для установки видоискателя при съемке на близком расстоянии.

Поскольку универсальный видоискатель является точным оптическим прибором, осмотр его должен производиться так же, как производится осмотр объективов (см. стр. 69). Видоискатель поступает в продажу в картонной или пластмассовой коробке, выложенной ватой. К каждому видоискателю прилагается тех-

нический талон.

Насадочные линзы представляют собой простые собирательные или рассенвающие линзы в оправах. Насадочные линзы предназначены для удлинения или сокращения фокусного расстояния объектива и соответственного уменьшения или увеличения угла и масштаба даваемого объективом изображения. Применяются они главным образом при съемке с близкого расстояния и при репродукционных работах.

Линзы поступают в продажу в плотных картонных коробках или в кожаных футлярах. К каждой линзе прилагается талон с ее техническими характеристиками и руководство к пользованию.

Солнечные бленды представляют собой короткие трубки конической формы. Бленды служат для защиты объектива от попадания в него ярких косых лучей света. Изготовляют их из тонкого металла или черной пластмассы; изнутри оня покрыты матовым черным слоем.

Бленда не должна заслонять рабочих лучей. Проверку этого качества бленд можно произвести пробной съемкой или просмотром изображения на матовом стекле аппарата. Если бленда заслоняет рабочие лучи, то углы полученного негатива или матового стекла окажутся без изображения. Такие бленды следует считать негодными.

Гибкие спусковые тросики представляют собой многовитковую пружину, обтянутую оплеткой наподобие электрошнура. Внутри пружины ходит 3-5-жильный стальной тросик, снабженный с одного конца кнопкой, а с другого металлическим толкачом. Спусковые тросики бывают различной длины, но все они имеют стандартный винтовой наконечник, с помощью которого ввинчиваются в специальное гнездо затвора фотоаппарата.

Гибкие спусковые тросики предназначены для плавного приведения в действие затвора аппарата. При проверке качества спусковых тросиков следует убедиться в стандартности резьбы его наконечника, достаточной прочности и гибкости. Все это

делается путем практического опробования на аппарате.

Экспонометры и расчетные таблицы выпускают в помощь малоопытным фотографам; служат они для определения выдержки при фотосъемке. Приборы выпускают под различными названиями (экспонометры, экспозиметры, фотометры, автофотометры и др.).

Экспонометры бывают двух типов: оптические и фотоэлектрические. Последние в настоящиее время в выде отдельных приборов не выпускают; их устанавливают только на аппаратах Киев-III (см. стр. 98). Действае оптических экспонометров основано на поллощении света. похолящего чрева оптический клин, вле-

ланный в прибор.

Прибор направляют на фотографируемый объект, после чего перемещают оптический клин до тех пор, пока в тенях наблюдаемого объекта детали станут неразличимыми. Далее с помощью калькулятора, имеющегося на приборе, определяют выдержку.

Пользование расчетными таблицами и приборами основано на подборе ряда условий, обозначенных на шкалах прибора, соответствующих условиям съемки, и на совмещении делений этих

шкал.

К каждому экспонометру или расчетному прибору прилагается руководство к пользованию.

Определение качества экспонометров и расчетных приборов производится путем пробных съемок.

Грубые ошибки в выдержке, обнаруженные по полученным негативам, свидетельствуют о непригодности прибора,

Фотолампы отличаются большой якростью при сравнительно небольших габаритах. Высокая светоотдача ламп достигается значительным перекалом светящейся нити ламп, что,

естественно, сокращает срок их службы,

Лампы выпускают двух мощностей — 275 и 500 ватт и для дух напряжений — 127 и 220 вольт. Срок горения ламп мощностью в 275 ватт — 2 часа, 500 ватт — 6 часов, поэтому в практической работе лампы включаются на короткие отрезки времени, достаточные, чтобы дать необходимую выдержку. Колбы ламп матированы изнутри.

К каждой лампе прилагается руководство к пользованию, со-

держащее также сведения о выдержках.

Проверка фотоламп производится включением их в электросеть на короткий момент.

Вкладыши для кассет (деревянные и металлические) предназначены для применения пластинок меньшего формата, чем кассеты.

При проверке вкладышей следует обращать внимание на точность размеров, надежность крепления в кассетах, устойчивость в них фотопластинок. Кассеты в продажу выпускаются дополнительно к пластиночным и кинопленочным фотоаппаратам. Кассеты должны быть светонепроницаемыми и стандартных размеров. Размер кассет проверяют, помещая их в соответствующие аппараты.

Светонепроницаемые мешки по форме напоминают муфту с двумя нарукавниками, затягивающимися резиновыми обхватами. Мешки служат главным образом для перезарядки кассет на свету. Основное требование к ним — полная

светонепроницаемость.

Выборочная проверка мешков совершается следующим образом: в полной темноте в мешков помещают фотопластинку, наполовнну закрытую черной бумагой, после чего, надев мешок на ружи, выходят на яркий солнечный свет. В случае, если в мешок проинк свет, то при проявлении открытая часть пластинки должна потемнеть. Такие мешки следует считать негодными.

Матовые стекла выпускаются разных размеров, предназначены для пластиночных фотоаппаратов. Они должны быть

стандартной толщины и мелкоматированными.

Ф утляры для фотоаппаратов и других изделий изготовляют из кожи. Качество их определяют наружным осмотром. Футляры для фотоаппаратов ФЭД, Зоркий и Кнев должны быть снабжены переходной штативной гайкой.

3. Лабораторные фотопринадлежности

Лабораторные фотопринадлежности предназначены для проведения различных лабораторных работ по обработке фотографических материалов (проявление, фиксирование, промывка, сушка, тонирование и т. д.).

К лабораторным фотопринадлежностям относят: фотоувелинели, копировальные рамки, лабораторные фонари, ванночки, проявочные бачки ленты «короекс», сущильные станки, зажимы

для сушки пленки.

Фотоувеличители предназначены для получения увеличенных фотоснимков методом оптической проекции. Почти все современные фотоувеличители сконструированы так, что дают проекцию на горизонтально поставленный экраи.

В настоящее время наша промышленность выпускает фото-

увеличители У-2 и Ленинград типа ФУ-1.

Увеличитель У-2 предназначен для малоформатных кинопленочных негативов (24×36 мм) и допускает десятикратное линейное увеличение.

Для закладывания негативов увеличитель снабжен откидывающейся вниз негативной рамкой. Увеличитель выпускают без объектива, что значительно удешевляет его производство. Объективом может служить нормальный объектив камеры ФЭД (F=50мм) с относительным отверстием 1: 35, ли адмальный объектив камеры Зоркий — Индустар-22 с теми же оптическими данными. Кроме того, специально для целей увеличения, как уже упоминалось, выпускаются объективы V=22у с упрошенной конструкцией оправы.

Увеличитель У-2 рассчитан на нормальную осветительную подпрумощностью 60 ватт, снабжен двухлинзовым конденсатором и светорассенвателем (матовым стеклом), который при желании

может быть удален.

Увеличитель Ленинград имеет те же технические данные, что и увеличитель У-2, отличается от него лишь формой осветительной части и конструкцией негатывной рамки. Последияя для зарядки изалекается из пазов кадровой рамки увеличителя. Негативная рамка увеличителя снабжена устройством для установки четырех корректирующих светофильтров, что делает увеличитель пригодным для цветной печати.

Фотоувеличители поступают в продажу в разобранном виде. Все части увеличителя завернуты в бумагу и упакованы в коробку из плотного картона. Каждый увеличитель снабжен техническим паспортом с отметкой ОТК о годности изделия.

Увеличитель проверяют в собранном виде, обращая внимание на его устойчивость, отсутствие выбрации и качаний. Затем проверяют равномерность освещения экрана и надежность закрепления лампы в различных положениях.

После этого проверяют плавность передвижения кронштейна осветительной части увеличителя вдоль штанги и надежность

закрепления кронштейна.

Проверка завершается осмотром линз конденсатора.

Более полная проверка требует лабораторного испытания увеличителя.

Копировальные рамки предназначены для контактной печати, выпускают их форматом 6.5×9 ; 9×12 и 13×18 см.

Копировальную рамку обычно изготовляют из сухого выдержанного дерева. Проверка копировальных рамок заключается в их внешнем осмотре, проверке габаритов и надежности действия прижимных пружин.

Важным условием является плотное прилегание крышки ко всем четырем сторонам рамки. Перекосы и качание крышки не

допускаются.

Лабораторные фонари различных конструкций предназначены для освещения фотолаборатории неактинчным, т. е. не действующим на светочувствительный слой, светом.

Лабораторные фонари снабжены либо несколькими сменяющимися светофильтрами разных цветов, применительно к различным фотоматериалам, либо одним светофильтром. Фонарь должен быть совершенно светонепроницаемым для белых лучей; светофильтры должны быть неактиничными.

С точки зрения этих двух требований качественную проверку фонарей следует производить лабораторным путем, пользуясь теми светочувствительными материалами, для которых предназначен испытуемый светофильтр. Светочувствительный материалачачен испытуемый светофильтр. Светочувствительный материалачачен испытуемый светофильтр. Светочувствительный материал после чего проявляют. Потемнение освещенной части светочувствительного материала указывает на непригодность светофильтра. Тем же способом производится проверка лабораторных светофильтра, поступающих в продажу отдельно от фонарей.

Фотографические ванны для обработки пластинок, плоских форматных пленок и фотобумаг представляют собой плоские сосуды различных размеров. В настоящее время наиболее распространены ванны из целлулонда и пластмассы.

Проявочные бачки предназначаются для проявления катушечных пленок. Они бывают двух видов: простые и двуспиральные универсальные.

Простой бачок представляет собой цилиндрический сосуд из черной пластмассы с герметически навинчивающейся на него крышкой. Бачок требует применения ленты «коррекс». Емкость бачка — 250 см³.

Двуспиральный универсальный бачок состоит из резервуара, крышки, рукоятки и катушки со спиральными канавками. Стенки катушки могут раздвигаться и сдвигаться применительно к пленкам различной ширины. Емкость бачка — 750 см³.

Для проявления кинопленки малоформатных аппаратов, кроме двуспирального универсального бачка, выпускают спиральный бачок. Он состоит из резервуара, крышки и разъемной катушки. Последняя в свою очередь состоит из верхнего плоского диска и нижнего диска со спиралью.

Все бачки изготовляются из черной светонепроницаемой пластмассы. Качество бачков определяется полной светонепроницаемостью и надежностью укрепления в них проявляемой пленки.

Выборочная проверка бачков производится лабораторным путем. Бачки (кроме простого) упаковывают в плотные картонные коробки. К каждому бачку прилагается руководство к пользованию.

Зованию.

Ленты «коррекс» предназначены для проявления пленок в простых бачках и представляют собой целлуломдиные ленты
с небольшими полушаровыми выпуслостями вдоль обоих краев.

«Коррексы» бывают односторонии с сыпуслостями,
обращенными в одну сторону) и двустороние с быпуклостями, обращенными в обе стороны). Последние при свертывании в рулом и мнеют больший диаметь, чем перые.

Качественная проверка лент «коррекс» сводится к их внешнему осмотру и проверке их размеров.

нему осмотру и проверке их размеров.

С уш ильные с та в к и предназначены для сушки фотопластинок и представляют собой козелки с прорезями. Станки
изготовляются из сухого дерева. Проверка качества производится
сомотром из-

Зажимы для сушки пленки представляют собой металлические держатели, скрепляемые с концом пленки для под-

вески ее на время сушки.

Кроме перечисленных изделий, составляющих основу ассортимента лабораторных фотопринадлежностей, выпускается еще ряд мелких изделий, не требующих специального описания и особой проверки их качества. Сюда относятся мерительные стаканы (мензурки), воронки, стеклянные палочки для размешивания растворов и др.

4. Принадлежности для отделки фотоснимков

Ассортимент принадлежностей, предназначенных для отделки фотоснимков, в основном включает в себя следующие изделия:

ретушевальные станки, резиновые валики и резаки.

Ретушевальные станки предмазначены для ретушн негативов и рассчитаны на негативы различных форматов — до 18 × 24 см включительно. Изготовляют их из дерева. Качество ретушевальных станков проверяется осмотром и опробованием в работе.

Резаки предназначены для обрезывания отпечатков, состоят из столика и ножа с тукояткой. Выпускают резаки с прямым ножом и фигурным. Подледние дают фигурный обрез. В настоящее время выпускают металлические резаки, рассчитанные на формат открытки.

Периодически в продажу поступают резаки профессионального типа, изготовленные из дерева и рассчитанные на формат до

24 × 30 cm.

Резиновые валики предиазначены для прикатывания фотоотпечатков к стеклу или другим поверхностям с тем, чтобы получить зеркально-глянцевитый блеск.

В отличие от всех других видов фотоговаров фотографические принадлежности могут быть первого и второго сортов.

Принадлежности с незначительными наружными дефектами, не влияющими на эксплуатационные качества изделий и не нарушающими их внешний товарный вид, выпускаются в продажу вторым сортом.

Хранить фотографические принадлежности следует на стеллажах и в сухих, отапливаемых помещениях.

ГЛАВА VI

ФОТОХИМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

1. Классификация фотохимических товаров

Химическая обработка светочувствительных материалов занимает большое место в процессе получения фотографического изображения.

Кроме основных фотопроцессов — проявления и фиксирования. — в фотографии находит применение еще ряд вспомогательных, как, например, ослабление и усиление фотографического изображения, изменение цвета изображения (тонирование), дубление эмульсионных слоев и т. п.

Во всех этих процессах применяются химические вещества, получившие название фотохимических, хотя такое название можно считать условным, поскольку подавляющее большинство этих веществ находит применение и в ряде других областей науки и техники, ничего общего с фотографией не имеющих.

Как товары фотохимические вещества удобнее всего подразделить на две группы: химические вещества и сухие химические смеси. К числу первых относятся однородные вещества, предназначенные для составления фотографических растворов по рецептам, к числу вторых - готовые дозированные смеси, обычно в небольших порциях, предназначенные для непосредственного получения рабочих фотографических растворов.

2. Фотохимические вещества и смеси

Номенклатура химических веществ, применяемых в фотографии, довольно общирна и насчитывает лесятки названий.

Для приготовления фотографических растворов можно пользоваться только веществами химически чистыми, выпускаемыми также с обозначением «фото», или чистыми для анализа. Вторые отличаются еще лучшей очисткой, чем первые,

Кроме того, химические вещества бывают двух видов кристаллические и безводные. Первые содержат в себе кристаллизационную воду, вторые своболны от нее.

Для фотографии одинаково пригодим кристаллические и безводные вещества, однако кристаллические вещества, поскольку оти содержат воду, должны быть взяты всегда в больщем количестве, чем безводные. Более удобны для применения и лучше сохраняются безводные вщества.

В табл. 17 приведены равноценные весовые количества кристаллических и безводных веществ, применяемых в фотографии.

Таблица 17

Вещества	Кристаллические	Безволные
Сода Сульфит иатрия Поташ Тиосульфат натрия (гипосульфит)	1,0 2,7 1,0 2,0 1,0 1,3 1,0	0,4 1,0 0,5 1,0 0,8 1,0 0,6 1,0

Правильное составление ассортимента фотохимических веществ возлагается на товароведа фотографических товаров и требует от него достаточно ясного представления о роли этих веществ в фотографических прощессах.

Прежде всего необходимо знать о роли веществ, входящих в основные фотографические пастворы — проявители и фиксажи.

Проявители. В состав проявителей входит не более пяти веществ и лишь в специальные проявители — шесть или семь (не считая воды).

Большое разнообразие рецентов проявителей определяется различными комбинациями этих веществ и различным их количеством.

Основным компоиентом в проявителе является проявля во щее ве щество, которое, востанавливам совещенное бромистое серебро эмульсии, превращает его в металлическое серебро. Само проявляющее вещество при этом окисляется, выделяя продукты окисления в раствор.

Наибольшим распространением пользуются три вида проявляющих веществ — метол, гидрохинон и парааминофенол.

Для придания проявителю более универсальных свойств обично применяют смесь метола с гидрохиноном, либо парааминофенола с гидрохиноном.

Для предохранения проявителя от быстрого окисления в него вводят с ульфит "натрия и изредка метабисульфит калия. Продукты окисления, образующиеся в процессе проявления, попадая в раствор, замедляют ход проявления, и чтобы активизировать действие проявителя, в последний вводят какую-пибо щелочь (утлекислую или едкую). В качестве углекислых щелочей для проявителей применяют по та ш (утлекислый капории соду (утлекислый натрий). Более энергичные едкие щелочи — едкое кали и едкий натр — применяют реже.

Активизируя действие проявителя, щелочь ускоряет процесс проявления.

Наконец, для задерживания образования вуали в проявители вводят небольшие количества бромистого калия или (реже) бромистого натрия. Эти вещества получили название противовуалирующих.

В фотографической практике проявители подразделяются на негативные, предназначенные для проявления негативных материалов, и по з ит из ны е, предназначенные для проявления позитивных материалов. Отличие первых от вторых заключается главным образом в том, что негативные проявители имеют бъльшую концентрацию вещесть, чем позитивные.

Большинство негативных проявителей после разбавления во-

дой можно использовать в качестве позитивных.

Основными фотографическими характеристиками проявителей являются: скорость действия, влияние на контрастность и зернистость изображения.

Скорость действия — время, в течение которого проявитель полностью проявляет скрытое фотсграфическое изображение.

По этому признаку негативные проявители могут быть разделены на следующие четыре группы:

1) медленные проявители с временем проявления

от 10 минут и больше; 2) средние проявители с временем проявления от

4 до 8 минут; 3) быстрые проявители с временем проявления от

2 до 3 минут;

сверхбыстрые проявители с временем проявления до 1—1¹/₂, минуты.

По степени влияния на контрастность изображения различают проявители, работающие мягко, нормально, контрастно и особо контрастно.

Важно также учесть, что с увеличением времени проявления специень контрастности изображения возрастает. Например, с увеличением времени проявления мягко работающие проявители могут дать изображения более контрастные, чем контрастно работающие при сокращенном времени проявления. Поэтому подразделение проввителей на различные виды по степени контрастности является в значительной степени условным и должно пониматься как результат скорости действия проявителей. Контрастные проявители дают величину максимального контраста в более короткое время, чем мякие. Таким образом, быстро работающие проявители обычно являются контрастными, а медленно работающие — мяткими.

По степени влияния на зернистость изображения проявители

делятся на обыкновенные и мелкозернистые.

Возникновение зернистости фотографического изображения в большей мере связано с природой эмульсии и степенью проявленности светочувствительного слоя. С увеличением времени проявления и с соответственным возрастанием отгических плотностей зернистость увеличивается. Влияние состава проявителя на степень зернистости сравнительно невелико. Мелкозернистая работа проявителей объясивется главным образом тем, что, вследствие значительного содержания растворителя галоидного серебра (таким является сульфит натрия) и малого содержания цислочи, проявители эти приобретают выравнивающие свойства, работают медленно и проявление в них ведется до получения невысоких плогностей.

Следует, бдиако, обратить внимание на то, что в промышленности очень часто присваивают проявителям названия, не предусмотренные приведенной классификацией и иногда недостаточно понятные. Так, например, на рынок выпускают проявители универсальные. Под этим названием следует понимать пригодностпроявителя как для негативных, так и для позитивных материалов. Быстроработающие проявители иногда выпускают под названием скоростных.

Фиксажи. Главной составной частью всех фиксирующих ра-

створов является тиосульфат натрия (гипосульфит).

Обыкновенный фиксаж представляет собой раствор тносульфата и нагрия в воде. Кроме обыкновенных применяются к ислые, к ис-лые дубящие и быстрые фиксирую шие растворы, в состав которых, кроме тносульфата нагрия, кодят кислые соли или кислоты, (метабисульфит каляя, борная, лимониая или уксусная кислоты), дубящие вещества (квасцы) и ускоряющие вещества (обычно хлористый аммоний).

Кислые фиксажные растворы отличаются от обыкновенных значительно лучшей сохраняемостью; кроме того, они миновенно останавливают процесс проявления и устраняют желтые

пятна, иногда возникающие при проявлении.

Кислые дубящие фиксажи обладают теми же свойствами, что и кислые, но одновременно задубливают желатиновый слой, делают его более стойким к повышенной температуре. Поэтому кислые дубящие фиксажи применяются летом.

¹¹ Товароведение фотогр. товаров

Быстрые фиксажи отличаются от других быстрым действием — в 2 раза быстрее, чем обыкновенный, и в 3 раза быстрее, чем кислый дубящий.

В виде сухих смесей в продажу выпускают фиксажи под следующими названиями: кислый, быстро работающий или быстрый и кислый дубящий, Кислые фиксажи иногда называются кислой фиксажной солью.

Усилители. Усилители предназначаются для усиления негативов в случае недопроявки.

В настоящее время в продажу выпускают усилители в сухих смесях двух видов: усилитель, состоящий из красной кровяной соли и смеси сернокислой меди и цавелевомсколого калия, и медный усилитель, состоящий из сернокислой меди и бромистого калия. Составные части усилителя отделены в патроне корковой или картонной прокладкой.

Оба усилителя, по существу, являются отбеливателями. Негативы, погруженные в раствор усилителя, постепень белеют. Усиление (евренение) достигается последующей обработкой негативов в проявителе, в растворе сульфита натрия или азотножислого серебов.

Ослабители. Ослабители предназначаются для ослабления негативов в случае их перепроявки.

В настоящее время в продажу выпускают ослабители в суких смесях двух видов: медный ослабитель, состоящий из серокислой меди и клористого натрия, и фармеровский ослабитель, состоящий из гипосульфита и красной кровяной соли. Составитель части ослабителя отделены в патроне корковой или картонной пороклаткой.

Виражи. Виражи предназначены для тонирования черно-белых бромосеребряных фотоотпечатков в различные цветные тона.

Виражи фасуются только в стеклянные патроны, закупоренные корковой или резиновой пробкой, залитой смолкой.

Составные части виражей отделены в патроне корковой или картонной прокладкой.

В настоящее время в продажу выпускают следующие виражи:

1) вираж красно-фиолеговый, состоящий из сернокислой меди и смеси щавелевокислого калия, красной кровяной соли и углежислого калия;

 вираж синий, состоящий из лимоннокислого аммиачного железа и смеси красной кровяной соли и виннокаменной или лимонной кислоты;

 вираж сепия (коричневый), состоящий из смеси красной кровяной соли и бромистого калия или безводной соды и смеси тиомочевины и углекислого калия, либо из сернистого натра и сульфита натрия (безводного); вираж Универсаль, состоящий из красной кровяной соли и смеси щавелевокислого аммония, щавелевой кислоты и сернокислой меди. Вираж Универсаль позволяет получить различные цветные тона.

Кроме сухих смесей, в продажу поступают также наборы патронов или химических веществ. Наборы патронов состоят обычно из проявителя и фиксажа. Наборы химических веществ содержат основные фотохимические вещества в небольших весовых количествах. Такие наборы выпускают как для черно-белой, так и для цветной фотографии. В вссоотимент химических веществ входит также лак мато-

 ассортимент химических веществ входит также лак матолени для ретуши негативов и декстриновый клей для наклейки отпечатков (сухой или в виде пасты).

Перечень основных химических веществ, применяемых в фотографии, с кратким описанием их внешнего вида и назначения приведен в табл. 18.

Таблица 18

Название вещества	Внешний вид	Основное применение в фотографии
Амндол (диамидофе- нол-хлорогид- рат)	Белые или се- рые кристалличе- ские иглы	Энергичное проявляющее вещество. Применяется без щелочи
Аммнак в вод- ном растворе (нашатырный спирт)	Бесцветная жид- кость с резким за- пахом	Применяется для чернення иегативов и отпечатков при усидении и при тонировании отпечатков
Аммоний азо- тно-кислый	Бесцветные кристаллы	Составная часть магниевых смесей
Аммоний двухромово- кислый	Оранжевые кристаллы	Применяется в ослабляющих растворах для фотоотпечатков. Ядовит!
Аммоний надсерно- кислый	Белые гнгроско- пнческие кристал- лы	Применяется в ослабителях для негативов
Бертолетовая соль	Бесцветные блестящне крис- таллы	Составная часть магниевых смесей, Ядовитое и взрывчатое вещество!
Бисульфит иатрия	Белый порошок с резким запахом	Составиая часть кнелых фиксажей.
Бура (тетра- борнокислый натрий)	Белые кубиче- ские кристаллы	Составная часть некоторых мелко- зернистых проявителей
Гидрохинон (парадиоксн- бензол)	Мелкне слегка серые блестящие кристаллы	Контрастно работающее прояв- ляющее вещество

Продолжение

Назваине вещества	Внешний вид	Основное применение в фотографии
Гипосульфит (серноватисто- кислый натрий, тиосульфат натрия)	Бесцветные кристаллы	Фиксирующее вещество
Глицин (па- раоксифенил- глицин)	Мелкие белые кристаллы	Медленно и мягко работающее проявляющее вещество
Железо хлор- ное	Желто-корич- невые кристаллы	Составная часть ослабителя. Ядовито!
Золото хлор- ное	Мелкие корич- невые кристаллы	Составная часть вирирующих раст- воров для фотобумаг с видимым пе- чатанием. Ядовито!
Калий бро- мистый	Прозрачные ку- бические кристал- лы	Противовуалирующее вещество в проявляющих растворах
Қалий едкий	Белые куски или палочки	Применяется в проявителях как энергичная щелочь
Қалий дву- хромовокислый (хромпик)	Красно-оран- жевые кристаллы	Входит в состав усиливающих и ослабляющих растворов. Ядовит.
Калий мар- ганцевокислый (перманганат калия)	Темновишневые кристаллы	Применяется в ослабителях, в ра- створах для удаления желтых пятен, как составная часть в магниевых сме- сях и для опредедения содержания гипосульфита в промывной воде.
Калий ли- моннокислый	Кристаллы в ви- де игл	Входит в состав вирирующих раст- воров.
Квасцы алю- мокалиевые Квасцы хро-	Бесцветные кристаллы Темнофиолето-	Вещество, дубящее желатину. При- меняется в дубящих фиксажах. То же
мокалиевые	вые кристаллы	1
Кислота бор- ная	Чешуйчатые прозрачные крис- таллы	Составная часть кислых фиксажей
Кислота вин- нокаменная	Крупные бес- цветные кристал- лы	Составная часть кислых фиксажей
Кислота ли- монная	Бесцветные кристаллы	Входит в состав кислых фиксирую- щих растворов. Применяется в раст- ворах для вирирования бромосереб- ряных отпечатков
Кислота сер-	Густая бесцвет-	Применяется в растворах кислых фиксажей. Ядовита.
Кислота уксусная	Бесцветная жид-	Применяется в кислых фиксажах.
hejenan	ROCID	Ядовита

Название вещества	Внешний вид	Основное применение в фотографии
Красная кро- вяная соль	Темнооранже- вые кристаллы	Применяется в ослабляющих, уси- ливающих растворах, а также отбе- ливающих растворах при тонирова- нии бромосеребряных отпечатков. Ядовита.
Магинй	Серебристый порошок	В смеси с веществами, богатыми кислородом. Примеияется для осве- тительных вспышек.
Медный ку- порос (серно- кислая медь)	Голубые крис- таллы	Составная часть усилителей и ос- лабителей. Входит в состав тонирую- щих растворов. Ядовит.
Метабисуль- фит калия	Бесцветные кристаллы	Применяется преимущественно в кислых фиксажах. Иногда в проявн- телях.
Метол (моно- метилпараами- нофенолсуль- фат)	Мелкие бесцвет- ные иглы с метал- лическим блеском	Энергичное проявляющее вещество
Натрий ед- кий	Бесцветные ку- тические кристал- лы	Применяется в усилителях и в про- являющих растворах как энергичная щелочь. Ядовит.
Натрий сер- нистый	Белые кристал- лы	Примеияется для тоннрования бромосеребряных отпечатков в ко- ричневый тон.
Натрий ук- суснокислый	Бесцветные кристаллы	Составная часть вираж-фиксажей Мягко работающее проявляющее
Параамино- фенол (парами- цофенол)	Бесцветные призматические кристаллы	вещество.
Перекись во-	Бесцветная жид-	Применяется как разрушнтель ги- посульфита. Ядовита.
Поташ (угле- кислый калий)	Белый порошок	Входит в состав проявляющих ра- створов как щелочь. Ядовит.
Свинец азот-	Белые кристал- лы	Входит в состав внрирующих н усилнвающих растворов. Ядовит
Серебро азот-	Бесцветные плоские крнсталлы	Применяется для усиления негати- вов. Ядовито
Сода (угле-	Бесцветные кристаллы	Входит в состав проявляющих ра- створов как щелочь. Ядовита
Сульфит нат- рия (сернисто- нслый натрий, сульфит)	Бесцветные кристаллы	Коисервирующая составная часть проявляющих растворов
Уранил азот- нокислый (уран азотнокислый)	Желто-зеленые кристаллы	Применяется для усиления негати- вов и тоннрования бромосеребряных отлечатков. Ядовит

Настоящий перечень не является исчерпывающе полным и предусматривает вещества, наиболее часто применяемые в фотографии.

3. Упаковка и маркировка фотохимических веществ и смесей

Качество химических веществ в процессе хранения существенно зависит от их упаковки. Многие вещества разлагаются под действием воздуха (выветриваются, сыреют и расплываются), некоторые приходят в негодность под действием света и т. д. Вещества в таком состоянии большей частью для фотографии неприголны.

Подавляющее большинство химических веществ фасуют в стеклянные банки, при этом банки с веществами, сильно подверженными влиянию влаги или воздуха, закрывают притертой стеклянной пробкой или корковой пробкой с засмоленной головкой. Банки с более устойчивыми веществами закрывают картонной крышкой, пластмассовой или корковой пробкой, обтягивают пергаментной бумагой или эластичной капсулой, иногда заливают парафином.

Из числа химических веществ в упаковке, превышающей 250 г, выпускают: гипосульфит, поташ, соду и сульфит натрия. Все остальные вещества для торговой сети фасуют весом от 10

Гипосульфит, бромистый калий, двухромовокислый калий, красную кровяную соль, квасцы алюмокалиевые и хромовые, медь сернокислую и соду упаковывают как в стеклянные банки, так и в картонные коробки.

Банку или коробку окленвают этикеткой, на которой указывают наименование вещества, весовое количество, степень химической очистки, наименование завода и его адрес и отмечают ядовитость вещества. Заводы Министерства химической промышленности обычно наносят на этикетку еще номер ГОСТа или ТУ. дату выпуска, номер серии или партии и штамп ОТК.

На этикетках всех сухих смесей, кроме наименования заводаизготовителя, заводской марки и адреса, обязательно указывается название смеси, ее назначение, способ приготовления и коли-

чество воды, на которое рассчитана данная смесь.

На этикетках сухих проявителей должно быть указано название проявителя, определяемое названием входящего в него проявляющего вещества, например метоловый, метол-гидрохиноновый, парааминофеноловый и т. д. Обязательным является также указание о порядке растворения веществ. Как правило, проявляющие сухие смеси состоят из двух частей, упакованных раздельно и тщательно изолированных одна от другой. Одна часть содержит проявляющие вещества, другая часть — содо-сульфитную смесь. Такая упаковка объясняется тем, что указанные вещества, реагируя при соприкосновении друг с другом, быстро приходят в негодность.

При изготовлении рабочего раствора-проявителя сначала растворяют проявляющие вещества, а затем остальные компоненты, Именно такого рода указания и делаются на этикетке.

Наконец, на этикетке проявителей должно быть краткое указание о назначении проявителя или о характере его работы (иногда и то и другое), например мелкозернистый, быстро работаюций, нормальный, универсальный для пластинок и бумаг и т. д.

На этикетках мелкозернистых проявителей должно быть указание о температуре проявляющего раствора и времени проявления пленок.

Аналогичные указания делаются и на этикетках всех другисторительном растворе для чернения негативов,

Кроме этих обязательных сведений некоторые заводы сиабжают этикетки и некоторыми дополнительными данными, например датой выпуска продукции, номером ГОСТа, указанием о количестве фотоматериала, которое можно обработать в данном рабочем растарове, и т. д.

Наборы упаковывают в плотные картонные коробки и снабжают перечнем веществ. На этикетке указывается марка, наименование и адрес завода-изготовителя, название набора и дата выпуска.

4. Качественная проверка фотохимических веществ и смесей

Проверку кимических веществ в торговой сети чаще всего произволят путем их наружного осмотра и опробования в действии. Каждое химическое вещество имеет свой характерный внешний вид, по которому при наличии некоторого опыта можно установить качество химического вещества.

Основными видами брака фотографических веществ являются: засоренность посторонними веществами или мусором; химическая недоброкачественность (окисление, разложение, выветривание, недостаточная химическая очистка, наличие примесей других веществ);

плохая или неправильная упаковка, не соответствующая ГОСТу или прейскуранту розничных цен;

несоответствие названия на этикетке содержимому коробки, банки или пакета; отсутствие этикетки.

озики или пакета, отсутствие этилстви. Если вопрос о годность усимикалий не может быть решен осмотром, то их годность устанавливают химико-аналитическими и фотографическими испытаниями.

Для лабораторно-фотографического испытания следует составить тот или иной рабочий раствор с введением в него испытуемого химического вещества и опробовать действие раствора. Разумеется, доброкачественность всех остальных веществ, входящих в раствор, должна быть обеспечена.

Товароведу следует знать, как простейшим способом опреденть то или иное вещество. Ниже приводятся характерные реакции, которыми можно воспользоваться для указанных целей.

Гидрохинон. Если к раствору гидрохинона прибавить азотной кислоты, раствор окрасится в красный цвет, а спустя некоторое время в желтый. При нагревании гидрохинон плавится, не разлагаясь, внесенный на кончике ножа в пламя свечи горит.

Гипосульфит (тносульфат натрия). Если к раствору гипосунфита прибавить соляной, серной вли любой другой кислоты, то выделятся сервистый газ и образуется осадок серы. Раствор гипосульфита обесцвечивает раствор иода в спирте (настойка иода, поступающая в продажу).

Бромистый калий. Если к раствору бромистого калия прибавить раствор заотножислого серебра, то выпадет желтый осадок бромистого серебра, который на свету при прибавлении прояви-

теля быстро чернеет.

Метабисульфит калия. Если к раствору метабисульфита калия прибавить кислоты, то выделится сернистый газ. Раствор метабисульфита калия обесцвечивает подкисленный раствор марганцевокислого калия.

Метол. Если к раствору метола дприбавить раствор азотнокислого серебра, то образуется белый осадок, темнеющий на свету. При смешивании раствора метола, подкисленного соляной кислотой, с раствором хлористого бария выпадает белый нерастворимый в воде осадок (сернокислый барий). При нагревании метол разлагается, не плавясь (отличие от тидохинона).

Парааминофенол. Если к раствору парааминофенола, слегка поликисленному соляной кислотой, прибавить раствор хлористой извести, то раствор окрасится в фиолетовый цвет и выделится

желтый хлопьевидный осадок.

Поташ. Если к раствору поташа прибавить какой-либо кислоты, то произойдет бурное шинение с выделением углекислого газа. Если прибавить раствор виннокаменной кислоты, то образуется большой осадок (в отличие от соды, в растворе которой осадок не образуется).

Сода. Если к раствору соды прибавить виннокаменной кислоты, то произойдет шипение с выделением углекислого газа. Раствор остается прозрачным (в отличие от поташа, в растворе

которого образуется белый осадок).

Сульфит натрия. Если к раствору сульфита натрия прибавить соляной, серной или азотной кислоты, то выделится сернистый газ с резким удушливым запахом. Раствор останется прозрач-

глава VII

ФОТОГРАФИЧЕСКИМИ ТОВАРАМИ

1. Обязанности товароведа фототоваров

Успециная торговля фотоговарами в значительной степеци зависит от обеспечения магазина или отдела полным ассортиментом этих товаров в достаточном количестве. Товароведу торга или базы необходимо своевременно и правильно составлять заявки и спецификации на эти товары, вести предварительные переговоры с поставщиками по вопросу своевременного заключения договогов.

Немаловажное значеные имеет и проверка выполнения поставщиками их договорных обязательств, особенно по фотохимических товарам. Отсутствие или недостаточное количество химических товаров тормозит сбыт светочувствительных материалов, которые имеют определенный срок годности и при длительном хранении утрачивают свои качества, вёледствие чего они не подлежат ни уценке, ин продаже, ны возврату поставщику.

Затоваривание торговой сеги светочувствительными материалами обычно ведет к замедлению товарооборота и, в конечном счете, к просрочке времени хранения товаров и к снижению их

качества.

Учет потребительского спроса также входит в круг обязанностей товароведа. Не следует забывать, что спрос на фототовары снижается в осенне-зимний период и повышается в весеннелетний.

В осение-зимний период покупатели требуют преимущественно фотографическую бумагу, химические вещества и лабораторные принадлежности; весной повышается спрос на все фототовары и особенно на химикалии, негативные материалы и фотобумагу.

Легом спрос достигает своей наявысшей точки. Следует также учесть, что при съемках в весенне-летний период могут успешно применяться негативные материалы не только высокой, но и средней и даже низкой чувстительности. Замой потребность покупателей в этих материалах уменьшеается, но зато летом спрос на них так же велик, как и на материалы высокой и высшей чувствительности.

В условиях однотонного, серого, рассеянного освещения весной и осенью наибольшим спросом пользуются контрастные сонегативных материалов, а легом в условиях контрастного освенением в условиях контрастного светом с увеличивается, поэтому нормальные пластинки и пленки также пользуются относительно большим с полосом.

Товаровед должен учитывать и годовой спрос фототоваров, который зависит от плотности, состава населения данной мест-

ности и от ряда других причин.

Для расширения ассортимента фотоговаров говароведу спедует установить связь с предприятиями местной промышленности, промысловой кооперации, цехами ширпотреба государственных фабрик и заводов. Это позволят организовать на местах дополнительные источники получения товаров,

Чтобы обеспечить своевременный сбыт светочувствительных маграналов, необходимо иметь в магазинах имические вещества в мелкой расфасовке. Если в этих товарах ощущается недостаток, то мелкую расфасовку можно организовать не только на предприятиях промкооперации, но и еногосрественно на базах

торгов.

Производство фотоговаров осуществляется предприятиями многих министерств и промысловой кооперации. Нередки случаи, когда предприятия выпускают фотоизделия в цехах ширпогреба, недостаточно обеспеченных квалифицированными фотоспециалистами, результатом чего является выпуск товаров, не отвечающих требованиям фотографической практики. Поэтому товаровед, хорощо знающий фотографическое товары, может и должен помочь производству организовать выпуск высококачественной продукции.

Кроме того, товаровед должен: 1) постоянно консультировать расотиков торговой сети по вопросам размещения и хранения фототоваров на складах и в подсобных помещениях магазина, в магазине, в прилавочных и других витринах; 2) составлять ассортимент фототоваров в магазинах и отделах; 3) проводить семинары и беседы с целью повышения квалификации продав-

цов фототоваров.

Прямой обязанностью товароведа является и проверка счетов поставщиков с точки зрения правильности цен как на товары, так и на тару, а также наблюдение за своевременным и правильным составлением актов на недостачи товаров и на товары пложого качества.

Наконец, одной из наиболее важных функций товароведа и бракёра является проверка качества поступающих на склад

фотоговаров и наблюдение за режимом хранения.

2. Заготовка фототоваров

Организация торговли фотоговарами должна прежде всего исходить из учета потребительского спроса. Как уже указывалось, некоторые фотографические товары имеют определенный срок годности, по истечении которого они не подлежат ии продаже, ни уценке, ни возврату поставщику. Поэтому товаровед должен следить за тем, чтобы товары не залеживались на складах.

При составлении ассортимента фототоваров следует учитывать, что каждая проданная коробка фотопластинок или пленок неизбежно вызывает спрос на остальные фотоговары. Поэтому на каждый негатва необходимо иметь запас не менее 10 листов фотобумаги того же формата или соответствующее количество фотобумаги других форматов.

На каждый квадратный метр светочувствительных материалов следует иметь на складе фотохимических веществ на 1 л проявителя и 0,5 л фиксажа. Точно установить необходимое количество веществ можно либо с помощью общепринятых рецептов проявителей и фиксажей, либо по табл. 19.

Таблица 19

Название химикалий	Количество (в г)	Название химикалий	Кольчество (в г.)
Метол Парааминофеиол Гидрохинои Сульфит иатрия кристал- лический Сода безводиая или поташ	4-5 4-5 8-10 50-100 50-80 85-120	Бромистый калий	5—8 125—150 15—20 4—5 10—15

Учитывая, однако, что фотографические растворы в среднем камеропъзуются на 50% их фаботоспособности», количество указанных в таблице веществ целесообразно удвоить.

Количество фотопринадлежностей находится в прямой зависимости от количества фотоаппаратов. На каждый аппарат следует иметь по крайней мере полный комплект фотопринадлежностей.

Согласно приказу Министерства торговли СССР № 900-а от 18 марта 1949 г. введен следующий обязательный ассортиментный минимум по фототоварам:

	отоаппараты отоувеличители		Фотоплеика ролевая . Фотопластиики и фото-		2 вида	
3. Φ	отобачки для прояв-		пленки плоские	_		
	еиня ролевых пленок.		Проявители			

Для учета потребительского спроса товаровед должен хорошо загать основные правила работы магазина, изложенные в приказе Министерства торговли СССР № 107 от 14 февраля 1951 г.

Этот приказ обязывает продавцов систематически вести запись отсутствующих в магазине товаров, которые пользуются наибольшим спросом, и ежедиевно передавать эти записи заведующему отделом (секцией) для того, чтобы пополнить ассортимент фототованов.

Большое значение имеет и внутригрупповой подбор фототоваров. Из числа фотопластинок и плеток наибольший спрос покупатели предъявляют на сенсибилизированные сорта: Изоорто, Изохром, Панхром и Изопанхром, которые и следует заготовлять в большем количестве, ече прочне сорта. При этом наиболее широкое применение в фотографии имеют материалы высокой и высшей светочувствительности, нормальные и контрастные. Наиболее употребительны пластинки 6,5×9, 9×12 см, плоские пленки формата 9×12 и 13×18 см, катушечные пленки и кинопленки для малоформатных камер.

Из всего ассортимента фотобумаг повышенный спрос предъявляется на глянцевые тонкие белье бумаги № 2 и № 3 формата от 9×12 д. 0 18×24 см включительно. Запас этого сорта бумаги на складе должен составлять не менее 50% общего количества

фотобумаги.

Необходимо постоянно иметь в магазине химические вещества, входящие в состав проявляющих и фиксирующих растворов, а также сухие смеси проявителей и фиксажей, так как они пользуются наибольщим спросом у потребителя.

3. Количественная приемка фототоваров

Правила количественной приемки фототоваров предусмогрены приказом по Наркомторгу СССР № 263 от 27 августа 1942 г. Согласно этому приказу все организации и предприятия Министерства торговли СССР для облетчения количественной приемки фототоваров бозваны: 1) при упаковке фототоваров вкладывать в каждый экземпляр специальные упаковочные листы (връцки) по форме № 68, утвержденной Наркомторгом СССР 23 декабря 1939 г. (типовая форма ЦУНХУ № 673); 2) маркировочных маста товара отправительным маркировочным мором и указывать в маркировке все брутто, все тары, а по вссовым товарам также все пето; 3) указывать в фактурах номера упаковочных ярлыков.

Проверка выполнения этих правил производится товарове-

дом, при вскрытии тары.

Обнаружив недостачу или излишек какого либо товара, необходимо немедленно составить акт и только после этого направить всю партию товара в продажу. Порядок и сроки количественной приемки товаров, составления актов и предъявления претензий по товарным недостачам в системе Министерства торговли СССР предусмотрены специальным приложением (инструкцией) к упомянутому выше приказу по Наркомторгу СССР.

Основные положения инструкции применительно к фототова-

рам следующие:

1. Если к моменту поступления говара счет-фактура поставщика еще не получен, то получатель производит приемку товара, не ожилая поступления счета. При этом обязательно составляется акт приемки по форме № 2, утвержденной Наркомторгом СССР от 23 декабря 1939 г. (типовая форма ЦУНХУ № 210), в котором указываются номера транспортных накладных и число мест, обозначенных в транспортных документах. Далее указывается вес товара в килограммах по данным станции отправления и веё товара на станции назначения, а также состояние упаковки.

Приемка товара и составление акта производятся с участием представителя местного отдела торговди или другой незаинтересованной организации. Акт подписывается членами комиссии и материально ответственным дицом, принявшим товар.

 Количественная приемка затаренных товаров при одногороднем и иногороднем обороте производится:

а) на складе поставщика или на станции (пристани) назна-

чения — по весу брутто, количеству мест и

б) на складе получателя — по весу нетто, количеству товар-

ных единиц, находящихся в таре, и т. д.

3. В тех случаях когда, товар принят на складе поставщика по весу брутто и количеству мест, срок количественной приемки фототоваров и составления акта о недостаче определяется в 10 дней с момента получения товара со склада поставщика.

Если обнаружена недостача товаров, то следует составить акт

с участием представителя поставщика.

4. При приемке на станции (пристани) назначения тарных и штучных грузов получатель обязан проверить количество мест, состояние упаковки каждого места, а также соответствие веса, номеров, марок, знаков на таре весу, номерам, маркам и знакам, указанным в накладной (согласно действующим правилам перевозок).

В случае недостачи груза по весу или по количеству мест, а также повреждения груза, неисправности тары, неправильной маркировки грузополучатель обязан потребовать от кладовщика железнодорожного склада составления коммерческого акта.

 Претензии (рекламации), вытекающие из товарной недостачи, получатель обязан отослать поставшику в течение 10 лней

с момента составления акта.

Поставщик, получив претензию, обязан в десятидневный срок либо удовлетворить ее, либо ответить мотивированным от-

казом.

При количественной приемке товаров, кроме правил инструкции, следует руководствоваться также приказом по Наркомторгу СССР № 288 от 26 июня 1943 г. «О мерах по обеспечению сохранности товаро-материальных ценностей и упорядочению соличественной приемки товаров в системе Наркомторга СССР», приказом Министерства торговли СССР № 135 от 3 марта 1948 г. «Об усиления борьбы с недостачами и хищениями при отправке и приемке товаров» и приказом Министерства торговли СССР № 191 от 27 марта 1948 г. «Об утверждении инструкции о порядке участия представителей городского (районного) отдела торговли в количественной приемке товаробът.

Основные положения упомянутых выше приказов заключа-

ются в следующем:

 При получении на екладе поставщика системы Министерства торговли СССР незагаренных товаров покупатель выдает поставщику расписку в подучении товара на основании фактической приеми всего товара по количеству (весу) и наименовниям. После выдачи расписки никакие претензии покупателя к поставщику о недостачах товара не полускаются;

2. При обнаружении на складе покупателя недостачи товара следует сроино направить соответствующие материалы судебно-следственным органам для расследования и привлечения к ответьственности лиц, виновных в такой недостаче, с одновременным высканием стоимости недостающего товара, определяемой по правидами приязая Министерствя торговые ССС № 91 ог 18 фев-

раля 1948 г.

3. Получение и отправка товаров работниками торгующих организаций, не являющимися материально ответственными

лицами, запрещаются.

 Убытки в связи с отказом судебно-арбитражных органов взыскать с поставщика стоимость недостачи из-за неправильно составленного приемного акта относятся за счет лиц, виновных в нарушении установленного порядка и сроков приемки товаров.

 Приемка со складов промышленности товаров без тары и упаковки или же в таре и упаковке, не соответствующих стандарту, договорам или основным условиям поставки, и в случаях.

когда эти товары подлежат затариванию, запрещается.

6. Количественная приемка получаемых товаров и актирование недостачи должны производиться при участии представитлей городских и районных отделов торговыи. Такими представителями являются штатные работники последних или внештатные инспекторы из числа специалистов-говароведов торгующих организаций.

4. Качественная приемка фототоваров

В системе Министерства торговли СССР правила качественной приемки фототоваров предусмотрены нормами разбраковки промышленных товаров, установленными приказом Наркомвнуторга СССР № 2724 от 22 июня 1939 г. для баз складов и мага-3HHOB

Согласно этим нормам при разбраковке фототоваров качественной проверке подвергаются:

Наименование товаров	Норма разбраковки
Фотографические аппараты и объективы Светочувствительные материалы (фотопластиики, фотопленки, фотобумага)	100% По одной коробке или по одному пакету
Фотопринадлежиости Фотохимические товары	от каждого номера Не менее 50% Не менее 20%

Всесторонняя качественная проверка фототоваров требует лабораторного их испытания, поэтому на базах, складах и при специализированных магазинах фотографических товаров необходимо иметь лабораторию.

Помещением для лаборатории может служить любая, хорошо вентилируемая, сухая и теплая комната, хотя бы и весьма небольших размеров — 3-4 м2.

В лаборатории необходимо иметь стол, обитый клеенкой, для проведения лабораторных испытаний светочувствительных материалов, лабораторный фонарь с хорошо проверенными сменяемыми светофильтрами (оранжевым и красным), лабораторные весы с роговыми или пластмассовыми чашками и разновесом, термометр, воронку, стеклянные палочки для размешивания растворов, мензурку, часы или лучше секундомер, несколько ванночек. бачок для проявления пленки, копировальную рамку, станочек для сушки негативов, зажимы для сушки пленки, пинцет, вату и чистое полотенце, а также набор химических веществ для составления проявителей и фиксажей.

Комнату следует самым тщательным образом затемнить. Для общего белого освещения применяется лампочка мощностью в 60-75 ватт. В лаборатории весьма желательно иметь водопровод. в крайнем случае можно ограничиться баком с водой.

Для осмотра и проверки фотоаппаратов и принадлежностей нужно иметь второй стол совершенно чистый и сухой, также покрытый клеенкой. Над этим столом следует укрепить подвесную лампу мощностью в 100—150 ватт. На полочке возле этого стола следует хранить в закрытой стеклянной банке мягкую хорьковую или колонковую кисть и чистую гигроскопическую вату для протирки объективов.

Для сдувания пыли с объективов и других деталей фотоаппаратов нужно иметь резинявый баллон. Для проверки приборов, имеющих электрическую арматуру, необходима штепсельная

позетка.

Помещение лаборатории должно содержаться в полной чистоте и ежедневно проветриваться, для чего в помещениях, не имеющих окон, следует иметь вытяжной вентилятор.

За отсутствием собственной фотолаборатории можно обра-

титься к местным фотографиям.

Способы качественной проверки фототоваров приведены в соответствующих главах данной книги. Качественная проверка фототоваров производится товароведом или бракером.

Поставляемые товары должны по качеству соответствовать требованиям стандартов, утвержденных в установленном порядке и указанных в договоре, а товары, на которые нет утвержденных стандартов, — техническим условиям или образцам. Образцы должны быть опечатаны, подписаны обеими сторонами и хранитися у каждой из них.

Товар должен поставляться в комплектном виде. Перечень предметов, входящих в комплект, если он не предусмотрен стандартом или техническими условиями, должен быть указан в логоворе.

Все изделия должны иметь четкую фабричную маркировку.

Если обнаружены недоброкачественность, некомплектность, неправильная маркировка фототоваров, нарушен ассортимент, следует составить акт с участием представителя поставпика.

В акте должны быть указаны:

1) время и место составления акта;

2) лица, составляющие акт, их должность;

 время отправки со станции (пристани, порта) отправления, время прибытия товара на станцию (пристань, порт) назначения и на склад получателя;

 точное наименование получателя товара, поставщика, отправителя и организации, изготовившей товар;

 описание товара, маркировки, упаковки, состояние ее и условия хранения, а в некоторых случаях и условия эксплуатации или переработки товара;

 количество (вес), полное наименование и перечень предъявленного к осмотру и фактически проверенного и разбракованного товара, негодного к употреблению, и товара, подлежащего уценке; точное описание качественных недостатков товара с указанием характера дефектов и причин, вызвавших дефекты, а в случае некомплектности — точное указание недостающих частей;

8) размер уценки (скидки) с точным обоснованием ее.

В акте должно быть точно указано, в какой мере товар не соответствует договорным условиям, ОСТам, техническим усло-

виям и предусмотренным договором образцам.

В том случае, когда недоброкачественность товара обнаруживается потребителем после покупки товара, акт состажляется на основании письменного заявления покупателя с заключением магазина. К акту, в котором имеется отметка магазина о времени продажи товара, прилагается фабричная этикетка или ярлык проданного товара.

Законные жалобы покупателя обязательно подлежат удовлеброкачественным. Но не всегда жалобы покупателя основательны.
Кажущийся брак может быть вызван неопытностью покупателя,
неправильным или неумелым обращением с купленным товаром.
В таких случаях только товаровед может помочь разобраться в
справедливости рекламации и установить, законны ли жалобы
покупателя,

Качественная приемка фототоваров, как правило, производится на складе получателя, хотя может производиться и на

складе поставщика.

Во всех случаях, когда обнаруженные дефекты товара могут быть устранены в магазине, произведенный ремонт оплачивает поставщик. Если для ремонта требуются отдельные части или детали, которые не могут быть приобретены на месте, то их обязан предоставить поставщик.

Таким образом, товар с некоторыми незначительными дефектами, например с повреждением лака на фотоаппаратах, отставанием наружной оклейки и т. п., может быть поевращен в пол-

ноценный товар.

Устранение дефектов оптических деталей и точных механизмов аппаратов всегда сопряжено с опасностью еще большего повреждения их. Поэтому такую работу может производить лишь опытный мастер с помощью соответствующего оборудования. Без этих условий производить ремонт ие следует, а дефектные говары надо возвратить поставщику с соблюдением правил упаковки и в сопровождении соответствующего акта забраковки товара.

Иногла дефектные фотопринадлежности по соглашению между поставшению и покупателем могут быть пушены в продажу вторым сортом с соответствующей уценкой. Однако это мероприятие не может быть распространено на такие фотовары, как аппаратура, светочувствительные материалы и химические вещества.

5. Основные правила транспортирования фототоваров

Подавляющее большинство фотографических товаров требует осторожного и бережного обращения при транспортировании. В первую очередь это относится к оптическим приборам: фотоаппаратам, объективам, увеличителям и т. п.

Распаковку яшиков с фотоаппаратами и другими оптическими приорами, доставленными в теллое помещение, следует начинать только через 5—6 часов, т. е. после того, как эти приборы примут температуру окружающего воздуха. Особенно следует обращать на это внимание в зимий период.

При надлежащей упаковке фотоаппараты и другие оптические приборы, а также светочувствительные материалы и химические вещества можно перевозить городским и железиодорожным транспортом любого вида. Не допускается перевозка их по неисправным дорогам и в повозках без рессор.

Сбрасывать ящики с фототоварами с подвод, автомашин и верхних рядов на складах и в вагонах воспрещается.

Фотоаппараты, перевозимые гужевым или автомобильным транспортом, обязательно нужно прикрывать водонепроницаемым брезентом.

6. Хранение фотографических товаров

Правила хранения фотографических товаров и особенно светочувствительных материалов обусповливаются специфических совствами этих товаров. Светочувствительные материалы полвержены действию температуры, влаги и аммикачных газов. Несмотря на тциательную светозвишеную угаковку этих материалов, коробки с пластинками, пленками и фотобумагой недъя держать под примым солнечным совещением.

Хранить ящики с фототоварами под открытым небом также воспрещается.

Химические вещества, применяемые в фотографии, сильно подвержены влиянию температуры, влажности и солнечного света, поэтому они требуют очень тщательной упаковки. Хранить такие вещества в надорванных коробках или надломленных банках категофически воспрещается.

На банках и коробках обязательно должна быть этикетка с указанием вещества. Среди фотохимических веществ встречаются и ядовитые. В этих случаях на этикетках должна быть наклейка с надписью «яд».

с надписью «эд».
Помещение для хранения фототоваров должно быть сухим с постоянно поддерживаемой температурой воздуха около 17° и относительной влажностью воздуха 60—70%. В склад не должны проникать прямые солнечные лучи. Сталажи со светочувствительными материалами и проявляющим веществами должны быть затемнены плотными занавесками. Пологи должны находиться на высоте не менее 0,8 м от пола и не менее 1 м от отопительных приборов. Фотопластники и пленки хранят уложенными на ребро; фотобумату — плашмя или на ребро, но ебольшими кипами.

Не разрешается хранение светочувствительных материалов совместно с химическими веществами. Уимические вещества и светочувствительные материалы следует хранить в разных помещениях или, в крайнем случае, на большом расстоянии друг от лоуга.

В склад фототоваров не должны проникать вредные газы (сероводород, аммиак и т. п.), поэтому не разрешается устраивать склад фототоваров вблизи мусорных и выгребных ям. Помешение склала лолжно хорошо повестиваться.

Большое значение имеет и правильное размещение товаров на складе. Товары должны быть размещены так, чтобы их отпуск производился по мере поступления; ранее поступившие товары должны отпускаться в первую очередь.

Для этого только что принятые товары следует размещать дальше тех, которые уже имеются на складе.

Следует строго соблюдать правила противопожарной охраны, так как фото- и кинопленки являются огнеопасными материалами. Пленки следует хранить в железных ящиках или в специальных клаповых.

Наблюдение за состоянием складских помещений и за правильностью размещения и хранения в них фототоваров лежит также на обязанности товароведа.

7. Магазин фототоваров и его оборудование

Торговля фототоварами производится преимущественно в магазинах культтоваров и в промтоварных универмагах.

Специализированные магазины фототоваров сравнительно реклублики, и организуются преимущественно в крупных городах и республиканских центрах.

Требования к планировке, внешнему виду магазина, вентиляции, отоплению, освещению, внутренней отделже магазина и норме площади на одно рабочее место приведены в приложении № 2 к приказу Министерства торговли СССР № 420 от 11 сентября 1947 г.

Основные положения, приведенные в этом приказе применительно к фотомагазинам (или отделам), сводятся к следующему:

 норма площади торгового зала на одно рабочее место должна составлять не менее 14 м²;

2) световая поверхность окон в торговом зале должна составлять не менее 1/6 части площади пола, а искусственное освещение - не менее 8 ватт на 1 м2 площади пола;

 отопление должно обеспечивать температуру не ниже 15°; 4) помещение должно вентилироваться форточками или

вытяжными вентиляторами;

5) при расстановке оборудования в торговом зале следует оставлять проходы: между прилавком и тамбуром с боковым входом — не менее 3 м, между прилавком и тамбуром с прямым ходом — не менее 4 м, между прилавком и незанятой оборудованием стеной - не менее 3 м, между двумя линиями прилавков — не менее 5 м, между прилавком и кассовой кабиной или внутримагазинной витриной — не менее 2 м.

Приведенные правила распространяются и на секции

(отделы) фототоваров универсальных магазинов.

Размещение фототоваров в магазинах следует производить по групповым признакам.

Таких групп четыре: 1) фотографические аппараты и объективы, 2) фотографические принадлежности, 3) светочувствительные фотоматериалы и 4) фотохимические товары.

При размещении фототоваров по группам следует учитывать спрос на различные виды товаров; у прилавков с наиболее холовыми товарами (например со светочувствительными материалами и фотохимическими веществами) всегда много покупателей. Поэтому прилавки с этими товарами должны быть по крайней мере в 2 раза длиннее прилавков, отведенных под фотоаппаратуру и фотопринадлежности.

Для показа новинок фототоваров в магазине следует оборудовать специальную витрину в виде шкафа, застекленного с трех

или четырех сторон.

Весьма важное значение в фотомагазинах и в отделах фототоваров имеет кабина для зарядки кассет и анпаратов. Такая кабина должна быть тщательно затемнена. Площадь ее может быть небольшой. В кабине должен быть лабораторный фонарь с темнокрасным светофильтром, чистый стол, обитый материей, стул и белая лампочка (плафон) с выключателем. Кабина должна иметь воздушную вытяжку или вытяжной вентилятор. Последний включается и выключается продавцом на нужное время.

8. Организация торговли фототоварами

Организация торговли непосредственно не входит в круг обязанностей товароведа. Однако она не должна производиться без его участия. Размещение фототоваров в торговых шкафах, придавочных и других витринах вытекает не только из удобств торгодии, по связано со специфическими особенностями этих товаров. Нельзя, например, содержать в одном шкафу химические вещества и светочувствительные материалы, а также располагать светочувствительные материалы и фотоаппараты в непосредственной близости к сильно нагретым электролампам.

В решении этих и других вопросов организации и техники торговли товаровед должен принимать самое деятельное участие. Основные плавила работы магазина фототоваров, являю-

писса общими для всех магазина фотоговаров, являющиеся общими для всех магазинов Министерства торговля СССР, предусмотрены в приложении к приказу Министерства торговля СССР, менусмотрены в приложении к приказу пинистерства торговли СССР № 107 от 14 февраля 1951 г. В приказе предусмотрены: приемка и оприходование товаров, хранение товаров, подготовка товаров к продаже, продажа товаров, содержание весоизмерименьного хозяйства, работа касс, прием, хранение и бозярат тады, санитарное содержание магазина, отчетность материально ответственных лиц, актирование товарьных погерь, инвентаривация товаро-материальных ценностей и денежных средств, контроль за работой магазина. В приложении, кроме того, перечислены права и обязанности тортовых работников.

Поскольку все эти общие вопросы подробно изложены в упомянутом документе, мы на них останавливаться не будем и рассмотрим лишь вопросы, непосредственно связанные с торгов-

лей фототоварами.

Размещение говаров на полках шкафов, в отдельных и прилавочных витринах должно быть таким, чтобы каждое изделие было видно покупателю со всех сторон. При этом образцы разборных изделий выставляются в витринах в развых положениях — в собранном и разобранном виде. К таким изделиям относатся фотоаппараты, увеличители, лабораторные фонари, штативы и т. п. Образцы изделий, поступающие в продажу в футлярах, пакетах, коробках али другой упаковке, кроме светочувствительных материалов и фотохимических веществ, показывают в открытом виде.

Образцы размещают аккуратно; ценники следует располагать так, чтобы покупатель смог легко понять, к какому изделию они

относятся.

Товары, выставленные в прилавочной витрине, должны разментаться так, чтобы покупатель мог видеть их со всех сторон. Это достигатестя тем, что несколько экземпляров одного товара располагают в различных положениях. Особенно это относится к товарам, упакованным в коробки, на сторонах которых указано содержимое в них.

Очень важно и местоположение образцов в витрине. Стремясь приблязить образцы к покупателю, продавцы часто выкладывают ходовые товары ближе к наружной стороне прилавочной витрины и тем самым совершают ошлбку. Эти товары заслоняются рамой придавочной витрины, и покупатели могут не заметить их, в то время как товары, которые расположены ближе к

задней стороне витрины, вилны значительно лучше.

Огромную родь играет и рекламно-информационный материал. Назначение и специфику многих фотографических товаров (например, насадочных линз, светофильтров и т. п.) трудно определить по внешнему виду. К таким изделиям обычно прилагаются инструкции и руководства, которые следует в развернутом виде располагать рядом с образном товара.

Большую роль играет также показ действия фотоанпаратов различных конструкций. С этой целью весьма полезно сделать небольшой щиток, на котором выставить снимки, выполненные с помощью того или иного аппарата. То же относится и ко многим другим фототоварам: увеличителям, светофильтрам, сенсибилизированным пластинкам и пленкам, различным сортам фотобумаги.

Так, например, хлоробромосеребряные фотобумаги позволяют получать на них отпечатки с различными оттенками - коричневыми, красноватыми и др., в зависимости от метода их обработки. Весьма полезно сделать витрину с показом образцов таких отпечатков. Известно также, что оранжевые и красные светофильтры дают на снимках очень яркую вырисовку облаков, Поэтому полезно для сравнения выставить на витрине снимки одного и того же сюжета, сделанные с помощью этих светофильтров и без них.

Всякая реклама должна правдиво информировать покупателя о новинках промышленности, о назначении товара и о его особенностях.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Основы фотографии	
1. Природа света	
2. Основные свойства света	
2. OCHOBHBIC CBORCIBA CBCIA	
3. Законы распространения света	
 4. Возникновение оптического изоб 	
5. Фотохимическое действие света	
графического изображения	15
Глава И. Фотографические объективы	23
1. Линзы и их свойства	
2. Оптическая сила линзы	
3. Понятие о резком и нерезком изс	бражении 29
4. Недостатки простой линзы и спо-	собы получения высо-
кокачественного изображения	
Основные характеристики фотогра	
Конструктивные элементы фотогра	фического объектива 47
7. Просветление объективов	
8. Классификация объсктивов	
9. Ассортимент фотографических об	ъективов 61
10. Маркировка, паспортизация и	
11. Качественная проверка объективо	
11. Ku terbellitan iiposepta oosettiist	
Глава III. Фотографическая аппаратура	71
1. Принцип устройства и действия	
2. Затворы	
3. Механизмы наводки на резкость	
4. Видоискатели	
5. Классификация фотоаппаратов	
6. Современный ассортимент фотоа	
8. Качественная проверка фотоапп	аратов 101
Г а IV. Светочувствительные фотоматериалы .	
1. Краткая технология изготовления	
материалов	
2. Свойства фотографических матер	
3. Сенситометрические испытания фо	
риалов на прозрачной подложке	
4. Сепситометрическая система ГО	
5. Определение сенситометрических	
6. Сенситометрическое испытание фо	отографических бумаг 125
7. Сенситометрическое испытание	
риалов	127
8. Классификация и современный а	ссортимент фотопла-
стинок,	

9,		31
10.	Сроки хранения фотопластинок	32
11.	Классификация и современный ассортимент фото-	
	пленок	32
19	Упаковка и маркировка фотопленок	35
		35
10.		35
14.		39
		40
17.		42
18.		42
19.	Назначение фотографических бумаг	42
20	Ассортимент и характеристика цветных фотографи-	
20.		44
91	Качественная проверка фотографических материалов 1	45
21.	Качественная проверка фотографических материалов т	10
n 11 4		
		48
1.		48
2.	Принадлежности для фотографической съемки !	48
		54
4		57
7.	принадлежности для отделки фотосиняков	01
France VI thoron	имические товары	58
		58
		58
3.	Упаковка и маркировка фотохимических веществ	
	и смесей	66
4	Качественная проверка фотохимических веществ и	
-1.	смесей	67
	CHCCCH	0,
France VIII Oppos	изация и техника торговли фотографическими товарами 1	69
		69
2.		71
3.	Количественная приемка фототоваров	72
4	Качественная приемка фототоваров	75
5		78
6.		78
		79
. 8.	Организация торговли фототоварами	80

Редактор Ю. П. Марцевич. Техи. редактор Д. М. Судак. Корректор А. Г. Либергал. Облюкка журожимиа Г. Г. Федорова.

Л 106445. Сдаио в иабор 16 XII 1953 г. Подписаио к печати 13 V 1954 г. Формат 60×92, 1 м. Печ. л. 11,5. Бум. л. 5.75. Учетно-изд. л. 11,73, Авт. л. 11,23. Тирак 10,000. Издат. № 169. Заказ № 4313, Цема 6 р. 90 к.

